ID da Instalação	Na -03 -026	**Data da Inspecção**	2005/05/17
Nome do Porto	Namibe	**Categoria**	Muro-Cais
Ano de Construção	1953-1957		
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.2 Do cabeço No.25 ao No.26		
Condição Actual	Apesar de pequenos defeitos, a condição geral é boa.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 0** A instalação está em boas condições. Não requer estudos maiores.		
Localização			

Foto



ID da Instalação	Na -03 -027	**Data da Inspecção**	2005/05/17, 10/13
Nome do Porto	Namibe	**Categoria**	Muro-Cais
Ano de Construção	1953-1957		
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.2 Do cabeço No.26 ao No.27		
Condição Actual	Apesar de pequenos defeitos, a condição geral é boa.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 0** A instalação está em boas condições. Não requer estudos maiores.		
Localização			

Foto







ID da Instalação	Na -03 -028	**Data da Inspecção**	2005/05/17
Nome do Porto	Namibe	**Categoria**	Muro-Cais
Ano de Construção	1953-1957		
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.2 Do cabeço No.27 ao No.28		
Condição Actual	Observaram-se rachaduras nas laterais (indicadas pela seta na foto). Partes da superfície de betão fragmentadas.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Na -03 -029	**Data da Inspecção**	2005/05/17
Nome do Porto	Namibe	**Categoria**	Muro-Cais
Ano de Construção	1953-1957		
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.2 Do cabeço No.28 ao No.29		
Condição Actual	Apesar de pequenos defeitos, a condição geral é boa.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 0** A instalação está em boas condições. Não requer estudos maiores.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Na -03 -030	**Data da Inspecção**	2005/05/17
Nome do Porto	Namibe	**Categoria**	Muro-Cais
Ano de Construção	1953-1957		
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.2 Do cabeço No.29 ao No.30		
Condição Actual	Observaram-se rachaduras nas laterais ao longo de todo o segmento (indicadas pelo cí rculo na foto).		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Na -03 -031	**Data da Inspecção**	2005/05/17
Nome do Porto	Namibe	**Categoria**	Muro-Cais
Ano de Construção	1953-1957		
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.2 Do cabeço No.30 ao No.31		
Condição Actual	Apesar de pequenos defeitos, a condição geral é boa.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 0** A instalação está em boas condições. Não requer estudos maiores.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Na -03 -032	**Data da Inspecção**	2005/05/17
Nome do Porto	Namibe	**Categoria**	Muro-Cais
Ano de Construção	1953-1957		
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.1 Do cabeço No.31 ao No.32		
Condição Actual	Some concrete surface is chipped off.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 0** A instalação está em boas condições. Não requer estudos maiores.		
Localização			

Foto



ID da Instalação	Na -03 -033	**Data da Inspecção**	2005/05/17, 10/13
Nome do Porto	Namibe	**Categoria**	Muro-Cais
Ano de Construção	1953-1957		
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.1 Do cabeço No.32 ao No.33		
Condição Actual	Apesar de pequenos defeitos, a condição geral é boa.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 0** A instalação está em boas condições. Não requer estudos maiores.		
Localização			

Foto



ID da Instalação	Na -03 -034	**Data da Inspecção**	2005/05/17, 10/13
Nome do Porto	Namibe	**Categoria**	Muro-Cais
Ano de Construção	1953-1957		
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.1 Do cabeço No.33 ao No.34		
Condição Actual	Apesar de pequenos defeitos, a condição geral é boa.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 0** A instalação está em boas condições. Não requer estudos maiores.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Na -03 -035	**Data da Inspecção**	2005/05/17, 10/13
Nome do Porto	Namibe	**Categoria**	Muro-Cais
Ano de Construção	1953-1957		
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.1 Do cabeço No.34 ao No.35		
Condição Actual	Apesar de pequenos defeitos, a condição geral é boa.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 0** A instalação está em boas condições. Não requer estudos maiores.		
Localização			

Foto



ID da Instalação	Na -11 -001	**Data da Inspecção**	2005/05/17, 10/12
Nome do Porto	Namibe	**Categoria**	Sistema de Amarração
Ano de Aquisição	1973	**Fabricante**	desconhecido
Registo de Manutenção	A fundação de betão foi reparada em 2004.		
Descrição da Instalação	Berço No.3 No.1 Capacidade: Segundo relatos 50t		
Condição Actual	Há muita ferrugem na superfície. A base do cabeço de amarração foi reabilitada recentemente. A capacidade do cabeço é insuficiente em relação aos navios que atracam.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Na -11 -002	**Data da Inspecção**	2005/06/01, 10/12
Nome do Porto	Namibe	**Categoria**	Sistema de Amarração
Ano de Aquisição	1973	**Fabricante**	desconhecido
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.3 No.2 Capacidade: Segundo relatos 50t		
Condição Actual	Há muita ferrugem na superfície. A capacidade do cabeço é insuficiente em relação aos navios que atracam.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Na -11 -003	**Data da Inspecção**	2005/05/17, 10/12
Nome do Porto	Namibe	**Categoria**	Sistema de Amarração
Ano de Aquisição	1973	**Fabricante**	desconhecido
Registo de Manutenção	Obras de reparação foram realizadas recentemente.		
Descrição da Instalação	Berço No.3 No.3 Capacidade: Segundo relatos 50t		
Condição Actual	Existe uma grande fresta na base do cabeço de amarração. Há muita ferrugem na superfície. O fundo foi recentemente preenchido com argamassa (indicado pelo círculo; 12/10/2005). A capacidade do cabeço é insuficiente em relação aos navios que atracam.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto



ID da Instalação	Na -11 -004	**Data da Inspecção**	2005/05/17, 10/12
Nome do Porto	Namibe	**Categoria**	Sistema de Amarração
Ano de Aquisição	2001	**Fabricante**	CFM
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.3 No.4 Capacidade: Segundo relatos 50t		
Condição Actual	Há muita ferrugem na superfície. A capacidade do cabeço é insuficiente em relação aos navios que atracam.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Na -11 -005	**Data da Inspecção**	2005/05/17, 10/12
Nome do Porto	Namibe	**Categoria**	Sistema de Amarração
Ano de Aquisição	1973	**Fabricante**	desconhecido
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.3 No.5 Capacidade: Segundo relatos 50t		
Condição Actual	O cabeço está solto de sua base.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Na -11 -006	**Data da Inspecção**	2005/05/17, 10/12
Nome do Porto	Namibe	**Categoria**	Sistema de Amarração
Ano de Aquisição	1973	**Fabricante**	desconhecido
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.3 No.6 Capacidade: Segundo relatos 50t		
Condição Actual	Há muita ferrugem na superfície. A capacidade do cabeço é insuficiente em relação aos navios que atracam.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto