ID da Instalação	Na -14 -004	**Data da Inspecção**	2005/05/17
Nome do Porto	Namibe	**Categoria**	Acessórios Diversos
Ano de Construção	desconhecido		
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.3 Anete, entre o cabeço No.10 e No.11		
Condição Actual	O anete inexiste no local (indicada pelo círculo na foto).		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Na -14 -005	**Data da Inspecção**	2005/10/14
Nome do Porto	Namibe	**Categoria**	Acessórios Diversos
Ano de Construção	desconhecido		
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.3 Anete, entre o cabeço No.12 e No.13		
Condição Actual	O anete inexiste no local.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto



ID da Instalação	Na -14 -006	**Data da Inspecção**	2005/05/17, 10/12
Nome do Porto	Namibe	**Categoria**	Acessórios Diversos
Ano de Construção	desconhecido		
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.3 Escada de aço, entre o cabeço No.13 e No.14		
Condição Actual	A escada inexiste no local (indicada pelo círculo na foto).		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto



ID da Instalação	Na -14 -007	**Data da Inspecção**	2005/05/17, 10/12
Nome do Porto	Namibe	**Categoria**	Acessórios Diversos
Ano de Construção	desconhecido		
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.3 Escada de aço e Anete, entre o cabeço No.18 e No.19		
Condição Actual	A escada de aço está corroída (indicada pelo círculo na foto). O anete inexiste no local (indicada pelo círculo na foto).		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Na -14 -008	**Data da Inspecção**	2005/05/17
Nome do Porto	Namibe	**Categoria**	Acessórios Diversos
Ano de Construção	desconhecido		
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.3 Anete, entre o cabeço No.20 e No.21		
Condição Actual	O Anete está corroído (indicado pelo círculo na foto).		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Na -14 -009	**Data da Inspecção**	2005/10/14
Nome do Porto	Namibe	**Categoria**	Acessórios Diversos
Ano de Construção	desconhecido		
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.3 Anete, entre o cabeço No.22 e No.23		
Condição Actual	O Anete está corroído		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Na -14 -010	**Data da Inspecção**	2005/05/17, 10/12
Nome do Porto	Namibe	**Categoria**	Acessórios Diversos
Ano de Construção	desconhecido		
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.3 Os degraus de betão entre o cabeço No.23 e No.24		
Condição Actual	As extremidades dos degraus de betão estão fragmentadas.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Na -14 -011	**Data da Inspecção**	2005/05/17, 10/12
Nome do Porto	Namibe	**Categoria**	Acessórios Diversos
Ano de Construção	desconhecido		
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.2 Escadas de aço entre o cabeço No.29 e No.30		
Condição Actual	A escada de aço inexiste no local (indicada pelo círculo na foto).		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Na -14 -012	**Data da Inspecção**	2005/10/14
Nome do Porto	Namibe	**Categoria**	Acessórios Diversos
Ano de Construção	desconhecido		
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.2 Anete, entre o cabeço No.30 e No.31		
Condição Actual	O anete inexiste no local (indicada pelo círculo na foto).		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Na -14 -013	**Data da Inspecção**	2005/10/14
Nome do Porto	Namibe	**Categoria**	Acessórios Diversos
Ano de Construção	desconhecido		
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.1 Anete, entre o cabeço No.32 e No.33		
Condição Actual	O anete inexiste no local (indicada pelo círculo na foto).		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Na -14 -014	**Data da Inspecção**	2005/05/17, 10/12
Nome do Porto	Namibe	**Categoria**	Acessórios Diversos
Ano de Construção	desconhecido		
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Berço No.1 Anete e os degraus de betão, entre o cabeço No.34 e No.35		
Condição Actual	As extremidades dos degraus de betão estão fragmentadas. O Anete está corroído (indicada pelo círculo na foto).		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Na -15 -001	**Data da Inspecção**	2005/05/16, 10/13
Nome do Porto	Namibe	**Categoria**	Máquina de Estiva
Ano de Aquisição	1988	**Fabricante**	Takraf
Registo de Manutenção	Obras de manutenção foram realizadas em Fevereiro de 2005.		
Descrição da Instalação	Capacidade: originalmente, 22 t; mas hoje, 10 t		
Condição Actual	O motor original foi substituído por um novo de menor capacidade. Máquinas de idade avançada Há falta de peças sobressalentes.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Na -15 -002	**Data da Inspecção**	2005/05/16, 10/13
Nome do Porto	Namibe	**Categoria**	Máquina de Estiva
Ano de Aquisição	1957	**Fabricante**	Mague
Registo de Manutenção	Obras de manutenção foram realizadas em Fevereiro de 2005.		
Descrição da Instalação	Capacidade: 5t/16m		
Condição Actual	Observaram-se descascamento da pintura e ferrugem. Máquinas de idade avançada Relatado como sendo operativa. Há falta de peças sobressalentes.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Na -15 -003	**Data da Inspecção**	2005/05/16, 10/13
Nome do Porto	Namibe	**Categoria**	Máquina de Estiva
Ano de Aquisição	1970	**Fabricante**	Demag
Registo de Manutenção	Obras de manutenção foram realizadas em Fevereiro de 2005.		
Descrição da Instalação	Capacidade: originalmente, 10 t; mas hoje, 5 t		
Condição Actual	O motor original foi substituído por um novo de menor capacidade. Observaram-se descascamento da pintura e ferrugem. Máquinas de idade avançada Há falta de peças sobressalentes.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Na -15 -004	**Data da Inspecção**	2005/05/16, 10/13
Nome do Porto	Namibe	**Categoria**	Máquina de Estiva
Ano de Aquisição	1987	**Fabricante**	Takraf
Registo de Manutenção	Obras de manutenção foram realizadas em Fevereiro de 2005.		
Descrição da Instalação	Capacidade: originalmente, 6 t; mas hoje, 2 t		
Condição Actual	Observaram-se descascamento da pintura e ferrugem. Máquinas de idade avançada Máquinas de idade avançada Há falta de peças sobressalentes..		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Na -15 -005	**Data da Inspecção**	2005/05/16, 10/13
Nome do Porto	Namibe	**Categoria**	Máquina de Estiva
Ano de Aquisição	1957	**Fabricante**	Mague
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Capacidade: 5t/16m		
Condição Actual	Relatado como sendo inoperante.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Na -15 -006	**Data da Inspecção**	2005/05/16, 10/13
Nome do Porto	Namibe	**Categoria**	Máquina de Estiva
Ano de Aquisição	1958	**Fabricante**	Man
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Fabricado em 1938. Capacidade: 1.5t		
Condição Actual	Máquina de idade avançada e decadente. Relatado como sendo inoperante.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto

ID da Instalação	Na -15 -007	**Data da Inspecção**	2005/05/16, 10/13
Nome do Porto	Namibe	**Categoria**	Máquina de Estiva
Ano de Aquisição	1958	**Fabricante**	Man
Registo de Manutenção	desconhecido		
Descrição da Instalação	Fabricado em 1938. Capacidade: 1.5t		
Condição Actual	Máquina de idade avançada e decadente. Relatado como sendo inoperante.		
Avaliação de Condição da Estrutura	**Grau 2** A instalação está estruturalmente em más condições. Será alvo do plano de reabilitação.		
Localização			

Foto