

Other Information:

- 1) 近隣に少数民族のチャム族。
- 2) 1994年に落橋後、復旧。
- 3) 標識の荷重制限10トンに対し、過積載。
- 4) 現状では取付道路の轍ぼれが大きく、通行困難。
- 5) 世銀ファイナンスにて簡易アスファルト舗装道路に改良予定。2000年内には完成の予定。

The site rough sketch




写真1：現橋



写真2：現橋

(44) Vung Gam (Binh Duong 省)

Other Information:

- 1) 他の3橋とともに、同じ省道 746 上に有り、橋長が違う以外は橋梁形式、老朽度合いなどほぼ同じ条件であるため、選定が難しい。本来は、国道 13 号線に近い順に優先するべきか。
- 2) 分岐点から、近い順に Chua, Rach Ro, Rach Goc, Vung Gam。
- 3) 計画路面の決定には Dong Nai River の水位に注意。

The site rough sketch




写真 1 : 現橋



写真 2 : 現橋