

Other Information:

- 1) 現橋は極端に強度不足。
- 2) 架け替えについて特に問題は見当たらない。
- 3)

The site rough sketch




写真 1 : 現橋



写真 2 : 現橋

Other Information:

1) 仮設栈橋の建設、現橋の撤去が必要。

The site rough sketch

