




- ・ 道路中央部にテル
フォード碎石が残り
路肩が軟弱化し
ている。



- ・ 路面はアース道路
であるが、碎石は
下に埋っている。



チャーシーシュ村