






河川、溪流に土砂が大量に生産され溪床が不安定な状態となっている流域




土地利用形態が山腹斜面上部まで農地及び放牧地
となっており、森林が非常に少ない地域





火山活動により、火山灰が堆積し、その浸食や流出を早急に防ぐ必要がある流域



大規模な崩壊地はないものの、無立木地等の山腹斜面から小崩壊が進み、今後崩壊面の大規模化が進み下流域への影響が予想され、早期に森林の機能回復の必要な流域



ハリケーン・ミッチにより大規模な崩壊地が発生し、発生土砂が林地及び河川等に堆積し極めて不安定な状態にある流域





自然林の状態（人の手の入っていない状態）で残されており、森林として極めて安定化にある流域



森林の大規模伐採などの乱開発により、森林が無立木化し、早期には森林への回復が期待できない流域