


No. 16 Puente de Rio Nuevo


No. Plano	No. Lamina	Titulo de Planos	
		Titulo Principal del Plano	Sub Titulo del Plano
1601	1	VISTA GENERAL DE PUENTE	
1602	2	REFUERZO DE LOSA	INCREMENTO DE LOSA (1)
1603	3	REFUERZO DE LOSA	INCREMENTO DE LOSA (2)
1604	4	REFUERZO DE VIGAS PRINCIPALES	ADHERENCIA DE PLACA DE ACERO
1605	5	REFUERZO DE VIGAS PRINCIPALES	REEMPLAZO DE VIGA TRANSVERSAL
1606	6	REFUERZO DE VIGAS PRINCIPALES	BARRA DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA
1607	7	REFUERZO DE SUBESTRUCTURA	BASTION A1, PILAS P1 Y P2
1608	8	REFUERZO DE BASTIONES A1 Y A2	ASIENTO
1609	9	REFUERZO DE PILA P1	FUNDACION (1)
1610	10	REFUERZO DE PILA P1	FUNDACION (2)
1611	11	REFUERZO DE PILA P2	FUNDACION (1)
1612	12	REFUERZO DE PILA P2	FUNDACION (2)
1613	13	REFUERZO DE BASTION A1	FUNDACION (1)
1614	14	REFUERZO DE BASTION A1	FUNDACION (2)

REFUERZO DE LOSA
 INCREMENT DE LOSA (1)





REHABILITACION DE LOSA
 Anexo 1.25

Nota: Se incrementará el espesor de la losa de concreto en las zonas superior se abajará la losa y remover el material de la losa. Las grietas existentes en la losa de concreto se abajará para permitir la aplicación de resina, después se colocará las fibras de concreto con la suficiente resistencia como el concreto de "Clase A". El espesor de concreto para el incremento de la losa debe ser de 10 cm.




REFUERZO DE LOSA
 INCREMENT DE LOSA (2)



PLANTA
 Esc. 2/50

GOBIERNO DE COSTA RICA COOPERACION JICA - MOPT	DIRECCION DE PUENTES DEPARTAMENTO DISEÑO DE PUENTES	DISEÑO:	TAMAYO DAVILA ING. CIVIL	REVISO:	ANTONIO J. RAMIRO CASTRO ING. CIVIL	APROBADO:	MANUEL RAMIREZ ING. JEFE DISEÑO PUENTES	ESCALA:	NUMERO:	DISEÑO NO. 1603
		PROYECTO:	REFUERZO DE LOSA PUENTE SOBRE RIO NUEVO	FECHA:	FEBRERO 2007	HOJA NO. DE 14	PROYECTO			

REFUERZO DE BASTION A1
 FUNDACION (2)



ACERO DE REFUERZO

SECCION	LONGITUD (cm)	SECCION (cm ²)	RESISTENCIA (kg/cm ²)	RESISTENCIA (kg/cm ²)	RESISTENCIA (kg/cm ²)
1	1000	10.00	1000	1000	1000
2	1000	10.00	1000	1000	1000
3	1000	10.00	1000	1000	1000
4	1000	10.00	1000	1000	1000
5	1000	10.00	1000	1000	1000
6	1000	10.00	1000	1000	1000
7	1000	10.00	1000	1000	1000
8	1000	10.00	1000	1000	1000
9	1000	10.00	1000	1000	1000
10	1000	10.00	1000	1000	1000
11	1000	10.00	1000	1000	1000
12	1000	10.00	1000	1000	1000
13	1000	10.00	1000	1000	1000
14	1000	10.00	1000	1000	1000
15	1000	10.00	1000	1000	1000
16	1000	10.00	1000	1000	1000
17	1000	10.00	1000	1000	1000
18	1000	10.00	1000	1000	1000
19	1000	10.00	1000	1000	1000
20	1000	10.00	1000	1000	1000
21	1000	10.00	1000	1000	1000
22	1000	10.00	1000	1000	1000
23	1000	10.00	1000	1000	1000
24	1000	10.00	1000	1000	1000
25	1000	10.00	1000	1000	1000
26	1000	10.00	1000	1000	1000
27	1000	10.00	1000	1000	1000
28	1000	10.00	1000	1000	1000
29	1000	10.00	1000	1000	1000
TOTAL					

ACERO DE REFUERZO

SECCION	LONGITUD (cm)	SECCION (cm ²)	RESISTENCIA (kg/cm ²)	RESISTENCIA (kg/cm ²)	RESISTENCIA (kg/cm ²)
1	1000	10.00	1000	1000	1000
2	1000	10.00	1000	1000	1000
3	1000	10.00	1000	1000	1000
4	1000	10.00	1000	1000	1000
5	1000	10.00	1000	1000	1000
6	1000	10.00	1000	1000	1000
7	1000	10.00	1000	1000	1000
8	1000	10.00	1000	1000	1000
9	1000	10.00	1000	1000	1000
10	1000	10.00	1000	1000	1000
11	1000	10.00	1000	1000	1000
12	1000	10.00	1000	1000	1000
13	1000	10.00	1000	1000	1000
14	1000	10.00	1000	1000	1000
15	1000	10.00	1000	1000	1000
16	1000	10.00	1000	1000	1000
17	1000	10.00	1000	1000	1000
18	1000	10.00	1000	1000	1000
19	1000	10.00	1000	1000	1000
20	1000	10.00	1000	1000	1000
21	1000	10.00	1000	1000	1000
22	1000	10.00	1000	1000	1000
23	1000	10.00	1000	1000	1000
24	1000	10.00	1000	1000	1000
25	1000	10.00	1000	1000	1000
26	1000	10.00	1000	1000	1000
27	1000	10.00	1000	1000	1000
28	1000	10.00	1000	1000	1000
29	1000	10.00	1000	1000	1000
TOTAL					

GOBIERNO DE COSTA RICA
 COOPERACION JICA - MOP

DIRECCION DE PUENTES
 DEPARTAMENTO DISEÑO DE PUENTES

DISEÑO: MARIO CALVO INC. CIE

REVISOR: ANDRÉS RAMÍREZ INC. CIE

APROBADO: ANDRÉS RAMÍREZ INC. CIE

APROBADO: INC. APE EMPA CONSULTOR

ESCALA: NUBARRA

FECHA: ABRIL 2007


REFUERZO DE BASTION A1
 PUENTE SOBRE RIO NUEVO

PROYECTO

ORDEN NÚM. 1814

PÁGINA 14 DE 14

REFUERZO DE PILA P2
 FUNDACION (1)




Atención: Las barras de anclaje deben ser suministradas con la longitud / número de barras / número de barras de acuerdo al dimensionamiento de la barra de anclaje.

GOBIERNO DE COSTA RICA COOPERACION JICA - MOPT	DIRECCION DE PUENTES DEPARTAMENTO DISEÑO DE PUENTES	DISEÑO:	MANUEL OLIVERO ING. CIVIL	REVISÓ:	MANUEL OLIVERO ING. CIVIL	DIBUJÓ:	ANTONIO J. RAMIRO CASTRO ING. CIVIL	APROBÓ:	MANUEL OLIVERO ING. CIVIL	APROBÓ:	ING. JEF. EMPALMADOR MANUEL OLIVERO ING. CIVIL	ESCALA:	NUMERO	FECHA:	FEBRERO 2007	DIBUJO NO. 1811	REFUERZO DE PILA P2 PUENTE SOBRE RIO NUEVO
		PROYECTO	FECHA:	FEBRERO 2007	PROYECTO	FECHA:	FEBRERO 2007	PROYECTO	FECHA:	FEBRERO 2007	PROYECTO	FECHA:	FEBRERO 2007	PROYECTO	FECHA:	FEBRERO 2007	PROYECTO

No. 17 Puente de Rio Chirripo

No. Plano	No. Lamina	Titulo de Planos	
		Titulo Principal del Plano	Sub Titulo del Plano
1701	1	VISTA GENERAL DE PUENTE	
1702	2	REFUERZO DE SUBESTRUCTURA	PILAS P1 Y P2
1703	3	REFUERZO DE PILAS : COLUMNAS	PILAS P1 Y P2
1704	4	REFUERZO DE FUNDACIONES	PILAS P1 Y P2 (1)
1705	5	REFUERZO DE FUNDACIONES	PILAS P1 Y P2 (2)

VISTA GENERAL DE PUENTE ESCALA 1:500




Especificaciones:
 Diseño: AASHTO Standard Specifications for Highway Bridges, 17 Edition ©2002, excepto en lo que se indica.
 Carga Viva: HS20 + 25%.

Notas Generales:
 Todo el concreto es clase "A", a menos que se indique lo contrario. Todo el concreto debe ser colocado en estado fresco. Se deben tomar un cuidado especial en las juntas de dilatación y de construcción para asegurar un buen acabado y una correcta compactación. Las juntas de dilatación deben ser formadas con Moldes de Formas y especificaciones de la obra.
 Junta de Construcción: Las juntas de construcción de las superestructuras se deben formar en el momento de la colocación del concreto.
 Alas: Todas las dimensiones referidas al alarido de acero del centro de gravedad de las alas deben ser medidas desde el centro de gravedad de las alas.
 Soladuras: Todas las conexiones soldadas deben ser hechas por medio del proceso del arco.


GOBIERNO DE COSTA RICA COOPERACION JICA - MOPT	DIRECCION DE PUENTES DEPARTAMENTO DISEÑO DE PUENTES	DISEÑO:	DAVID CHAI ING. CIVIL	DIBUJO:	ANTONIO J. MORENO CHARRI ING. CIVIL	APROBADO:	ING. JORGE MORALES ING. CIVIL	ESCALA:	MINIMA	OBRA:	1707
		DISEÑO:	DAVID CHAI ING. CIVIL	DIBUJO:	ANTONIO J. MORENO CHARRI ING. CIVIL	APROBADO:	ING. JORGE MORALES ING. CIVIL	ESCALA:	MINIMA	OBRA:	1707
VISTA GENERAL DE PUENTE PUENTE SOBRE RIO CHIRRIPO PROYECTO:											
HOLLA 1 DE 5											

REFUERZO DE PILAS-COLUMNAS
 PILAS P1 Y P2


ESCALA 1:50



NOTAS:
 Concreto: El concreto que se utilizara para la proteccion debajo de la base debe ser Clase "C". El resto del concreto debe ser Clase "A" Notes.
 Anclajes: Los huecos de anclaje deben ser perforados con la profundidad y diametro como lo muestra la tabla de acuerdo al diametro de la barra de anclaje.




MARCA	TAMANO	TAMANO DE HUECO		TAMANO DE HUECO	
		mm	mm	mm	mm
3	9.5	150	180	20	20
4	12.7	200	210	23	23
5	15.9	250	260	26	26
6	19.3	300	300	28	28
7	22.2	340	350	33	33
8	25.4	380	400	36	36
9	28.3	400	400	38	38
10	31.8	440	450	40	40
11	35.8	540	550	46	46



GOBIERNO DE COSTA RICA COOPERACION JICA - MOPT	DIRECCION DE PUENTES DEPARTAMENTO DISEÑO DE PUENTES	REFUERZO DE PILAS-COLUMNAS PUENTE SOBRE RIO CHIRRIPO PROYECTO:
DISEÑO: MANUEL PEREZ INC. CIVIL REVISOR:	DIBUJO: ANTONIO J. RAMIREZ CASTRO INC. CIVIL REVISOR:	ESCALA:
APROBADO: INC. ART. DIRECCION PUENTES	APROBADO: INC. ART. COORDINADOR INC. ART. INGENIERO INC. ART. INGENIERO AUXILIAR	DIBUJO No. 1702 HOJA 3 DE 5





REFUERZO DE FUNDACIONES
 PILAS P1 Y P2

ESCALA 1:50



DETALLE DE ANCLAJE

MARCA	TAMANO	LONGITUD ANCLAJE	TAMANO DE ANCLAJE	LONGITUD DE ANCLAJE	TAMANO DE ANCLAJE
3	9.5	150	150	20	20
4	12.7	200	210	20	20
5	15.9	250	260	20	20
6	19.1	300	310	20	20
7	22.2	340	350	33	33
8	25.4	380	390	40	40
9	28.7	440	450	48	48
10	32.0	500	510	56	56
11	35.3	560	570	64	64



GOBIERNO DE COSTA RICA COOPERACION JICA - MOPT	DIRECCION DE PUENTES DEPARTAMENTO DISEÑO DE PUENTES	DISEÑO:	MARCELO PEREZ ING. CIVIL	DIBUJO:	ANTONIO ALVARADO CASTRO ING. CIVIL	APROBADO:	ING. JORGE GONZALEZ ING. CIVIL	ESCALA:	VARIA	DIBUJO No. 1704	REFUERZO DE FUNDACIONES PUENTE SOBRE RIO CHIRRIPO
		PROYECTO:	ING. JORGE GONZALEZ ING. CIVIL	FECHA:	ENERO 2007	HOJA 4 DE 5	PROYECTO:				

