
2-2 RANGOON GENERAL HOSPITAL


建築後約80年程過ぎた建物で英国統治時代の代表的建物である、LECTURE ROOM, DEMONSTRATION ROOMと設備は比較的整備されている様であるが、レンガ造である 為に、窓が少なく、天井扇、螢光灯によって通風、照明がなされている。照明も 照度 300 Lx 程度と思われる。厨房廻り、学生食堂、渡り廊下等のいたみは予想 以上にひどく外壁面は各所ドレーンの漏水も放置され非衛生の感はまぬがれない。 女子看護寮は10年程前に新設されているが、中廊下形式で通風が悪く、W.C.等の 臭気が抜けず、じめじめした感じがある。寮室は造り付けのタンス、照明等が完 備している。男子寮に付いては女子寮と隔絶されて居り、36㎡程度のBED ROOMに 8人程が居住している。



外

-53-


観




- 54 --

.

RANGOON GENERAL HOSPITAL



女子寮外観




食堂内部




デモンストレーション ルーム

-55-


RANGOON GENERAL HOSPITAL



女子寮廊下




房




厨 房 2-3 NORTH OKKALAPA GENERAL HOSPITAL

ノースオカラッパ地区の総合病院に俳製されたNURSE SCHOOLで約30人程を教育 している。RC造で約15年程経過しているが、病棟は①と同じ様にWATER SECTION が本家より分離され中臨庭に面している事から清潔な印象を受けた。


女子寮に付いては中廊下形式であり、やはりWATER SECTIONからの臭気、湿気 が廊下迄影響して居り、通風の悪さ、暗さはいなめない。




NORTH OKKALAPA GENERAL HOSPITAL



病棟外観




寮 外 観




教室内部

NORTH OKKALAPA GENERAL HOSPITAL

病棟廊下








女子寮シャワー室

NORTH OKKALAPA GENERAL HOSPITAL



女子寮便所内部

-60-

2-4 EAST RANGOON GENERAL HOSPITAL

建築後約25年を経て居り、通風は良いものの暗い感じはする。片廊下形式で比較的環境も整備されて居り、NURSES SCHOOL には30人程が教育を受けている。 LECTURE ROOMは広い教壇で占められ往時の権威思想を感ずる。DORMITORY は高い 天井と片廊下によって通風も良く比較的清潔に使用されているがBED ROOMは生徒 の私物が多く乱雑な感じと又各BED 毎に布の覆いが工夫されて居り夜勤実習等に よる昼間の就寝での遮光と防虫をかねたものである様だ。


- 61 -

EAST RANGOON GENERAL HOSPITAL

 $\mathcal{F}_{\mathcal{F}}$



病院構内



女子寮入口


- 62-


EAST RANGOON GENERAL HOSPITAL



教

室










女子寮内部

-- 63--


2 - 5 MEDICAL COLLEGE


建築後約55年を経た建物で、広大な中庭を有する壮大な建物である。中庭に面 する片廊下形式、高い階高、階段数室を4ヶ所を持ち現存する建物では自侵のも のである。築後10年各寮室は1人部屋となって居り私物の持込みを制限して居り、 Bed.机、椅子等は支給している。















校舎外観



男子寮内部

