

付属资料 7

保有机械リスト

道路工程局 所有

3/3/1992

DIRECTION GENERALE DES PONTS ET CHAUSSEES
LISTE DU MATERIEL - BULLDOZER

Kigali, le 12 Novembre 1991

page 1

Maker (メーカー) 型 (型) 年 (年) 場所 (場所)

Immatr. No	Code NC	Genre	Marque	Type	Financé par	Années mise en service	Lieu Affectation	Remarques Etat
1 A 0277	A1	Bulldozer	Caterpillar	D6C	BM	1975	Travaux neufs	En rép.
2 A 0212	A2	Bulldozer	Caterpillar	D6C	BM	1975	Travaux neufs	En rép.
3 A 0247	A3	Bulldozer	Caterpillar	D6C	BM	1975	Logistique	En rép.
4 A 0288	A4	Bulldozer	Caterpillar	D6C	BM	1975	Logistique	En rép.
5 A 2163	A5	Bulldozer	Case	145	Fenu I	1990	B4/Gahanga	Passable
6 A 3723	A7	Angledozer	Komatsu	D155A	Japon I	1983	Logistique	Passable
7 A 3771	A8	Bulldozer	Caterpillar	D6	Japon I	1983	Route de Transit	Passable
8 A 3772	A9	Bulldozer	Caterpillar	D6	Japon I	1983	B5/Kitabi	Passable
9 A 3773	A10	Bulldozer	Caterpillar	D6	Japon I	1983	B6/Bugumya	Passable
10 A 4064	A11	Bulldozer	Caterpillar	D6C	BGM II	1983	BGM II	Bon
11 A 4333	A12	Bulldozer	Caterpillar	D7	RFA		Routes bitumées	Bon
12 A 4875	A13	Angledozer	Caterpillar	D8	Fenu II	1984	Logistique	Bon
13 A	A14	Angledozer	Komatsu	D155A	Japon II	1986	Busoro	Bon
14 A	A15	Angledozer	Komatsu	D65A8	BM/6PR	1987	B3/Kilinda	Bon
15 A	A16	Angledozer	Komatsu	D65A8	BM/6PR	1987	B2/Kirambo	Bon
16 A 7693	A17	Bulldozer	Caterpillar	D7G	Japon	1988	B1/Vunga	Bon ✓
17 A 8241	A18	Bulldozer	Caterpillar	D7H	Japon	1990	Imondices	Bon
18 A 8242	A19	Bulldozer	Caterpillar	D7H	Japon	1990	AR	Bon

DIRECTION GENERALE DES PONTS ET CHAUSSEES

LISTE DU MATERIEL - NIVELEUSE

Kigali, le 12 novembre 1991

page 2

Immatr. No	Code No	Genre	Marque	Type	Financé par	Année mise en service	Lieu Affectation	Remarques Etat
1	A 0272	Niveleuse	Caterpillar	12F	EO	1974	Garage	Décl.
2	A 0381	Niveleuse	Caterpillar	12F	BO	1974	Garage	En rép.
3	A 8390	Niveleuse	Caterpillar	12G	EM	1975	Garage	En rép.
4	A 0669	Niveleuse	Caterpillar	12G	EM	1975	B5/Kitabi	Passable
5	A 6724	Niveleuse	Caterpillar	12G	EM	1975	Intervention	Passable
6	A 7954	Niveleuse	Caterpillar	12G	EM	1976	Routes Bitumées	Passable
7	A 0876	Niveleuse	Caterpillar	12G	EM	1976	Route de Transit	En rép.
8	A 0878	Niveleuse	Caterpillar	12G	EM	1976	Reprofilage	Passable
9	A 0988	Niveleuse	Caterpillar	12G	EM	1976	B1/Vunga	Passable
10	A 8459	Niveleuse	Komatsu	GD605A	Japon I	1983	Reprofilage	Bon
11	A 3738	Niveleuse	Komatsu	GD605A	Japon I	1983	Travaux neufs	Bon
12	A 3737	Niveleuse	Komatsu	GD605A	Japon I	1983	Parking	Décl
13	A 2932	Niveleuse	Caterpillar	12G	BGM I	1981	BGM II	Bon
14	A 4873	Niveleuse	Caterpillar	12G	Feru II	1984	B3/Kilinda	Bon
15	A 4874	Niveleuse	Caterpillar	12G	Feru II	1984	Busoro	Bon
16	A 6244	Niveleuse	Komatsu	GD505R2	Japon II	1986	B4/Gahanga	Bon
17	A 6243	Niveleuse	Komatsu	GD505R2	Japon II	1986	B7/Muvumba	Bon
18	A	Niveleuse	Caterpillar	12G	EM/6PR	1987	B6/Bugumya	Bon
19	A	Niveleuse	Caterpillar	12G	EM/6PR	1987	B2/Kirambo	Bon
20	A 8452	Niveleuse	Caterpillar	12G	RFA	1990	Routes bitumées	Bon

DIRECTION GENERALE DES PONTS ET CHAUSSEES

Kigali, le 12 Novembre 1991

LISTE DU MATERIEL - PELLE CHARGEUSE SUR PNEUS

page 3

Immatr. n°	Code n°	Genre	Marque	Type	Financé par	Année mise en service	Lieu Affectation	Remarques Etat
1	A 0188	Pelle charg.	Caterpillar	944	BO (1177-570 34A)	1966	Routes Bitumées	Décl.
2	A 0757	Pelle charg.	Zetelimeyer	2000	RFA	1969	Parking	Décl.
3	A 8391	Pelle charg.	Caterpillar	930	BM	1975	Route de Transit	En rép.
4	A 0253	Pelle charg.	Caterpillar	930	BM	1975	Voiries Ass.	Passable
5	A 0751	Pelle charg.	Caterpillar	930	BM	1975	Reprofilage	Passable
6	A 2164	Pelle charg.	Caterpillar	930	BM	1980	B5/Kaduha	Passable
7	A 2919	Pelle charg.	Caterpillar	930	RFA	1981	Division Ponts	Passable
8	A 2920	Pelle charg.	Caterpillar	930	RFA	1981	Routes Bitumées	Passable
9	A 3725	Pelle charg.	Komatsu Cat	770 970	RFA	1983	Buscro	En rép.
10	A 7951	Pelle charg.	Komatsu	W70	Japon I	1983	Routes Bitumées	Passable
11	A 3724	Pelle charg.	Komatsu	W70	Japon I	1983	Butare(Garage)	En rép.
12	A 4063	Pelle charg.	Caterpillar	950D	Japon I	1983	Routes Bitumées	Passable
13	A 4698	Pelle charg.	Caterpillar	930-970	Fenu II	1984	Busoro	Passable
14	A 4699	Pelle charg.	Caterpillar	930	Fenu II	1984	Busoro	Passable
15	A 5270	Pelle charg.	Caterpillar	936	Fenu II	1984	Routes Bitumées	Passable
16	A 6246	Pelle charg.	Caterpillar	936	Japon II	1986	B1/Vunga	Bon
17	A 6247	Pelle charg.	Caterpillar	936	Japon II	1986	Garage	En rép.
18	A 6248	Pelle charg.	Caterpillar	936	Japon II	1986	Busoro	Bon
19	A 6245	Pelle charg.	Caterpillar	936	Japon II	1986	B7/Muvumba	Bon
20	A 6491	Pelle charg.	Caterpillar	930	Fenu II	1984	Garage	En rép.
21	A 7123	Pelle charg.	Caterpillar	930	BM/6PR	1987	B6/Bugumya	Bon
22	A 8243	Pelle charg.	Caterpillar	930	BM/6PR	1987	B3/Kilinda	Bon
23	A 8334	Pelle charg.	Kawasaki	700	Japon	1988	Cyangugu	Bon
24	A 7681	Pelle charg.	Caterpillar	950	RFA	1988	Routes bitumées	Bon

DIRECTION GENERALE DES PONTS ET CHAUSSEES

LISTE DU MATERIEL - ROULEAU

Kigali, le 12 Janvier 1990

page 4

Inmatr. No	Code No	Genre	Marque	Type	Financé par	Année mise en service	Lieu Affectation	Remarques Etat
1	A 0252	Roul. Compress. (0-5-15)	ABG	WM122	BM	1975	Asphalt. BAS 1	en panne
2	A 0237	Roul. Compress.	Zette Imeyer	VTM	RFA	1975	Asphalt. BAS 1	en panne
3	A 7953	Roul. Compress.	Albaret	CF2	BM	1975	Routes bitumées	
4	A 0386	Roul. Compress.	Albaret	CF2	BM	1975	Routes bitumées	
5	A 2165	Roul. Vibrant (振動)	Dynapac	CH47	BM	1980		en panne
6	A 2167	Roul. Vibrant	Dynapac	CH47	BM	1980		en panne
7	A 2168	Roul. Vibrant	Dynapac	CH47	BM	1980		en panne
8	A 3175	Roul. Vibrant	Dynapac		RFA	1980		
9	A 3774	Rouleau tandem	Sakai	SW40	Japon I	1983	Busoro	en panne
10	A 3770	Rouleau tandem	Sakai	SW40	Japon I	1983		en panne
11	-	Roul. Vibrant	Albaret	VB7	BGM II	1983	BGM II	en panne
12	-	Roul. Vibrant	Albaret	VB9	BGM II	1983	BGM II	en panne
13	-	Roul. Vibrant	Albaret	VB9	BGM II	1983	BAS1/Asphaltage	en panne
14	A 4708	Roul. Vibrant	Dynapac	CH47	Fenu II	1984	Kirambo	
15	A 4707	Roul. Vibrant	Dynapac	CH47	Fenu II	1984	B6/Bugumya	
16	A 5346	Roul. Vibrant	Dynapac	CC21	Japon II	1986	Routes bitumées	
17	A 5347	Roul. Vibrant	Dynapac	CA15R	Japon II	1986	BAS1/Asphaltage	
18		Rouleau tandem	Albaret	VB9A	BM/6PR	1987	Busoro	
19		Rouleau tandem	Albaret	VB9A	BM/6PR	1987	Busoro	
20		Rouleau tandem	Albaret	VB9A	BM/6PR	1987		
21		Rouleau tandem	Albaret	VB9A	BM/6PR	1987	BAS1/Asphaltage	
22		Rouleau tandem	Albaret	VB9A	BM/6PR	1987		
23		Rouleau tandem	Albaret	VB9A	BM/6PR	1987		
24		Rouleau tandem	Albaret	VB9A	BM/6PR	1987		
25		Rouleau tandem	Albaret	VB9A	BM/6PR	1987		
26	A 7694	Rouleau compr.	Dynapac	WT12	Japon	1988	Route de Transit	
27	A 7756	Rouleau compr.	Dynapac	CC21	RFA	1988	Routes bitumées	
28		Rouleau compr.	Dynapac	WT12	Japan	1988	Routes bitumées	

LISTE DU MATERIEL - CAMION

Immatr. n°	Code n°	Genre	Marque	Type	Financé par	Année mise en service	Lieu Affectation	Remarques Etat
1	A 7952	BENNE	Magirus	252022	RFA	1972	Routes bitumées	Décl.
2	A 5130	Benne	Mercedes	1513	RFA	1978	Formation	en rép.
3	A 2014	Benne	Mercedes	1513	BM	1979	Immondices	en rép.
4	A 7290	Benne	Mercedes	1513	BM	1979	Garage GADEM	en rép.
5	A 6407	Benne	Mercedes	1513	BM	1979	Routes bitumées	passable
6	A 7279	Benne	Mercedes	1513	BM	1979	Energie	passable
7	A 1606	Cam. broyeur	Magirus	170017F	BO	1978	Routes bitumées	Décl.
8	A 5238	Cam. Gr. + Tr.	Mercedes	2632/K	BM	1979	Routes en terre	passable
9	A 7150	Camion grue	Mercedes	1513	RFA	1984	Division Ponts	passable
10	A 5201	Camion grue	Mercedes	2626	RFA	1986	Atelier Central	endommagé
11	A 6406	Benne	Mercedes	1513	BM	1979	Parking	à décl.
12	A 7613	Benne	Mercedes	1513	BM	1979	Parking	à décl.
13	A 2020	Benne	Mercedes	1513	BM	1979	Routes bitumées	passable
14	A 2012	Benne	Mercedes	1513	BM	1979	Parking	à décl.
15	A 2013	Benne	Mercedes	1513	BM	1979	Parking	à décl.
16	A 8480	Benne	Mercedes	1513	BM	1979	AR	à décl.
17	A 5132	Benne	Mercedes	1513	BM	1979	Route de Transit	passable
18	A 8225	Benne	Mercedes	1513	BM	1979	AR	passable
19	A 8382	Benne	Mercedes	1513	BM	1979	AR	passable
20	A 5231	Long chassis	Mercedes	1513	BO	1980	Immondices	passable
21	A 6268	Benne	Mercedes	1513	RFA	1981	Routes bitumées	passable
22	A 6417	Benne	Mercedes	1513	RFA	1981	Routes bitumées	passable
23	A 3184	Benne	Mercedes	1513	RFA	1981	Division Ponts	passable
24	A 3186	Benne	Mercedes	1513	RFA	1981	Division Ponts	passable

LISTE DU MATERIEL - CAMION (suite)

	Immatr. n°	Code n°	Genre	Marque	Type	Financé par	Année mise en service	Lieu Affectation	Remarques Etat
25	A 7912	C99	Benne	Mitsubishi	NP112DJL	Japon I	1983	Byumba	Passable
26	A 3711	C112	Citerne carb.	Mitsubishi	NP118DJL	Japon I	1983	Routes bitumées	Passable
27	A 3707	C113	Citerne eau	Mitsubishi	NP118DJL	Japon I	1983	Busoro	Passable
28	A 3712	C114	Cit. arroseuse	Mitsubishi	NP118DJL	Japon I	1983	AR	Passable
29	A 7940	C115	Benne	Mercedes	1513	Fenu II	1984	Routes bitumées	Passable
30	A 6416	C117	Benne	Mercedes	1513	Fenu II	1984	Routes bitumées	Passable
31	A 7955	C118	Benne	Fiat	682N3	Fenu II	1979	Routes bitumées	Passable
32	A 4626	C119	Citerne carb.	Mercedes	1513	Fenu II	1984	Busoro	Passable
33	A 4704	C120	Citerne eau	Mercedes	1513	Fenu II	1984	Busoro	Passable
34	A 4705	C121	Semi-remorque	Mercedes	1932	Fenu II	1984	Routes en terre	Passable
35	A 4687	C122	Benne	Mercedes	1513	Fenu II	1984	Routes en terre	En rép.
36	A 5360	C123	Benne	Mercedes	1513	Fenu II	1984	Busoro	Passable
37	A 7491	C124	Benne	Mercedes	1513	Fenu II	1984	Busoro	Passable
38	A 4690	C125	Benne	Mercedes	1513	Fenu II	1984	Busoro	Passable
39	A 7494	C126	Benne	Mercedes	1513	Fenu II	1984	Busoro	Passable
40	A 4694	C127	Benne	Mercedes	1513	Fenu II	1984	Busoro	Passable
41	A 4695	C129	Benne	Mercedes	1513	Fenu II	1984	Busoro	Passable
42	A 5408	C129	Benne	Mercedes	1513	Fenu II	1984	Busoro	Passable
43	A 7492	C130	Benne	Mercedes	1513	Fenu II	1984	Busoro	Passable
44	A 4700	C131	Benne	Mercedes	1513	Fenu II	1984	Busoro	Passable
45	A 7493	C132	Benne	Mercedes	1513	Fenu II	1984	Busoro	Passable
46	A 4703	C133	Benne	Mercedes	1513	Fenu II	1984	Busoro	Passable
47	A 4702	C134	Benne	Mercedes	1513	Fenu II	1984	Busoro	Passable
48	A 4709	C135	Benne	Mercedes	1513	Fenu II	1984	AR	Passable
49	A 5169	C136	Benne	Mercedes	1513	Fenu II	1984	AR	Passable
50	A 3709	C137	Benne	Mitsubishi	NP118KTL	Japon I	1984	Parking	à décl.
51	A 4954	C138	Benne	Mercedes	1513	BGM II	1985	Immondices	Passable
52	A 4981	C139	Benne	Mercedes	1513	RFA	1984	Division Ponts	Passable
53	A 5165	C140	Benne	Mercedes	1513	RFA	1984	Division Ponts	Passable

LISTE DU MATERIEL - CAMION (suite)

Immatr. n°	Code n°	Genre	Marque	Type	Financé par	Année mise en service	Lieu Affectation	Remarques Etat
54	A 5166	Benne	Mercedes	1513	RFA	1984	Routes bitumées	passable
55	A 5167	Benne	Mercedes	1513	RFA	1984	Routes bitumées	passable
56	A 5172	Benne	Mercedes	1513	RFA	1985	Division Ponts	passable
57	A 5173	Benne	Mercedes	1513	RFA	1985	Division Ponts	passable
58	A 7158	Benne	Mercedes	1513	RFA	1985	Division Ponts	passable
59	A 5175	Benne	Mercedes	1513	RFA	1985	Division Ponts	passable
60	A 5476	Benne	Fiat	682N3	FED	1984	Routes bitumées	passable
61	A 5976	Benne	Mitsubishi	FP418	Japon II	1986	Gitarana	passable
63	A 5977	Benne	Mitsubishi	FP418	Japon II	1986	AR	passable
64	A 5978	Benne	Mitsubishi	FP418	Japon II	1986	Ruhengeri	passable
65	A 5979	Benne	Mitsubishi	FP418	Japon II	1986	Garage	en rép.
66	A 5980	Benne	Mitsubishi	FP418	Japon II	1986	BAS1/Asphaltage	passable
68	A 5981	Benne	Mitsubishi	FP418	Japon II	1986	Parking	Décl.
69	A 5982	Benne	Mitsubishi	FP418	Japon II	1986	BAS1/Asphaltage	passable
70	A 5983	Benne	Mitsubishi	FP418	Japon II	1986	AR	passable
71	A 5984	Benne	Mitsubishi	FP418	Japon II	1986	AR	passable
72	A 5985	Benne	Mitsubishi	FP418	Japon II	1986	Parking	Décl.
73	A 5986	Citerne carb.	Mitsubishi	FP418	Japon II	1986	Magasin	passable
74	A 5987	Benne	Mitsubishi	FP418	Japon II	1986	AR	passable
75	A 5988	Benne	Mitsubishi	FP418	Japon II	1986	AR	passable
76	A 5989	Benne	Mitsubishi	FP418	Japon II	1986	Kibuye	passable
77	A 5990	Benne	Mitsubishi	FP418	Japon II	1986	Gisenyi	passable
78	A 5991	Benne	Mitsubishi	FP418	Japon II	1986	Ruhengeri	passable
79	A 6242	Balayeuse	Nissan	CM481E	Japon II	1986	Routes bitumées	passable
80	A 6241	Balayeuse	Nissan	CM481E	Japon II	1986	Routes bitumées	passable
81	A 6357	Benne	Mercedes	1513	BGM II		Immondices	passable
82	A 6358	Benne	Mercedes	1513	BGM II		Immondices	passable
83	A 6525	Benne	Mercedes	1513	BM/6PR	1987	Routes bitumées	passable
84	A 6539	Benne	Mercedes	1513	BM/6PR	1987	Route de Transit	passable
85	A 6535	Benne	Mercedes	1513	BM/6PR	1987	AR	passable
86	A 6528	Benne	Mercedes	1513	BM/6PR	1987	B5/Kitabi	passable
87	A 6537	Benne	Mercedes	1513	BM/6PR	1987	B3/Kilinda	passable
88	A 6529	Benne	Mercedes	1513	BM/6PR	1987	B3/Kilinda	passable

LISTE DU MATERIEL - CAMION (suite)

	Immatr. n°	Code n°	Genre	Marque	Type	Financé par	Année mise en service	Lieu	Remarques
89	A 6536	C175	Benne	Mercedes	1513	BM/6PR	1987	B3/Kitinda	Bon
90	A 6540	C176	Benne	Mercedes	1513	BM/6PR	1987	B3/Kitinda	Bon
91	A 6533	C178	Benne	Mercedes	1513	BM/6PR	1987	B5/Kitabi	Bon
92	A 6538	C179	Benne	Mercedes	1513	BM/6PR	1987	AR	Bon
93	A 6545	C180	Benne	Mercedes	1513	BM/6PR	1987	B2/Kirambo	Bon
94	A 6530	C181	Benne	Mercedes	1513	BM/6PR	1987	B2/Kirambo	Bon
95	A 6526	C182	Benne	Mercedes	1513	BM/6PR	1987	B2/Kirambo	Bon
96	A 6534	C183	Benne	Mercedes	1513	BM/6PR	1987	B1/Munga	Bon
97	A 6542	C184	Benne	Mercedes	1513	BM/6PR	1987	B1/Munga	Bon
98	A 6531	C185	Benne	Mercedes	1513	BM/6PR	1987	AR	Bon
99	A 6546	C186	Benne	Mercedes	1513	BM/6PR	1987	B1/Munga	Bon
100	A 6527	C187	Benne	Mercedes	1513	BM/6PR	1987	B1/Munga	Bon
101	A 6541	C188	Benne	Mercedes	1513	BM/6PR	1987	B5/Munga	Bon
102	A 6544	C189	Graissage	Mercedes	1513	BM/6PR	1987	Routes bitumées	Bon
103	A 6543	C190	Graissage	Mercedes	1513	BM/6PR	1987	Routes bitumées	Bon
104	A 7178	C191	Atelier	Mercedes	1513	BM/6PR	1987	Atelier Central	Bon
105	A 7177	C192	Atelier	Mercedes	1513	BM/6PR	1987	Parking	Bon
106	A 7081	C193	Benne 5t	Mercedes	1513	BM/6PR	1987	Parking	Bon
107	A 7080	C194	Benne 5t	Iveco-Mag.	79-10	BM/6PR	1987	BAS1/Asphaltage	Passable
108	A 7097	C195	Benne 5t	Iveco-Mag.	79-10	BM/6PR	1987	BAS1/Asphaltage	Passable
109	A 7457	C196	Benne 5t	Iveco-Mag.	79-10	BM/6PR	1987	BAS1/Asphaltage	Passable
110	A 6827	C197	Benne	Mercedes	1513	RFA	1987	Déouannement	Passable
111	A 6828	C198	Benne	Mercedes	1513	RFA	1987	Division Ponts	Bon
112	A 6902	C199	Benne	Mercedes	2628	RFA	1987	Division Ponts	Bon
113	A 6903	C200	Benne	Mercedes	2628	RFA	1987	Routes bitumées	Bon
114	A 7248	C201	Benne	Mercedes	2628	RFA	1987	Routes bitumées	Bon
115	A 7249	C202	Benne	Daewoo	1513	Corée	1988	Route de transit	Passable
116	A 7250	C203	Benne	Daewoo	1513	Corée	1988	Byumba	en panne
117	A 7251	C204	Benne	Daewoo	1513	Corée	1988	Garage	en rép.
118	A 7252	C205	Benne	Daewoo	1513	Corée	1988	Butare	Passable
119	A 7253	C206	Benne	Daewoo	1513	Corée	1988	Parking	en rép.
120	A 7254	C207	Benne	Daewoo	1513	Corée	1988	Kibungo	en panne
121	A 7255	C208	Benne	Daewoo	1513	Corée	1988	Parking	en rép.
122	A 7757	C177	Benne	Mercedes	1513	RFA	1987	Routes bitumées	Bon

Penal

LISTE DU MATERIEL - CAMION (suite)

Immatr. n°	Code n°	Genre	Marque	Type	Financé par	Année mise en service	Lieu Affectation	Remarques Etat
123	A 7256	Benne	Daewoo		Corée	1988	Parking	en panne
124	A 7252	Benne	Daewoo		Corée	1988	Parking	en rép.
125	A 7257	Fourgonnette	Kia Motors		Corée	1988	Parking	en rép.
126	A 7258	Fourgonnette	Kia Motors		Corée	1988	Parking	en rép.
127	A 7259	Fourgonnette	Kia Motors		Corée	1988	Parking	en rép.
128	A 7260	Fourgonnette	Kia Motors		Corée	1988	Parking	en panne-accid.
129	A 7261	Fourgonnette	Kia Motors		Corée	1988	Parking	en panne
130	A 7326	Citerne à eau	Mitsubishi	FP418DL	Japon	1988	AR	Bon
131	A 7327	Benne	Mitsubishi	FP418DL	Japon	1988	B4/Gahanga	accidenté
132	A 7328	Citerne Carbur	Mitsubishi	FP418DL	Japon	1988	AR	Bon
133	A 7329	Citerne à eau	Mitsubishi	FP418DL	Japon	1988	AR	accidenté
134	A 7330	Benne	Mitsubishi	FP418DL	Japon	1988	AR	Bon
135	A 7331	Benne	Mitsubishi	FP418DL	Japon	1988	AR	Bon
136	A 7332	Benne	Mitsubishi	FP418DL	Japon	1988	AR	Bon
137	A 7342	Benne	Mitsubishi	FP418DL	Japon	1988	Rusayo	Bon
138	A 7343	Benne	Mitsubishi	FP418DL	Japon	1988	Parking	accidenté
139	A 7344	Citerne à eau	Mitsubishi	FP418DL	Japon	1988	Garage	accidenté
140	A 7347	Benne	Mitsubishi	FP418DL	Japon	1988	Garage	endommagé
141	A 7362	Benne	Mitsubishi	FP418DL	Japon	1988	AR	en rép.
142	A 7363	Benne	Mitsubishi	FP418DL	Japon	1988	Cyangugu	Bon
143	A 7364	Benne	Mitsubishi	FP418DL	Japon	1988	Parking	accidenté
144	A 7412	Benne	Mitsubishi	FP418DL	Japon	1988	AR	Bon
145	A 7413	Benne	Mitsubishi	FP418DL	Japon	1988	Garage GADM	en rép.
146	A 7414	Benne	Mitsubishi	FP418DL	Japon	1988	Muramba	Bon
147	A 7415	Benne	Mitsubishi	FP418DL	Japon	1988	Bugumya	Bon
148	A 7416	Benne	Mitsubishi	FP418DL	Japon	1988	Bugumya	Bon
149	A 7419	Camion	Merced-Benz	1513		1988	BAS1/Asphaltage	Bon
150	A 7783	Benne	Mercedes	2628	RFA	1989	Routes bitumées	Bon

LISTE DU MATERIEL - CAMION (fin)

Immatri. n°	Code n°	Genre	Marque	Type	Financé par	Année mise en service	Lieu Affectation	Remarques Etat
151	A 8235	Multi-charge.	Nissan	CM481E	Japon	1990	Immondices	Bon
152	A 8236	Multi-charge.	Nissan	CM481E	Japon	1990	Immondices	Bon
153	A 8237	Multi-charge.	Nissan	CM481E	Japon	1990	Garage	en rép.
154	A 8238	Multi-charge.	Nissan	CM481E	Japon	1990	Immondices	Bon
155	A 8239	Multi-charge.	Nissan	CM481E	Japon	1990	Immondices	Bon
156	A 8240	Multi-charge.	Nissan	CM481E	Japon	1990	Immondices	Bon
157	A 8234	Gr. Benne	Mitsubishi	FP418L	Japon	1990	AR	Bon
158	A 8245	Gr. Benne	Mitsubishi	FP418L	Japon	1990	AR	Bon
159	A 8246	Gr. Benne	Mitsubishi	FP418L	Japon	1990	AR	Bon
160	A 8247	Gr. Benne	Mitsubishi	FP418L	Japon	1990	AR	Brûlé
161	A 8248	Gr. Benne	Mitsubishi	FP418L	Japon	1990	AR	Bon
162	A 8706	Benne	Mercedes	1513	RFA	1991	Div. Ponts	Neuf
163	A 8707	Benne	Mercedes	1513	RFA	1991	Div. Ponts	Neuf
164	A 8363	Benne	Magirus Deutz	232225	RFA	1980	Routes bitumées	Pass. ex A2613

DIRECTION GENERALE DES PONTS ET CHAUSSEES

Kigali, le 12 Novembre 1991

LISTE DU MATERIEL - TRACTEUR

page 10

Immatr. n°	Code n°	Genre	Marque	Type	Financé par	Année mise en service	Lieu Affectation	Remarques Etat
1 A 5430	T17	Tracteur	Deutz	DX90	BM	1980	Atelier Central	passable
2 A 2314	T18	Tracteur	Deutz	DX90	BM	1980	Kirambo	passable
3 A 2315	T19	Tracteur	Deutz	DX90	BM	1980	BAS1/Asphaltage	v passable
4 A 2316	T20	Tracteur	Deutz	DX90	BM	1980	Butare	passable
5 A 2317	T21	Tracteur	Deutz	DX90	BM	1980	Byumba	passable
6 A 2318	T22	Tracteur	Deutz	DX90	BM	1980	Cyangugu	passable
7 A 2319	T23	Tracteur	Deutz	DX90	BM	1980	At. Ruhengeri	Décl.
8 A 2320	T24	Tracteur	Deutz	DX90	BM	1980	Kibuye	passable
9 A 2321	T25	Tracteur	Deutz	DX90	BM	1980	Kigali	passable
10 A 2322	T26	Tracteur	Deutz	DX90	BM	1980	Kabaya	passable
11 A 2323	T27	Tracteur	Deutz	DX90	BM	1980	Nyanza	passable
12 A 2324	T28	Tracteur	Deutz	DX90	BM	1980	Garage	v passable
13 A 2325	T29	Tracteur	Deutz	DX90	BM	1980	BAS1/Asphaltage	passable
14 A 2326	T30	Tracteur	Deutz	DX90	BM	1980	Ruseyo	passable
15 A 2327	T31	Tracteur	Deutz	DX90	BM	1980	Kibungo	passable
16 A 2328	T32	Tracteur	Deutz	DX90	BM	1980	Rwanagana	passable
17 A 2329	T33	Tracteur	Deutz	DX90	Fenu I	1980	BAS1/Asphaltage	v passable
18 A 2330	T34	Tracteur	Deutz	DX90	Fenu I	1980	Garage	décl.
19 A 2331	T35	Tracteur	Deutz	DX90	Fenu I	1980	Div. Ponts	passable
20 A 7895	T36	Tracteur	Deutz	DX90	Fenu I	1980	Div. Ponts	passable
21 A 5148	T38	Tracteur	Deutz	DX90	Fenu I	1980	Gishwati	passable

DIRECTION GENERALE DES PONTS ET CHAUSSEES

LISTE DU MATERIEL - TRACTEUR (fin)

Kigali, le 12 Novembre 1991

page 12

Immatri. n°	Code n°	Genre	Marque	Type	Financé par	Année mise en service	Lieu	Remarques
23	A 5477	Tracteur	Deutz	DX90	Faru I	1980		
24	A 3145	Tracteur	Deutz	DX90	RFA	1981	Division Ponts	passable
25	A 3146	Tracteur	Deutz	DX90	RFA	1981	Division Ponts	passable
26	A 3147	Tracteur	Deutz	DX90	RFA	1981	Division Ponts	passable
27	A 3148	Tracteur	Deutz	DX90	RFA	1981	Division Ponts	passable
28	A 3150	Tracteur	Deutz	DX90	RFA	1981	Division Ponts	passable
29	A 3151	Tracteur	Deutz	DX90	RFA	1981	Division Ponts	passable
30	A 3152	Tracteur	Deutz	DX90	RFA	1981	Division Ponts	passable
31	A 3153	Tracteur	Deutz	DX90	RFA	1981	Division Ponts	passable
32	A 3154	Tracteur	Deutz	DX90	RFA	1981	Division Ponts	passable
33	A 4313	Tracteur	Deutz	DX90	RFA	1983	Routes bitumées BGM II	passable

DIRECTION GENERALE DES PONTS ET CHAUSSEES

Kigali, le 15 Janvier 1990

LISTE DU MATERIEL - EXCAVATRICE

page 12

Immatri. n°	Code n°	Genre	Marque	Type	Financé par	Année mise en service	Lieu	Remarques
1	A 0548	Excavatrice	Poclain	P 60	RFA	1970	Rotes bitumées	Passable
2	A 2631	Excavatrice	Poclain	P 60	BM	1979	Garage	en panne
3	A 6623	Excavatrice				1987	Division Ponts	Bon
4	A 7691	Excavatrice	Hitachi	WH0730	Japon	1983	Garage	en rép.
5	A 7682	Excavatrice	Caterpillar		RFA	1989	Voirie	Bon

LISTE DU MATERIEL - REMORQUE

Inmatr. n°	Code n°	Genre	Marque	Type	Financé par	Année mise en service	Lieu	Remarques
1	A 0847	Roulotte	Matra		RFA	1975	Kinyinya	Passable
2	A	Roulotte	Matra		RFA	1975	Routes bitumées	Passable K.C.R.
3	A 0850	Roulotte	Burns+Blane	FITT	BM	1975	Kirambo	Passable
4	A	Citerne	Burns+Blane	FITT	BM	1975	Routes bitumées	Passable
5	A 0849	Citerne	Blumhardt	6000 L	RFA	1967	Div.Ports	
6	A 2175	Citerne eau	Viberti	141 D	BM	1980	Busoro	
7	A 2173	Citerne eau	Viberti	141 D	BM	1980	Parking	
8	A 2172	Citerne eau	Viberti	141 D	BM	1980	Routes bitumées	
9	A 2173	Citerne eau	Viberti	141 D	BM	1980	Gishwati	
10	A 2175	Cit.carburant	Viberti	141 D	BM	1980	BAS1/Asphalt.	
11	A 2177	Cit.carburant	Viberti	141 D	BM	1980	Kirambo	— passable.
12	A 2179	Cit.carburant	Viberti	141 D	BM	1980	Kilinda	
13	A 2178	Cit.carburant	Viberti	141 D	BM	1980	Wunga	— passable.
14	A 2312	Roulotte	Jodag	BW 702	BM	1980	Kirambo	— passable.
15	A 2162	Roulotte	Jodag	BW 702	BM	1980	Kitebi	
16	A 2161	Roulotte	Jodag	BW 702	BM	1980	Busoro	— passable.
17	A 2158	R.Graissage	Metro lub		BM	1980	Kibuye	
18	A 2160	R.Graissage	Metro lub					
19	A 2465	Remorque	Calabrese	RC 6 TR	BM	1981	Gishwati	
20	A 2468	Remorque	Calabrese	RC 6 TR	BM	1981	At. Ruhengeri	
21	A 2469	Remorque	Calabrese	RC 6 TR	BM	1981	At. Ruhengeri	
22	A 2476	Remorque	Calabrese	RC 6 TR	BM	1981	Nyabisindu	
23	A 2477	Remorque	Calabrese	RC 6 TR	BM	1981	Kibuye	

LISTE DU MATERIEL - REMORQUE (suite)

page 14

Immatr. n°	Code n°	Genre	Marque	Type	Financé par	Année mise en service	Lieu	Remarques
24	A 2495	Remorque	Calabrese	RC 6 TR	Fenu I	1981	Cyangugu	
25	A 2491	Remorque	Calabrese	RC 6 TR	Fenu I	1981	At. Centr.	
26	A 2493	Remorque	Calabrese	RC 6 TR	Fenu I	1981	At. Ruhengeri	
27	A 3156	Remorque	Mueller	EDU-TA	RFA	1981	Division Ponts	
28	A 3157	Remorque	Mueller	EDU-TA	RFA	1981	Division Ponts	
29	A 3158	Remorque	Mueller	EDU-TA	RFA	1981	Division Ponts	

DIRECTION GENERALE DES PONTS ET CHAUSSEES

Kigali, le 15 Janvier 1990

LISTE DU MATERIEL - REMORQUE (fin)

page 15

Immatr. n°	Code n°	Genre	Marque	Type	Financé par	Année mise en service	Lieu	Remarques
30	A 3159	Remorque	Mueller	EDU-TA	RFA	1981	Division Ponts	
31	A 3769	R. surbaissée	Tokyo	403 L	RFA	1983	Kigali	
32	A 3161	Remorque	Mueller		RFA	1981	Division Ponts	
33	A 3162	Remorque	Mueller		RFA	1981	Division Ponts	
34	A 3173	Remorque	Mueller		RFA	1981	Division Ponts	
35	A 3179	Remorque	Mueller		RFA	1981	Division Ponts	
36	A 3161	Remorque	Mueller			1982	Division Ponts	
37	A 3612	Remorque	Ibag			1982	Division Ponts	
38	A 8078	Remorque	Mueller			1982	Division Ponts	
39	A 5096	Remorq. atel. 拖船	Metcan		Fenu II	1984	Susoro	
40	A 5097	Remorq. graiss. 拖船	Metcan		Fenu II	1984	Busoro	
41		Cit. carburant	Geest Overseas	Petit	BM/6PR	1987	Kaduha	
42		Cit. carburant	Geest Overseas	Petit	BM/6PR	1987	Gishwati	
43		Cit. carburant	Geest Overseas	Petit	BM/6PR	1987	Rusayo	
44		Citerne eau	Geest Overseas	Petit	BM/6PR	1987	Kigali	
45		Citerne eau	Geest Overseas	Petit	BM/6PR	1987	Kaduha	
46	A 4379	Remorque	Mueller		BGM II	1983	BGM II	
47	A 4380	Remorque	Mueller		BGM II	1983	BGM II	
48	A 4381	Remorque	Mueller		BGM II	1983	BGM II	
49	A 4382	Remorque	Mueller		BGM II	1983	BGM II	
50	A 4706	Remorque surb. 拖船	Nooteboom		Fenu II	1984	At. centr.	

DIRECTION GENERALE DES PONTS ET CHAUSSEES

LISTE DU MATERIEL - MACHINE DE MARQUAGE

Kigali, le 15 Janvier 1990

page 16

Inmatr. n°	Code n°	Genre	Marque	Type	Financé par	Année mise en service	Lieu	Remarques
1	M2	マシ Mach.marquage	Hofmann	H 16	BM	1981	Signalisation BS1	
2	A 6044	Mach.marquage	Toyo	TY 20	Japon II	1986	Signalisation BS1	
3	M4	Mach.marquage	Hofmann	H 26	BM/6PR	1987	Signalisation BS1	
4	A 7692	Mach.marquage	Isuzu	CUR	Japon III	1988	Ponts et Chaussé	en panne-Accid.

DIRECTION GENERALE DES PONTS ET CHAUSSEES

LISTE DU MATERIEL - GROUPE ELECTROGENE

Kigali, le 15 Janvier 1990

page 17

Imatr. n°	Code n°	Genre	Marque	Type	Financé par	Année mise en service	Lieu	Remarques
1		发电机 Groupe électrog.	Deutz-Kirsh		BM	1980		
2		Groupe électrog.	Deutz-Kirsh		BM	1980		
3		Groupe électrog.	Deutz		Fenu II	1984		
4		Groupe électrog.	Lister		BGM II	1985	EGM II	
5		Groupe électrog.	Deutz	DDCD8	BGM II	1985	BGM II	
6		Groupe électrog.	Deutz	DDCD8	BM/6FR	1987		
7		Groupe électrog.	Deutz	DDCD8	BM/6FR	1987		
8		Groupe électrog.	Deutz	DDCD16	BM/6FR	1987		
9		Groupe électrog.	Deutz	DDCD16	BM/6FR	1987		
10		Groupe électrog.	Komatsu	EG33-1	Japon	1988	Garage	
11		Groupe électrog.	Komatsu	EG33-1	Japon	1988	Garage	

DIRECTION GENERALE DES PONTS ET CHAUSSEES

LISTE DU MATERIEL - EPANDEUSE

Kigali, le 15 Janvier 1990

page 13

Immatr. n°	Code n°	Genre	Marque	Type	Financé par	Année mise en service	Lieu	Remarques
1	A 2171	EP 2	Phoenix	2750 L	BM	1979		
2	A 2170	EP 3	Phoenix		BM	1979	Voirie	
3	A 2169	EP 4	Phoenix		BM	1979	Voirie	
4		EP 6	Tokyu	2000	Japon I	1983		
5		EP 7	Tanaka	TMS 800	Japon II	1986	Voirie	
6		EP 8	Tanaka	TMS 800	Japon II	1985	Voirie	
7		EP 9	Tanaka	TMS 800	Japon II	1986		
8		EP 10	Fondoir 液撒布機	TK 2000 M	Japon II	1986		
9		EP 11	Fondoir	TK 2000 M	Japon II	1986		
10		EP 12	Epandeuse		Japon III	1988	Voirie	
11		EP 13	Epandeuse		Japon III	1988	Voirie	

DIRECTION GENERALE DES PONTS ET CHAUSSEES
 LISTE DU MATERIEL - GRAVILLONNEUSE

Kigali, le 16 Janvier 1990

page 19

Immatr. n°	Code n°	Genre	Marque	Type	Financé par	Année mise en service	Lieu	Remarques
1		ス7679 (1554104) Gravillonneuse	Phoenix		BM	1979		
2		Gravillonneuse	Phoenix		BM	1979		
3		Gravillonneuse	Hanta	MS 12 TES	Japon I	1983		
4		Gravillonneuse	Hanta	MS 12 TES	Japon I	1983		
5	GR 5	Gravillonneuse	Hanta	MS 12 TES	Japon II	1986		

DIRECTION GENERALE DES PONTS ET CHAUSSEES

Kigali, le 15 Janvier 1990

LISTE DU MATERIEL - PLAQUE VIBRANTE

page 20

Imatr. n°	Code n°	Genre	Marque	Type	Financé par	Année mise en service	Lieu	Remarques
1		7L-1-2-179 Plaque vibrante	Mikasa		BM/SPR	1987		
2		Plaque vibrante	Mikasa		BM/SPR	1987		
3		Plaque vibrante	Mikasa		BM/SPR	1987		
4		Plaque vibrante	Mikasa		BM/SPR	1987		

DIRECTION GENERALE DES PONTS ET CHAUSSEES

LISTE DU MATERIEL - POMPE A EAU

Kigali, le 15 Janvier 1990

page 21

Immatr. Code n°	Genre	Marque	Type	Financé par	Année mise en service	Lieu	Remarques
1	Pompe à eau	Honda	WA 30	BGM II	1983	BGM II	
2	Pompe à eau	Honda	WA 30	BGM II	1983	BGM II	
3	Pompe à eau	Honda	WA 30	Fenu II	1984	Digue Busoro	
4	Pompe à eau	Honda	WA 30	Fenu II	1984	Digue Busoro	
5	Pompe à eau	Honda	WA 30	BM	1983		
6	Pompe à eau	Moes-Honda	GX 340 S4	BM/SPR	1987		
7	Pompe à eau	Moes-Honda	GX 340 S4	BM/SPR	1987		
8	Pompe à eau	Moes-Honda	GX 340 S4	BM/SPR	1987		
9	Pompe à eau	Moes-Honda	GX 340 S4	BM/SPR	1987		
10	Pompe à eau	Moes-Honda	GX 340 S4	BM/SPR	1987		
11	Pompe à eau	Moes-Honda	GX 340 S4	BM/SPR	1987		
12	Pompe à eau	Moes-Honda	GX 340 S4	BM/SPR	1987		
13	Pompe à eau	Okamoto	CHG26-100/100	Japon	1988	Garage	
14	Pompe à eau	Okamoto	CHG26-100/100	Japon	1988	Garage	
15	Pompe à eau	Okamoto	CHG26-100/100	Japon	1988	Garage	

DIRECTION GENERALE DES PONTS ET CHAUSSEES

Kigali, le 15 Janvier 1990

LISTE DU MATERIEL - BETONNIERE

page 22

Imatr. Code n°	Genre	Marque	Type	Financé par	Année mise en service	Lieu	Remarques
1	コンクリート Bétonnière	Bedford	REPX	BGM II	1983	BGM II	
2	Bétonnière	Sraud-Faucheux	340 N	EM/6PR	1987		
3	Bétonnière	Braud-Faucheux	340 N	EM/6PR	1987		
4	Bétonnière	Braud-Faucheux	340 N	EM/6PR	1987		
5	Bétonnière	Braud-Faucheux	340 N	EM/6PR	1987		

DIRECTION GENERALE DES PONTS ET CHAUSSEES

LISTE DU MATERIEL - COMPRESSEUR

Kigali, le 15 Janvier 1990

page 23

Immatr. n°	Code n°	Genre	Marque	Type	Financé par	Année mise en service	Lieu	Remarques
1		Compresseur	Holmann					
2		Compresseur	Atlas Copco					
3		Compresseur	Pokorny					
4		Compresseur	Atlas Copco	XAS 80 DD	EGM II	1983		
5	CP 6	Compresseur	Hokuetsu	PDS 265	Japon II	1986		
6	CP 7	Compresseur	Hokuetsu	PDS 265	Japon II	1986		
7	CP 8	Compresseur	Hokuetsu	PDS 265	Japon II	1986		
8		Compresseur	Atlas Copco	XA	EM/EPR	1987		
9		Compresseur	Atlas Copco	XA	EM/EPR	1987		
10		Compresseur	Atlas Copco	XA	EM/EPR	1987		
11		Compresseur	Komatsu	EC 210 Z	Japon III	1988	Kigali	

DIRECTION GENERALE DES PONTS ET CHAUSSEES

Kigali, le 15 Janvier 1990

LISTE DU MATERIEL - CAMIONNETTE

page 24

Inmatr. n°	Code n°	Genre	Marque	Type	Financé par	Année mise en service	Lieu	Remarques
1	A 5053	Camionnette DC	Toyota Hilux		BGM II	1984	BGM II	○
2	A 5078	Camionnette pick-up	Toyota Stout	RK110LKRH	Japon II	1986	Surv. Gisenyi	○
3	A 5079	Camionnette pick-up	Toyota Stout	RK110LKRH	Japon II	1986	SP Kirambo	○
4	A 5080	Camionnette pick-up	Toyota Stout	RK110LKRH	Japon II	1986	Surv. Kibungo	○
5	A 5081	Camionnette pick-up	Toyota Stout	RK110LKRH	Japon II	1986	Surv. Byumba	○
6	A 5082	Camionnette pick-up	Toyota Stout	RK110LKRH	Japon II	1986	Surv. Cyangugu	○
7	A 5083	Camionnette pick-up	Toyota Stout	RK110LKRH	Japon II	1986	Surv. Gitarama	○
8	A 5084	Camionnette pick-up	Toyota Stout	RK110LKRH	Japon II	1986	SP Rwamagana	○
9	A 5085	Camionnette pick-up	Toyota Stout	RK110LKRH	Japon II	1986	Surv. Kibuye	○ A DECLASSER
10	A 5086	Camionnette pick-up	Toyota Stout	RK110LKRH	Japon II	1986	Bd Kabaya	○
11	A 5087	Camionnette pick-up	Toyota Stout	RK110LKRH	Japon II	1986	SP Kabaya	○
12	A 5088	Camionnette pick-up	Toyota Stout	RK110LKRH	Japon II	1986	Surv. Butare	○
13	A 5089	Camionnette pick-up	Toyota Stout	RK110LKRH	Japon II	1986	B4 Byimana Kitabi	○
14	A 5090	Camionnette pick-up	Toyota Stout	RK110LKRH	Japon II	1986	B Ruhengeri	○
15	A 5091	Camionnette pick-up	Toyota Stout	RK110LKRH	Japon II	1986	Surv. Gikongoro	○
16	A 5092	Camionnette pick-up	Toyota Stout	RK110LKRH	Japon II	1986	Bd Signalisation	○
17	A 5093	Camionnette pick-up	Toyota Stout	RK110LKRH	Japon II	1986	Dir. Hab. Exprop.	○
18	A 5094	Camionnette pick-up	Toyota Stout	RK110LKRH	Japon II	1986	SP Ngarara	○
19	A 5095	Camionnette pick-up	Toyota Stout	RK110LKRH	Japon II	1986	Surv. Ruhengeri	○
20	A 5096	Camionnette pick-up	Toyota Stout	RK110LKRH	Japon II	1986	Nyange	○
21	A 5072	Camionnette pick-up	Toyota Stout	RK110LKRH	Japon II	1986	BAS 1 Kigali	en panne-accid.
22	A 5073	Camionnette pick-up	Toyota Stout	RK110LKRH	Japon II	1986	BAS 2 Kigali	en panne
23	A 5074	Camionnette pick-up	Toyota Stout	RK110LKRH	Japon II	1986	Kibuye	X
24	A 5075	Camionnette pick-up	Toyota Stout	RK110LKRH	Japon II	1986	Trav. neufs	○
25	A 5076	Camionnette pick-up	Toyota Stout	RK110LKRH	Japon II	1986	Cadastre	○
26	A 5077	Camionnette pick-up	Toyota Stout	RK110LKRH	Japon II	1986	Surv. Kigali	○
27	A 5072	Land Cruiser	Toyota	LJ70LVMR	Japon II	1986	Div. Et. Insp.	en panne x
28	A 5073	Land Cruiser	Toyota	LJ70LVMR	Japon II	1986	DG Ponts et	
29	A 5074	Land Cruiser	Toyota	LJ70LVMR	Japon II	1986	Dir. Etudes	
30	A 5075	Land Cruiser	Toyota	LJ70LVMR	Japon II	1986	Dir. Etudes	

DIRECTION GENERALE DES PONTS ET CHAUSSEES

LISTE DU MATERIEL - CAMIONNETTE (suite)

Kigali, le 15 Janvier 1990

page 25

Inmatr. n°	Code n°	Genre	Marque	Type	Financé par	Année mise en service	Lieu	Remarques
31	A 2211	Camionnette pick-up	Toyota Stout				A.T.C. Magasin	
32	A 7193	Camionnette pick-up	Toyota Hilux				A.T.C. Magasin	en panne-accid.
33	A 6008	Land Cruiser	Toyota	RJ70LVKR	Japon II	1986	Division Atelier	
34	A 6009	Land Cruiser	Toyota	LJ70LVKR	Japon II	1986	BC Habitat	
35	A 6010	Land Cruiser	Toyota	RJ70LVKR	Japon II	1986	Kigali	
36	A 6012	Land Cruiser	Toyota	RJ70LVKR	Japon II	1986	BC	
37	A 6013	Land Cruiser	Toyota	RJ70LVKR	Japon II	1986	Kigali	
38	A 6497	Land Cruiser	Toyota	RJ70LVKR	Japon II	1986	CC	
39	A 6497	Camionnette DC	Toyota Hilux		BGM II	1987	BGM II	
40	A 6604	Camionnette DC	Toyota Hilux		BGM II	1987	BGM II	
41	A 6972	Camionnette pick-up	Toyota Hilux	YN55L-KR	BGM/6PR	1987	Kigali	
42	A 6973	Camionnette pick-up	Toyota Hilux	YN55L-KR	BGM/6PR	1987	Kigali	
43	A 6974	Camionnette pick-up	Toyota Hilux	YN55L-KR	BGM/6PR	1987	Kigali	
44	A 6975	Camionnette pick-up	Toyota Hilux	YN55L-KR	BGM/6PR	1987	Kigali	en panne
45	A 6976	Camionnette pick-up	Toyota Hilux	YN55L-KR	BGM/6PR	1987	Kigali	
46	A 6977	Camionnette pick-up	Toyota Hilux	YN55L-KR	BGM/6PR	1987	Kigali	
47	A 6978	Camionnette pick-up	Toyota Hilux	YN55L-KR	BGM/6PR	1987	Kigali	
48	A 6979	Camionnette pick-up	Toyota Hilux	YN55L-KR	BGM/6PR	1987	Kigali	
49	A 6791	Tout terrain	Range Rover	YN55L-KR	BGM/6PR	1987	Kigali	en panne
50	A 6792	Tout terrain	Range Rover		BGM/6PR	1987	Kigali	
51	A 6793	Tout terrain	Range Rover		BGM/6PR	1987	Kigali	
52	A 6393	Tout terrain	Range Rover		BGM/6PR	1987	Kigali	
53	A 5072	Camionnette	Toyota Hilux		BGM/6PR	1987	Kigali	
54	A 4034	Jeep	Suzuki	SJ 410		1982	Kigali	en panne-accid.
55	A 5246	Camionnette	Toyota Hilux		BGM II	1982	Kigali	A DECLASSER
56	A 4187	Combi	VW	DC		1977	A.T.B.	
57	A 4692	Camionnette	Toyota Hilux			1984	Busoro	
58	A 7541	Camionnette	Toyota Hilux			1984	Formation	
59	A 6422	Camionnette	Toyota Hilux			1985		
60	A 6961	Camionnette	Toyota Stout			1984	Division Ponts	

DIRECTION GENERALE DES PONTS ET CHAUSSEES

Kigali, le 15 Janvier 1990

LISTE DU MATERIEL - CAMIONNETTE (suite)

page 26

	Immatr. n°	Code n°	Genre	Marque	Type	Financé par	Année mise en service	Lieu	Remarques
61	A 5313		Camionnette	Toyota Hilux			1985	Division Ponts	
62	A 5861		Combi	VW	LT 35		1985	Div. Ponts	
63	A 6141		Voiture A 1/4	Peugeot	305		1986	DG des Ponts et Ch.	
64	A 7094		Camionnette	Peugeot	505		1986	DG des Ponts et Ch.	
65	A 6720		Camionnette	Toyota	D.G		1986	Div. Ponts	
66	A 7107		Jeep	Isuzu			1985	Div. Atelier	
67	A 6855		Jeep	Toyota	LC		1986	Div. Ponts	er panne
68	A 5422		Camionnette	Toyota Hilux			1984	Kibuye	
69	A 5937		Combi	VW	Transporter		1984	Div. Ponts	
70	A 6376		Camionnette	Toyota	D.C		1982	Div. Ponts	
71	A 2977		Voiture	Toyota	Corolla		1981	Bur. Pers.	
72	A 6203		Combi	VW			1979	G.C.A	
73	A 5125		Camionnette	Toyota Stout			1981	Bureau Magasin	A DECLASSER
74	A 2962		Voiture	Toyota	Corolla		1981	Kigali	
75	A 3712		Camionnette	Isuzu	KB 26		1982		
76	A 4090		Camionnette	Isuzu	KB 26		1983	Voirie Bitumée	
77	A 4082 / 70mk		Camionnette	Isuzu	KB 26		1983		
78	A 4083		Camionnette	Isuzu	KB 26		1983	Pam	A DECLASSER
79	A 4085		Camionnette	Isuzu	KB 26		1983	Kigali	A DECLASSER
80	A 4092		Camionnette	Isuzu	KB 26		1983		
81	A 5207		Combi	VW	DC		1979		
82	A 6723		Camionnette	Isuzu	KB 26		1982	Garage Engins Lourds	
83	A 3654		Jeep	Suzuki	SJ 410		1982	Garage Dépannage	
84	A 6404		Voiture	Renault	R 16		1978	Formation	
85	A 7228		Combi	VW	DC		1986	Projet Formation CTA	
86	A 7229		Combi	VW	DC		1986	Projet Formation CTA	
87	A 7230		Combi	VW	Bus		1986	Projet Formation CTA	
88	A 7242		Combi	VW	Bus		1986	Projet Formation CTA	
89	A		Combi	VW					
90	A 7298		DC	Toyota Hilux	D	Japon	1988	Kigali	Cartographie

DIRECTION GENERALE DES PONTS ET CHAUSSEES

LISTE DU MATERIEL - CAMIONNETTE (Fin)

Kigali, le 15 Janvier 1990

page 27

Inmatr. n°	Code n°	Genre	Marque	Type	Financé par	Année mise en service	Lieu	Remarques
91	A 7299	DC	Toyota Hilux	D	Japon	1988	Kigali	X en panne-accid.
92	A 7300	DC	Toyota Hilux	D	Japon	1988	Kigali	X Voirie Capitale
93	A 7301	DC	Toyota Hilux	D	Japon	1988	Kigali	O BC
94	A 7302	DC	Toyota Hilux	D	Japon	1988	Kigali	O Entretien méc.
95	A 7303	DC	Toyota Hilux	D	Japon	1988	Kigali	O Urbanisme
96	A 7304	DC	Toyota Hilux	D	Japon	1988	Kigali	O Service technique
97	A 7305	DC	Toyota Hilux	D	Japon	1988	Kigali	X Expropriation
98	A 7306	DC	Toyota Hilux	D	Japon	1988	Kigali	X en panne-accid.
99	A 7307	DC	Toyota Hilux	D	Japon	1988	Kigali	O Garage
100	A 7308	DC	Toyota Hilux	D	Japon	1988	Kigali	X en panne-accid.
101	A 7309	DC	Toyota Hilux	D	Japon	1988	Kigali	O Entretien Man.
102	A 6998	DC	Toyota Hilux		Japon	1988	Kigali	O Dir. études
103	A 6999	DC	Toyota Hilux		Japon	1987	Kigali	O Dir. études
104	A 7441	Camionnette	Toyota Stout	2000	BY	1987	Kigali	Div. Ponts
105	A 7122	Voiture	Peugeot 305			1988	Kigali	Laboratoire
106	A 7374	Camionnette	Toyota Hilux			1988	Kigali	Voirie

DIRECTION GENERALE DES PONTS ET CHAUSSEES

Kigali, le 15 Janvier 1990

LISTE DU MATERIEL - BARAQUE

page 23

Imatr. Code n°	Genre	Marque	Type	Financé par	Année mise en service	Lieu	Remarques
1	Baraque chantier	Uniport		-	-	Digue Suscro	
2	Baraque chantier	Uniport		BGM II	1983	BGM II	
3	Baraque chantier	Uniport		BGM II	1983	BGM II	
4	Baraque chantier	Uniport		EM/SPR	1987		
5	Baraque chantier	Uniport		EM/SPR	1987		
6	Baraque chantier	Uniport		EM/SPR	1987		
7	Baraque chantier	Uniport		EM/SPR	1987		

DIRECTION GENERALE DES PONTS ET CHAUSSEES

Kigali, 1e 15 Janvier 1990

LISTE DU MATERIEL - MARTEAU

page 29

Immatr. n°	Code n°	Genre	Marque	Type	Financé par	Année mise en service	Lieu	Remarques
1		Мартелу перфоратор	Spitznas		BGM II			
2		Мартелу перфоратор	Spitznas		BGM II			
3		Мартелу демоллисеур	Spitznas		BGM II			
4		Мартелу демоллисеур	Spitznas		BGM II			
5		Мартелу демоллисеур	Toyo	CA 71	BM/6PR			
6		Мартелу демоллисеур	Toyo	CA 71	BM/6PR			
7		Мартелу демоллисеур	Toyo	CA 71	BM/6PR			
8		Мартелу демоллисеур	Toyo	CA 71	BM/6PR			
9		Март. демоллисс. автон.	Toyo	Mini 78	BM/6PR			
10		Март. демоллисс. автон.	Toyo	Mini 78	BM/6PR			
11		Март. демоллисс. автон.	Toyo	Mini 78	BM/6PR			
12		Март. демоллисс. автон.	Toyo	Mini 78	BM/6PR			
13		Март. демоллисс. автон.	Toyo	Mini 78	BM/6PR			
14		Мартелу перфоратор	Immer-Elze	HSB62/1	BM/6PR			
15		Мартелу перфоратор	Immer-Elze	HSB62/1	BM/6PR			
16		Мартелу перфоратор	Immer-Elze	HSB62/1	BM/6PR			
17		Мартелу перфоратор	Immer-Elze	HSB62/1	BM/6PR			
18		Мартелу перфоратор	Immer-Elze	HSB62/1	BM/6PR			
19		Мартелу перфоратор	Immer-Elze	HSB62/1	BM/6PR			
20		Мартелу перфоратор	Immer-Elze	HSB62/1	BM/6PR			
21		Мартелу перфоратор	Immer-Elze	HSB62/1	BM/6PR			
22		Мартелу перфоратор	Immer-Elze	HSB62/1	BM/6PR			
23		Мартелу перфоратор	Furukana	PCR 200	BM/6PR		Kigali	
24		Мартелу перфоратор	Furukana	PCR 200	Japon III		Kigali	
25		Мартелу перфоратор	Furukana	PCR 200	Japon III		Kigali	

DIRECTION GENERALE DES PONTS ET CHAUSSEES

Kigali, le 15 Janvier 1990

LISTE DU MATERIEL - INSTALLATION RADIO


page 30

Immatri. Code No	Genre	Marque	Type	Financé par	Année mise en service	Lieu	Remarques
1	Installation Radio	Stoner	SB112	EM	1980	Rusumo/BGM II	
2	Installation Radio					Kigali Magasin	
3	Installation Radio					Kigali Ponts	
4	Installation Radio					Kigali Atelier	
5	Installation Radio						


付屬資料 8

道 路 設 計 基 準


PROFIL EN TRAVERS TYPE




PROFIL EN TRAVERS TYPE
LARGEUR REDUITE



PROFIL EN TRAVERS TYPE-MINIMUM ABSOLU-
POUR ZONE ROCHEUSE




未舗装国道断面




鋪裝國道断面

REMBLAT



OBS: OPM=Optimum Proctor Modifié
CBR après 4 jours d'imbibition

DEBLAI



舗装国道路床・路盤仕様

付属资料 9

ルワンダ共和国負担分概算費用

ルワンダ共和国負担分概算費用 (1/2)

(単位：ルワンダ・フラン)

項 目	数	単 位	単 価	金 額
(機械組立)				
1.1 クローラトラクター (215HP)	1	台	210,240.00	210,240.00
1.2 タイヤ式トラクターショベル (150HP)	2	台	108,456.00	216,912.00
1.3 モーターグレーダ (135HP)	10	台	108,456.00	1,084,560.00
2.1 タイヤ式油圧ショベル (105HP)	1	台	—	—
3.1 ダンプトラック (190HP)	6	台	—	—
4.1 アスファルト散布車 (190HP)	1	台	—	—
5.1 レッカー車 (300HP)	1	台	—	—
6.1 コンプレッサー (17.0 m^3 /min)	1	台	—	—
さく岩機 (16.0 m^3 /min)	1	台	—	—
小 計	23	台		1,511,712.00
(通関手数料)				
1.1 クローラトラクター (215HP)	1	台	151,452.34	151,452.34
(スペアパーツ)	1	台	30,340.85	30,340.85
1.2 タイヤ式トラクターショベル (150HP)	2	台	84,587.21	169,174.42
(スペアパーツ)	2	台	16,211.15	32,422.30
1.3 モーターグレーダ (135HP)	10	台	74,480.46	744,804.60
(スペアパーツ)	10	台	14,023.01	140,230.10

ルワンダ共和国負担分概算費用 (2/2)

(単位：ルワンダ・フラン)

項 目	数	単 位	単 価	金 額
2.1 タイヤ式油圧ショベル (105HP)	1	台	82,263.00	82,263.00
(スペアパーツ)	1	台	14,761.22	14,761.22
3.1 ダンプトラック (190HP)	6	台	31,119.85	186,719.10
(スペアパーツ)	6	台	6,001.59	36,009.54
4.1 アスファルト散布車 (190HP)	1	台	65,517.32	65,517.32
(スペアパーツ)	1	台	12,803.71	12,803.71
5.1 レッカー車 (300HP)	1	台	115,093.27	115,093.27
(スペアパーツ)	1	台	25,648.61	25,648.61
6.1 コンプレッサー (17.0 m^3/min)	1	台	26,817.79	26,817.79
(スペアパーツ)	1	台	5,142.96	5,142.96
さく岩機 (16.0 m^3/min)	1	台	42,553.07	42,553.07
(スペアパーツ)	1	台	7,109.04	7,109.04
(ロット他附属品)	1	台	20,649.50	20,649.50
小 計	23	台		1,909,512.74
計	23	台	FRW = 1.07	3,421,224.74 3,660,000

JICA