





SULIBAO BR. STA. 1325+130


橋梁床版の崩壊による仮復旧状況



SULIBAO BR. STA. 1325+130

下から見た補修（補強）状況





PANAYTAY BR. STA. 1278+278

CAPACITY OF

ポニーブリッジで代替している。



PANAYTAY BR. STA. 1278+278

床版の崩壊状況

JICA