10. 自然条件調査結果

10-1 自然条件調査場所



10-2 ヴィジャ・ヌエバ (ボーリング調査)

LOG GEOLOGICO DE PERFORACIONES

PROYECTO AZUSA SEKKEI CO., LTD HOJA 1 DE 2

PERFORACION Nº S-1 LOCALIZACION COL. EL HATO REFERENCIA

ELEV TERRENO INCLINACION (ANGULO RESPECTO HORIZONTAL) VERTICAL

PROFUNDIDAD Y ELEV. DEL NIVEL FREATICO Y FECHA DE MEDICION

HECHO POR

CONTENIDO DE AGUA	DESIGNACION CUALITATIVA DE RECUPERACION R.Q.D	RECUPERACION DE MUESTRA	TIPO Y TAMAÑO DE LA PERFORACION	PRUEBA DE PENETRACION ESTANDARD VALORES DE N / 30cm (20 30 40 50 60 70 80 90 100)	ELEV. M.	PROFUNDIDAD M.	LOG GRAFICO	CLASIFICACION Y CONDICION FISICA
		100	NQ 75mm			0.00		Suelo arcilloso con contenido orgánico, pequeñas raíces.
						1.00		Suelo, lutitas muy alteradas, práctica mente no se distinguen nada de las características de la roca original.
						2.00		
						3.00		
						4.00		
						5.00		
						6.00		Lutitas, limolitas capas rojas de la sección Río Chiquito de la formación Valle de Angeles superior. Bien litificada y fracturada, competente
						7.00		
						8.00		
						9.00		
						10.0		

PERDIDA DE MUESTRA

RECUPERACION DE MUESTRA

OBSERVACIONES

LOG GEOLOGICO DE PERFORACIONES

PROYECTO AZUSA SEKKEI CO., LTD HOJA 2 DE 2

PERFORACION Nº S-1 LOCALIZACION COL. EL HATO REFERENCIA

ELEV TERRENO INCLINACION (ANGULO RESPECTO HORIZONTAL) VERTICAL

PROFUNDIDAD Y ELEV DEL NIVEL FREATICO Y FECHA DE MEDICION

HECHO POR GEOCONSULT, S.A. DE C.V.

CONTENIDO DE AGUA	DESIGNACION CUALITATIVA DE RECUPERACION R.Q.D	RECUPERACION DE MUESTRA	TIPO Y TAMAÑO DE LA PERFORACION	PRUEBA DE PENETRACION ESTANDARD VALORES DE N / 30cm (20 30 40 50 60 70 80 90 100)	ELEV. M.	PROFUNDIDAD M.	LOG GRAFICO	CLASIFICACION Y CONDICION FISICA
		100	NQ 75mm			0.00		y sana, hay algunos tramos mucho mas fracturados que otros
						11.00		
						12.00		
						13.00		
						14.00		
						15.00		
						16.00		
						17.00		

PERDIDA DE MUESTRA

RECUPERACION DE MUESTRA

OBSERVACIONES

10-3　サン・ミゲル（エル・シティオ、地耐力試験）

PRUEBA DE CARGA EN PLACA

GENERALIDADES

Hoja:	1
Fecha:	24 de Julio 96
Proyecto:	Prueba de placa
Localización:	Col. El Sitio
Estado del Tiempo:	Nublado

EQUIPO

Diametro Placa	12Plg.(30cms)
Jack No.	8 Ton
Anillo de Carga	10,000Lbs
Inicio de Prueba	12:00 p.m.
Final de la Prueb	12:30 p.m.

LECTURA DE DEFLEXIONES

Lectura del Anillo	Equivalencia (Lbs)	Tiempo (Min)	Micrometro"1" (cms)	Micrometro"1" (cms)	Promedio
0	0.00	0	0.000	0.000	0.000
69	909.00	15	0.056	0.053	0.055
descarga	0.00	20	0.029	0.030	0.030
138	1,818.00	35	0.151	0.086	0.118
descarga	0.00	40	0.037	0.028	0.033
208	2,727.00	55	0.233	0.105	0.169
descarga	0.00	60	0.071	0.058	0.064
278	3,636.00	75	0.130	0.086	0.108
descarga	0.00	80	0.117	0.081	0.099



Hoja: 1

Proyecto: Colonia "El Sitio"

Fecha: 24/Julio/96

Estación:

Estado del tiempo: Nublado





PRUEBA DE CARGA EN PLACA

Hoja:	2	Diametro Placa	12Plg.(30cms)
Fecha:	06 Agosto 96	Jack No.	8 Ton
Proyecto:	Prueba de placa Estación de Bomberos	Anillo de Carga	10,000Lbs
Localización:	Col. Granada	Inicio de Prueba	10:00 a.m.
Estado del Tiempo:	Nublado	Final de la Prueb	1:00 p.m.

LECTURA DE DEFLEXIONES

Lectura del Anillo	Equivalencia (Lbs)	Tiempo (Min)	Micrometro"1" (cms)	Micrometro"1" (cms)	Promedio
0	0.00	0	0.000	0.000	0.000
69	909.00	15	0.149	0.139	0.144
descarga	0.00	20	0.044	0.044	0.044
138	1,818.00	35	0.150	0.113	0.131
descarga	0.00	40	0.073	0.067	0.070
208	2,727.00	55	0.295	0.178	0.237
descarga	0.00	60	0.124	0.104	0.114



Hoja: 2

Proyecto: Estación de Bomberos "Col. Granada"

Fecha: 06/Agosto/96

Estación:

Estado del tiempo: Nublado





１１．現況写真

リハビリテーション室



ヨベルト

サン・フェリペ病院

外来診療部　待合室

眼科診察室



ナースステーション



内科病室

サン・フェリペ病院

小児病室

臨床検査室



教育病院

救急部門
（内科待合室）

教育病院

救急部門（外科処置室）



救急部門（内科診察室）

母子部門（産婦人科待合室）



新生児室



分娩室

教育病院

産科病棟（産後室）



CESAMO アレマニア
（首都圏保健医療地域・第１地区）



CESAMO マンチェン
（首都圏保健医療地域・第２地区）



CESAR ラ・クエスタ
（首都圏保健医療地域・第１地区）



カタカマス母子保健所
（第７保健医療地域）



マリオ・カタリーノ・リーヴァス病院（ｻﾝ・ﾍﾞﾄﾞﾛｽｰﾗ）
（第３保健医療地域・国立病院）



サン・フランシスコ病院（フティカルペ）
（第７保健医療地域・地域病院）

JICA