




現地調査写真（１）
平行誘導路

04から22方向を望む



誘導路上のクラック




滑走路出口との接合部
（04）付近




現地調査写真（２）
エプロン


拡張部分との接合部



第１ピア増築予定地
（前方は到着ビル）




管制塔から見たエプロン
拡張予定地




現地調査写真（3）
旅客ターミナルビル

パッケージクレイムエリア



出発ロビーの全景



出発ロビー2階（第1ピア
への連絡通路予定部分）