護岸の損傷



主桁のせん断ひび割れ

エル・グアルモ橋

全体写真

橋　面

エステロ・レアル橋