

現地写真4：現地調査（4）環境調査



大気汚染調査（ソフル処分場）。



交通量調査（チムサ候補地）。



浸出水調査（ソフル処分場）。



地下水調査（チムサ候補地）。



井戸水調査（ソフル処分場）。



上空からの現況調査（ソフル処分場）。

現地写真5：廃棄物処理の現状（アダナ）



トラクタトレーラによる都市廃棄物収集（Yuregir DMの保有する収集車輛の75%はトラクタトレーラである）。



都市廃棄物用コンテナ。



Street Waste Pickerによる資源ごみの回収（高所得層地域）。



ソフル最終処分場の現状。



都市廃棄物の処分状況（ソフル最終処分場）。



感染性医療廃棄物は都市廃棄物と一緒に処分されている（ソフル最終処分場）。

現地写真 6 : 廃棄物処理の現状 (メルシン)



有色ガラスびん専用の回収ボックス。



コンテナの周りに散乱するごみ。



コンパクトトラックによる都市廃棄物収集。



医療廃棄物はトレンチ法で処分されている(コンポスト工場最終処分場)。



現在の最終処分場に隣接して建設されている既存のコンポスト工場。



コンポスト工場最終処分場におけるオペレーションの現況。