




S/W・M/M署名



S/W・M/M署名



道路公団・国家水利局・市道路橋梁局との協議



市道路橋梁局との協議




市道路橋梁局視察



レーニン通り(ブロック舗装)の視察




国道1号線2車線橋梁



エドワルドモンド通り




集中豪雨により舗装が破損した道路



比較的交通量の多い未舗装道路



並木が生長しすぎたため盛り上がった歩道



ケネスカウンダー通りの渋滞




国道1号線上のバスターミナル




集中豪雨により流失した道路




舗装を繰り返しオーバーレイしたため路肩の排水容量が低下



側溝の設置されていないレーニン通りは縦断サグに滞水する




清掃されていない集水樹




ケネスカウンダー通り沿いの開水路




排水路の清掃作業




国道1号線修復工事での側溝設置



市水利衛生局のプレキャスト樹製作



市水利衛生局の資機材倉庫



ニエレレ通り中国大使館傍



ポラノホテル付近擁壁の崩壊



ニエレレ通りのレーニン通り交差点側の道路崩壊



ポラノホテル付近擁壁の崩壊



国連通り (1)



国連通り (2)