



Informe de Apoyo 7.4.2

**Registros de Sondeo para las Mediciones de Profundidad en Boca Grande
para el Post-Dragado en Agosto 1998**


Milla 3.6




Milla 5.5




Milla 5.8




Milla 7.2




Milla 7.3




Milla 8.1




Milla 9.0




Milla 9.1




Milla 12.0




Milla 13.0




Milla 14.0




Milla 15.0




Milla 16.0




Milla 17.0




Milla 18.0




Milla 19.0




Milla 20.0




Milla 21.0



Milla 22.0




Milla 23.0




(5) 23.0-24.0 (4)


Milla 24.0




Milla 25.0




Milla 26.0




Milla 26.4






Milla 26.8



Milla 27.5



Milla 28.0