

Other Information:

- 1) 鋼桁の牝が大きい。腐食が貫通している。
- 2) 潮差は 1.5m.
- 3) 地域住民による洪水位のヒアリング結果は、現在桁下の 0.5m である。
- 4) 工事中の交通は、通行禁止でもよいとしている。(ボートによる通行とするから)
- 5) 桁下空間は現状+1.5m の希望があり検討する。しかし取り付け区間が短いので要検討。
- 6) 仮設栈橋の建設、現橋の撤去必要。

The site rough sketch




写真 1 : ①




写真 2 : ②

Other Informations:

既に工事入札が完了し、工事前となっているため、調査対象から除外することとし、交通局もこれに同意した。

The site rough sketch





(32) Tra Tan (Tien Giang 省)

Other Information:

- 1) クリアランスは現在 3.0 であるが、新設では 4.5m 必要である。(省交通局)
- 2) 本橋手前に 8t 制限の橋あり。
- 3) 仮設栈橋の建設および現橋の撤去が必要。

The site rough sketch




写真 1 : ①



写真 2 : ②