


4. 写真

ルアンダ州における保健センターの状況



Ilha保健センターの歯科診療ユニット




Casseque保健センター



Terra Nova保健センター






既存のセンター



建設中のセンター


Samba保健センター



Neves Bendinha保健センター



Katambor保健センター



Siga保健センター



Sambizanga保健センター




Rangel保健センター



Cariango保健センター

現地写真抜粋


1. ルアンダ港 関税事務所と保税倉庫
2. ルアンダ空港周辺に広がる集落
3. ジョジナ・マシエル病院 正面
4. ジョジナ・マシエル病院 中庭 回廊
5. ジョジナ・マシエル病院 屋根・外壁の老朽化
6. ジョジナ・マシエル病院 内部壊れた EV・水の出ない機器
7. ルクレシア・パイン産婦人科病院 外観
8. ルクレシア・パイン産婦人科病院 改修が進む内部
9. ルクレシア・パイン産婦人科病院 改修対象外の EV 改修前の NICU
10. 看護学校寄宿舎 初等看護学校校舎
11. 初等看護学校大教室 中庭
12. 中等看護学校校舎
13. 初等看護学校 コンクリートの老朽化
14. 初等看護学校 コンクリートの老朽化と中等看護学校の状況
15. 結核病院 荒涼とした外観 (1)
16. 結核病院 荒涼とした外観 (2)
17. 結核病院 メンテナンスの形跡のない内部
18. 結核病院 防護のない X 線室内で順番を待つ患者 内部
19. テラ・ノーバ保健センター 集落の中にあるセンター
20. テラ・ノーバ保健センター 中庭で順番を待つ人々
21. テラ・ノーバ保健センター 診察室前の回廊 玄関受付
22. テラ・ノーバ保健センター 検査室 古いメンテナンスされている
23. テラ・ノーバ保健センター 検査室 救急受付 裏庭の汚水槽
24. テラ・ノーバ保健センター 裏手
25. アメリコ・ボアビダ大学病院 病棟正面と模型
26. 私立サクラダ・エスペランサ病院 外部まで行き届いた手入れ
27. 私立サクラダ・エスペランサ病院 隅々まで清掃されている
28. 私立サクラダ・エスペランサ病院 CT まで備えている
29. 私立サクラダ・エスペランサ病院 医療ガス配管が一般病室まで
30. アンゴラ国外務省表敬訪問
31. アンゴラ国保健省表敬訪問




1. ルアンダ港 関税事務所と保税倉庫




2. ルアンダ空港周辺に広がる集落



3. ジョジナ・マシエル病院 正面



4. ジョジナ・マシエル病院 中庭 回廊



5. ジョジナ・マシェル病院 屋根・外壁の老朽化



6. ジョジナ・マシエル病院 内部壊れたEV・水の出ない機器

