





7. ルクレシア・パイン産婦人科病院 外観







8. ルクレシア・パイン産婦人科病院 改修が進む内部







9. ルクレシア・パイン産婦人科病院 改修対象外の EV 改修前の NICU







10. 看護学校寄宿舎 初等看護学校校舎





11. 初等看護学校大教室 中庭







12. 中等看護学校校舎





13. 初等看護学校 コンクリートの老朽化





14. 初等看護学校 コンクリートの老朽化と中等看護学校の状況

