








15. 結核病院 荒涼とした外観 (1)






16. 結核病院 荒涼とした外観 (2)






17. 結核病院 メンテナンスの形跡のない内部





18. 結核病院 防護のないX線室内で順番を待つ患者 内部





19. テラ・ノーバ保健センター 集落の中にあるセンター







20. テラ・ノーバ保健センター 中庭で順番を待つ人々





21. テラ・ノーバ保健センター 診察室前の回廊 玄関受付





22. テラ・ノーバ保健センター 検査室 古いがメンテナンスされている

