

学校名	BOMA Primary School	ID	I-2	WARD	ILALA	Municipality	ILALA
-----	---------------------	----	-----	------	-------	--------------	-------

住民集会結果概要(基本設計調査時)

開催日	2001年5月8日	参加者	計 21名 (生徒の親=9名、校長・教師=9名、学校運営委員会=2名、県教育担当官=1名)
-----	-----------	-----	--

Problem Ranking		代表的な意見
非常に問題あり ↑ ↓ 問題なし	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">教室が過密である</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">セキュリティが不十分</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">フェンス(塀)がない</div> </div> <div style="text-align: center; margin: 5px 0;">試験合格率が低い</div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">教員室がない</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">教材不足</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">教科書不足</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">学費回収率</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">教室が適切に維持されていない</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">教員用住宅不足</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin: 5px 0;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">トイレの数不足</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">教室の状況が悪い(床、屋根)</div> </div> <div style="text-align: center; margin: 5px 0;">机と椅子不足</div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">交通の使いが悪い</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">教室が暗い</div> </div>	<p>生徒の親:</p> <ul style="list-style-type: none"> ●7学年修了時実施の試験合格率が低いことは大きな問題であり、これは教室の過密と密接に関連している。(過密→教師の声が聞こえない→学習効果が下がる) ●オープンスペースにpetty traderや中退者達が集まってくる。物を壊されることが問題となっている他、彼らが小銭を稼いでいるのを見て、同じように退学しようとする児童がいる。 ●トイレの汚臭がひどいので、現在学校運営委員会に何らかの対策を練ることを提案している。 ●トイレに関して、現在はメンテナンスよりも数不足に対応する新設の方にプライオリティを置いている。 <p>校長・教師:</p> <ul style="list-style-type: none"> ●(貧困問題について)何も食べず登校してランチも食べない。破れた制服を着ている児童も多い。そうしたことをケアしない(できない)両親が多い。 ●長い間施設メンテナンスは行われていない。学費の回収率の低さとも関連している。 <p>学校運営委員会:</p> <ul style="list-style-type: none"> ●全員が椅子に着席して授業を受けており、問題はない。 ●現在10穴のトイレ新設工事が進められているが、依然としてトイレの不足状況は改善されない。 ●教室の著しい破損の要因である建設技術の低さは現在改善プロセスにあり、今後適切なものを作っていく。

備考:

- 1 学校施設は塀で囲まれており、その外側にあるオープンスペースを子供たちが運動場として使用している。このオープンスペースが学校のセキュリティ問題の1つの要因となっている。参加者の1人はそうした問題を理由に子供を別の学校へ転校させている。他校より関心の高さが感じられた。
- 2 机・椅子の不足に関しては、校長及び学校運営委員が「現在は全員が椅子に座って授業を受けており、問題ではない」としているが、「転校してきた児童の分をカバーできない」といったより緊急性の低いニーズが出された。

生徒インタビュー結果概要(基本設計調査時)

項目	女子	男子
回答者	6名(7年=2、6年=2、5年=2)	4名(7年=2、6年=1、5年=1)
教室状況	<ul style="list-style-type: none"> ・1教室当り生徒数は、「50人」(1)、「60-70人」(3)、「80-85人」(1) ・3-4人が机を共用 ・黒板は見えるが、教室後方からは見にくい ・教科書は1机に1冊の割合 	<ul style="list-style-type: none"> ・1教室当り生徒数60人(全員) ・過密ではない ・全員が椅子に着席している ・座席は4人掛け ・黒板は座席中央からは見えるが、穴が開いているなど問題あり ・教科書は1机に1冊、共用
学校施設	<ul style="list-style-type: none"> ・学校内で好きな場所は、「木の下」(3)、「花壇」(2)、「教員室前」(1) ・嫌いな場所は、「汚い場所」(1)、「木や花のない場所」(2)、「トイレ周辺」(3) 	<ul style="list-style-type: none"> ・学校内で好きな場所は、「木や花のあるところ」(1)、「校長室付近(花があるから)」(1)、「中庭」(2) ・嫌いな場所は、「トイレ」(全員)
トイレ状況	<ul style="list-style-type: none"> ・トイレを「使う」(4)、「使わない」(2) ・悪臭(2) ・女性教員も女子トイレを使用する ・女子トイレのタンクが故障しているので、掃除の際には井戸(学校敷地内)で水を汲んで運ぶ ・悪臭が嫌なのでトイレは校舎から遠い方がいい 	<ul style="list-style-type: none"> ・トイレは毎日1回は行く(全員) ・待つことはほとんどない ・臭い(3) ・状況が悪い(1)
男女別トイレ		<ul style="list-style-type: none"> ・完全に離れていた方がいい(お互いに見られたくないから) ・現在は男女別トイレだが近くにある
通学	<ul style="list-style-type: none"> ・通学手段は、「ダラダラ(乗合バス)」(3)、「徒歩」(3) ・通学時間は、「15分」(5)、「30分」(1) ・Bomaが最近隣校(2) ・入学後に引越したがそのまま通学(3) ・現在、もっと近い学校を探している(1) 	<ul style="list-style-type: none"> ・通学手段は、「徒歩」(2)、「ダラダラ(乗合バス)」(1)、「車」(1) ・通学時間は、「15-20分」(2)、「30分」(1)、「60分」(1) ・Bomaが最近隣校(2)、「引越したが引越し先からの最近隣校では過密が著しいため、転校しなかった