

## 資料 A.1 現地写真集

### 1. 調査開始合意



### 2. イスファールン発電所での打合せ



3. イスファーハン発電所の煙道と本格調査時の測定ノズル



4. 残査油輸送のトラックと冷却塔からの白煙





5. 運転中の冷却塔



6. 冷却塔のブロックを補修中



7. イスファールン発電所 1～3号機用の交互使用沈殿池、後方に掘り出したスラッジが見える



8. 補修された調整池、内部の直立パイプは気泡による攪拌用





9. イスファールン発電所水処理装置の一部



10. イスファールン発電所真空回転濾過装置



11. 真空回転濾過装置から排出されるスラッジ



12. タブリーズ発電所の境界、ここから 3km 先の河川まで地下排水溝が走る

