

## 写 真



写真1 ESTC 建物正面

この建物内に国家計量校正ラボを設置する予定。  
1981年度日本よりの無償供与による建設物。



写真2 ESTC 計量校正室

部屋の出入口 温湿度管理を行うため出入口に  
前室を設けている。



写真3 ESTC 計量校正ラボ

温度校正装置 :サーミスターの校正を行っている  
ところ



写真4 ESTC 計量校正ラボ

電力量校正装置 電気計測器などの校正物に応  
じた実用標準器を持ち込んで校正を行う



写真5 ESTC試験品質管理ラボ

このラボでは家電製品、小物電気部品、医療用機  
器などの品質確認と補修調整を行っている。



写真6 ESTC試験品質管理ラボ

測定に使用する機器類で不良のものは赤札をつ  
けて管理している。