




コンクリート橋：1922 年建設



鉄板による床版穴あき部の補強
老朽化、重車両の通過で損傷が著しい

Prek Ho 橋



床版横梁のひびわれ



上流側に隣接するベアリー橋

Prek Ho 橋