

案件名：メガラヤ州シロン市民病院機材整備計画



シロン市民病院の本棟外観

病院内はよく掃除がされており、診察室をはじめ処置室、病棟の床にはゴミは落ちていない。



外来受付

カルテ等の書類は整理整頓されている。



薬局

基礎的な医薬品は整っている。



手術室：麻酔器、无影灯

手術室には開閉式の窓がある。中央ガス配管システム、患者モニターがない。



手術室の前室：手洗用流し

殺菌水ではなく普通の水を使用している。