



手術室に隣接：オートクレーブ
中央材料室がないため、病院全体の
滅菌も行っている。



X線撮影室：X線撮影装置
防護服を着けずにX線撮影中。



リハビリセンター：CT スキャナー
2002年に購入。ドイツの Siemens 製



腫瘍科：コバルト 60 放射線治療機
故障しており使用していない。



ICU 室：ICU ベッド、人工呼吸器
6床の規模。酸素・空気・吸引の
接続口が壁面に設備されている。



耳鼻咽喉科
立っている2人の医師の右に患者が
座っている。診察ユニットなし。



歯科：稼動中の歯科ユニット



検査室：簡易検査を行っている。