



Монгол улсын Улаанбаатар хотын хатуу хог хаягдлын менежментийн судалгаа

Агуулга

1. “Улаан Чулуутын хогийн төвлөрсөн цэгийн нөхцлийг яаралтай сайжруулах” туршилтын төслийн хэрэгжилтийн явц
 - 1-1 Төслийн тухай товч танилцуулга
 - 1-2 Барилга угсралтын ажлын явц
 - 1-3 Ландфиллын үйл ажиллагааг сайжруулах ажлын явц
 - 1-4 Иргэдийн оролцоотой ажлын үнэлгээний дүн
 - 1-5 Цаашид хийх ажилуудын төлөвлөгөө
2. Нарангийн энгэрт хогийн төвлөрсөн цэг болон хог хаягдлыг дахин боловсруулах цогцолбор байгуулах төслийг өмнө нөхтөд танилцуулах уулзалт (Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний ажлын хүрээ)
3. Мэдээлэл модоолол

1. “Улаан Чулуутын хогийн төвлөрсөн цэгийн нөхцлийг яаралтай сайжруулах” туршилтын төслийн хэрэгжилтийн явц

Мэдээллийн тоймны өмнөх дугаарт төдий туршилтын төсөл зохиулсан тухай танилцуулсан байна. Энэхүү дугаарт Улаан Чулуутын хогийн төвлөрсөн цэгийн нөхцлийг сайжруулах туршилтын төслийн хэрэгжилтийн явцын тухай танилцуулна.

1-1 Төслийн тухай товч танилцуулга

Юуны өмнө энэхүү төслийн тухай товч дахин танилцуулна.

Төслийн гол зорилго бол хогийн цэг дээр байгаа гардаг гал, хог хаягдлын замбараагүй төлөгдөлт, эвгүй үнэр зэрэг сөрөг үр дэлгэврүүдийг бууруулахад оршино.

Барилга байгууламс барих ба ландфиллын үйл ажиллагааг нэвтрүүлэх гэгсэн жор бүрэлдэхүүн хэсэгтэй бөгөөд барилга угсралтын ажил дууссаны дараа ландфиллыг хэрэглэж явуулах талаар туршилтын ажлыг эхлүүлнэ.

1-2 Барилга угсралтын ажлын явц

Барилга угсралтын ажил 6 дугаар сард эхэлсэн.


(1) Хамгаалах далан ба хогийн цэг доторх замын барилгын ажил

Туршилтын төсөл хэрэгжихэд өмнө хогийн цэгийн хил хязгарыг тодорхойлсон зурвас талар байжгүй байсан бөгөөд хотны мөвчинүүд хогийн цэг рүү хяналгүй нэвтэрч байла.

Хамгаалах далан байгуулсанаар хогийн цэгийн хил хязгарыг тодорхой болгож хотны мөвчинүүд эвдэж айлзлуу сууриндуулах жаалгаар хогийн цэг рүү нэвтрэх болсон.



Фото зураг 1. Хамгаалах далангийн барилгын ажил



Схем зураг 1. Улаан Чулуутын хогийн төвлөрсөн цэг



Фото зураг 2. Автогужийн хяналтын байр ба дулаан гараж (зурагны зүүн хэсэгт орох хаалга байна)



Туршилтын төслийн өмнөх байдал



Өдөөгийн байдал (6 дугаар сарын эцэст)
Фото зураг 3 ба 4. Хогийн цэгийг хөлд зүгээр харж байдал (зүүннэ ландфил)

(2) Хуучин ландфил

Ландфиллын үйл ажиллагааг хогийн цэгийн зүүн дээр рүү шилжүүлэх хуучин ландфиллыг хэрэглэж байна. Орлогын хог хаягдлын явцтай өөр явцтай байдал тул хогийн цэг дээр үе үе гал гардаг байсан.

Хуучин хур хогийг хөрсөөр хучиж цаашин хий зайлуулах байгууламс байгуулсанаар гал гарж явдлыг сөрнөхөд боломжтой болно.

(3) Шинэ ландфил

Шинэ ландфиллын цэг дээр хэд хэдэн барилга байгуулах ажлыг сард барина.

1-3 Ландфиллын үйл ажиллагааг сайжруулах ажлын явц (дэлгэрэн)

Байгаль орчинд сөрөг нөлөө үзүүлэх явдлаас сэргийлэх зорилго эрх болж төлөвлөлийг баталсан ажлаар “Ногоо” компани төвлөрсөн мөвчинүүдийн дагуу үйл ажиллагааг явуулах байх нөхцлийг бүрдүүлэх нь чухал.

Ногоо туршилтын төслийн хэрэгжилтийн хүрээнд “Ногоо” компани барилга угсралтын ажил дууссаны дараа зөвхөн ажлын шаардлага хангасан ландфиллын үйл ажиллагаа явуулах болно.

Зүүннэ ажлын шаардлага хангасан

ландфиллын үйл ажиллагаа явуулахад хог түүтч нэр тодорсон хэргээрээ саяд болох тул шинэ ландфиллын үйл ажиллагааны талаар хог түүтч нартаа зөвшилцөл бий болгох нь зайвгүй шаардлагатай.

Ногоо 8 дугаар сарын дундаар “Ногоо” компани хог түүтч нарт бүртгэх зөвшөөр бөгөөд 9 дугаар сарын эцэст бөхдөөр 148 сая, 200 хог түүтч нэр бүртгүүлж байна.

Түүнчлэн хогийн цэг дээр хоёр ч уулзалт зохион байгуулж туршилтын төсөл батлан шинэ ландфилын төлөвлөгөө талаар хог түүтч нарт танилбар хийв.



Туршилтын төслийн өмнөх байдал



Өдөөгийн байдал (8 дугаар сарын эцэст)
Фото зураг 5 ба 6. Хогийн цэгийг зүүн зүгээр харж байдал (хаалга ба хогийн цэг доторх зам)