

## TABLA DE CONTENIDO DEL REPORTE DE SOPORTE

- S1 TOPOGRAFÍA Y GEOLOGÍA DE COLOMBIA
  - S1-1 Topografía y Geología de Colombia
  - S1-2 Topografía y Geología de Bogotá y Alrededores
  
- S2 METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA, SISTEMA DE MONITOREO Y REGISTRO DE PRECIPITACIÓN Y DESASTRES
  - S2-1 Meteorología e Hidrología
  - S2-2 Monitoreo Meteo-Hidrológico y Pronóstico
  - S2-3 Precipitación y Registro de Desastres
  
- S3 FOTOINTERPRETACIÓN Y CONDICIONES DE LAS QUEBRADAS
  - S3-1 Fotointerpretación de las Fotografías Aéreas
  - S3-2 Condiciones de las Quebradas
  - S3-3 Afloramientos
  
- S4 CONDICIONES SOCIO-ECONÓMICAS
  - S4-1 Condiciones Socio-Económicas en Bogotá
  - S4-2 Condiciones Socio-Económicas en Soacha
  
- S5 ESTUDIO DE DESLIZAMIENTOS
  - S5-1 Deslizamientos en Bogotá
  - S5-2 Deslizamientos en el Municipio de Soacha
  
- S6 ESTUDIO DE INUNDACIONES
  - S6-1 Descripción General del Área de Estudio
  - S6-2 Análisis de Inundaciones Mayores
  - S6-3 Modelamiento Hidrológico
  - S6-4 Mapeo de Susceptibilidad de Inundaciones
  
- S7 ACTIVIDADES COMUNITARIAS
  
- S8 PROYECTO PILOTO
  - S8-1 Deslizamientos
  - S8-2 Inundaciones