

目 次

序文

調査対象位置図

図表リスト

略語一覧

第1章 調査概要

1.1 要請内容	1
1.2 調査目的	1
1.3 調査団の構成	1
1.4 調査日程	2
1.5 主要面談者	3
1.6 調査結果概要	5

第2章 要請内容の確認

2.1 要請の背景及び経緯	9
2.2 要請の内容	9
2.3 サイト状況と問題点	11
2.4 要請内容の妥当性の検討	20

第3章 環境社会配慮予備調査の結果

3.1 環境社会配慮調査必要性の有無	23
3.2 環境社会配慮調査のスコーピング	26
3.3 初期環境影響調査	31

第4章 結論・提言

4.1 協力内容	41
4.2 今後の調査に際し留意すべき事項等	44
4.3 世銀プロジェクトとの関係	46

付属資料:

1. ホンジュラス国の現状及び地域の現状

1-1 一般状況	51
1-2 援助状況・動向	54

2. プロジェクトを取り巻く状況

2-1 プロジェクトの実施体制	56
2-2 施工・調達事情等	57
2-3 地滑り対策工事後の維持管理体制の提言	58

3. 環境社会配慮関連の資料・情報

3-1 環境管理関連機関	66
3-2 環境法令・規則等	71
3-3 プロジェクトのカテゴリー別環境許可申請要件	75
3-4 環境関連国際条約	76
3-5 プロジェクト対象地域・地区の環境概要	76
3-6 JICA 開発調査時の環境影響調査結果	79
3-7 住民移転に関する住民へのインタビュー調査結果表	80
3-8 その他の参考情報	87

その他の添付資料:

資料-1 協議議事録（ミニッツ）	93
資料-2 実施体制に関する合意書	108
資料-3 組織図（SOPTRAVI）	109
資料-4 組織図（SERNA）	111
資料-5 組織図（AMDC）	113
資料-6 テグシガルパ市長への書簡	114
資料-7 質問票と回答／対応	116
資料-8 収集資料リスト	120

付図:

付図 1-(1)	地滑り現況図 (エル・ベリンチェ)	129
付図 1-(2)	地滑り対策工計画図 (エル・ベリンチェ)	130
付図 1-(3)	地滑りモニタリング計画図 (エル・ベリンチェ)	131
付図 2-(1)	地滑り現況図 (エル・レパルト)	132
付図 2-(2)	地滑り対策工計画図 (エル・レパルト)	133
付図 2-(3)	地滑りモニタリング計画図 (エル・レパルト)	134
付図 3-(1)	地滑り現況図 (エル・バンブー)	135
付図 3-(2)	地滑り対策工計画図 (エル・バンブー)	136
付図 3-(3)	地滑りモニタリング計画図 (エル・バンブー)	137