

目 次

序文
地図
現地踏査写真
図表リスト
略語集

第1章 調査概要	1
1-1 要請内容	1
1-2 予備調査の内容	1
1-2-1 調査目的	2
1-2-2 調査団の構成	2
1-2-3 調査日程	2
1-2-4 主要面談者	2
1-3 調査結果概要	3
1-3-1 先方との協議結果	3
1-3-2 現地調査(踏査)結果	6
1-3-3 結論要約	10
第2章 要請の確認	17
2-1 要請の経緯	17
2-2 要請の背景	18
2-3 サイトの状況と問題点	26
2-3-1 施設の現状	26
2-3-2 機材の現状	36
2-3-3 実施機関の組織体制	38
2-4 要請内容の必要性、妥当性、および緊急性の検討	38
2-4-1 要請内容の確認	38
2-4-2 必要性	50
2-4-3 要請案件の緊急性	53
2-4-4 妥当性	54
2-4-5 プロジェクトの実施体制	57
第3章 環境社会配慮	59
3-1 自然環境	59
3-1-1 概況	59
3-1-2 地形と気象	60
3-1-3 生態系(動植物)	62

3-1-4 水質・水資源.....	63
3-2 社会環境.....	66
3-2-1 概況.....	66
3-2-2 人口.....	67
3-2-3 社会状況.....	68
3-2-4 経済状況.....	68
3-2-5 文化遺産.....	69
3-2-6 先住民.....	70
3-3 「グ」国環境社会配慮実施体制と法制度.....	71
3-3-1 環境社会配慮実施体制.....	71
3-3-2 関連法規.....	74
3-3-3 EIA の実施プロセス.....	74
3-4 予備的環境影響評価：スコーピング(案).....	76
3-4-1 予備的スコーピング(環境社会配慮項目の抽出).....	76
3-4-2 主な影響項目.....	78
第4章 結論・提言.....	80
4-1 協力内容スコーピング.....	80
4-1-1 施設.....	80
4-1-2 機材.....	81
4-2 基本設計調査に際して考慮すべき事項等.....	81
4-2-1 施設計画の観点.....	81
4-2-2 機材計画の観点.....	83
4-2-3 環境社会配慮の観点.....	84
4-2-4 業務従事者の構成.....	85
4-2-5 施工・調達事情.....	86
添付資料	
1. 署名ミニッツ.....	90
2. 調査日程.....	105
3. 「グ」国の行政組織図.....	107
4. PANAT の組織図.....	108
5. ティカル国立公園の管理区域図.....	109
6. PANAT の文化財の修復・保存・展示フロー図.....	110
7. おもな既存機材の使用状況.....	111
8. 最終要請機材の確認.....	118
9. 収集資料リスト.....	123
10. IEE Format.....	126

付属資料

1.	「グ」国の現状および地域の現状.....	134
	(1) 一般状況.....	134
	(2) 文化遺産分野の状況.....	137
	(3) 援助状況・動向.....	139
	1) 我が国の援助状況・動向.....	139
	2) 他国・機関の援助状況・動向等.....	140
2.	プロジェクトを取り巻く状況.....	141
	(1) 施設建設に係る施工・調達事情.....	141
	(2) 「グ」国に来訪した国際観光客数と観光収入.....	148
	(3) プロジェクトの自立発展性.....	149
	(4) その他(需給バランス、法令・規制等)	149
3.	その他資料、情報等.....	151
	(1) 「グ」国の類似文化関連施設.....	151
	(2) ティカルの気象データ(2007年)	152
	(3) ティカル周辺の宿泊施設.....	153