MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DES FORETS ET DU TOURISME REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

ASSISTANCE SPECIALE POUR LA FORMATION DE PROJET (SAPROF) POUR LE PROJET D'IRRIGATION ET DE GESTION DES BASSINS VERSANTS DANS LE SUD-OUEST DU LAC ALAOTRA EN REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

RAPPORT FINAL

VOLUME II ANNEXES

MARS 2009

AGENCE JAPONAISE DE COOPERATION INTERNATIONALE

NIPPON KOEI CO., LTD.
JAPAN OVERSEAS FORESTRY CONSULTANTS ASSOCIATION

Assistance spéciale pour la formation de projet (SAPROF) pour le Projet d'irrigation et de gestion des bassins versants dans le Sud-Ouest du lac Alaotra en Republique de Madagascar

Rapport final

Composition du rapport

Volume I	Plan d'impla	Plan d'implantation des sites faisant l'objet du Projet			
Rapport		ation du Projet			
Rupport	Photos	3			
	Matrice de c	onception SAPROF			
	Table des ma	•			
	Liste des abi	réviations			
	Tableau d'ui	nité et de devise			
	Partie I: Rés	umé			
	Partie II: Ett	ıde			
	Partie III: Plan d'exécution du projet				
	Figures et ta	bleaux			
Volume II	Annexe-A:	Etude de profilage des communes et fokontany			
Annexes	Annexe-B:	Sélection des sites faisant l'objet du Projet			
	Annexe-C:	Enquête d'inventaire des ouvrages d'irrigation existants			
	Annexe-D:	Composantes de la reforestation et de la lutte antiérosive			
	Annexe-E:	Composantes de la réhabilitation du système d'irrigation			
	Annexe-F:	Composantes d'appui			
	Annexe-G:	Termes de référence des travaux de consultance			
	Annexe-H:	Calcul du coût de projet			
Annexe-I: Evaluation du projet		Evaluation du projet			
Annexe-J: Etude sur la considération sociale e		Etude sur la considération sociale et environnementale			
	Annexe-K:	Cahier des charges de prise de vues aériennes, levé de points de			
		contrôle et cartographie orthophotographique (Proposition)			

Etude du profil des communes et fokontany

ANNEXE-A ETUDE DU PROFIL DES COMMUNES ET FOKONTANYS

TABLE DES MATIERES

1.		Résultats de l'étude du profil des communes de la zone de l'étud	A-1
	1.1	4 communes s'étant situées dans la partie nord de la zone d'étude	A-1
	1.2	4 communes s'étant situées dans la partie sud de la zone d'étude	A-4
	1.3	Une commune comprenant la partie nord du PC23	A-7
2.		Etude du profil auprès des fokontanys de la zone de projet	A-8
	2.1	Ampandritsara, Ampasikely, Ambodifarihy, Andilambarika	A-8
	2.2	Andranombainga, Andrebakely Sud, Antanimalalaka, Ambohimanarivo	A-11
	2.3	Andoharano, Antanimafy, Antanimena, Antetezantany	A-14
	2.4	Maharidaza, Mahatsinjo, Maheriara, Manakambahinikely	A-17
	2.5	Morarano Chrome Morarano Quest Tsarahonenana	A-20

Annexe A Etude du profil des communes et fokontany

1 Résultats de l'étude du profil des communes situées de la zone de l'étude

1.1 4 communes situées dans la partie nord de la zone d'étude

	Article	Ampasikely	Andrebakely Sud	Morarano Chrome	Ranomainty
1. Info	ormations générales			,	,
1	Population totale de la commune	5 448	7 263	44 127	10 894
2	Nombre de Fokontanys	2	6	24	6
3	Coordonnées de la mairie	S17 39 12,1 E48 11 16,9	S17 41 05,9 E48 11 09,1	S17 45 36,5 E48 10 00,4	S17 52 31,1 E48 07 59,9
2. Info	ormations sur la commune				
4	Nombre de personnels de la commune par section	14 personnes y compris le maire	14 personnes y compris le maire	13 personnes y compris le maire	12 personnes y compris le maire
5	Nombre de personnels de la commune en charge de la gestion des forêts	2 (Maire et son adjoint) plus 1 agent temporaire (personnel à la pépinière)	2 (2 ^{ème} Adjoint et Conseiller en environnement)	2 (Maire, personne en charge de service environnemental et agricole)	Maire
6	Nombre et nom/type des programmes de la gestion forestière réalisés et/ou en cours d'exécution	1. ANAE (conduit par ONG, Tartsara) 2. RFR	1. Forêt communautaire 12 ha (2004-), financé par IPPTE et DREFT) 2. Production des semences 3. RFR et sa sensibilisation	1. IPTTE 2. ANAE 3. RFR 4. Forêt communale	1. IPPTE 2. RFR
7	Budget et/ou dépense de la commune en 2007	Fonctionnement: 20 499 244MGA Investissement: 3 044 885 MGA Total: 23 544 129MGA	Recettes: 50 237 365,44MGA Dépense: 50 237 365,55MGA (42 729 851,44 pour dépense de fonctionnement, 7 507 514 pour investissement)	Fonctionnement: 66 430 080MGA + Investissement: 23 000 000MGA = 89 430 080 MGA	Fonctionnement : 22 061 382MGA Investissement : 3 895 538MGA Total : 25 956 920MGA
8	Budget et/ou dépense de la commune en 2008	Fonctionnement: 21 555 000MGA + Investissement: 3 233 250MGA = 24 788 250MGA	Recettes: 51 390 816,40MGA Dépense: 51 390 816,40MGA (43 682 193,94 pour dépense de fonctionnement, 7 708 622,46 pour investissement)	Fonctionnement: 83 037 600MGA + Investissement: 53 000 000MGA = 136 037 600MGA	Fonctionnement: 14 450 214MGA Investissement: 2 550 037MGA Total: 17 000 251MGA

┪	L
ملم	_
N	J

	Article	Ampasikely	Andrebakely Sud	Morarano Chrome	Ranomainty
9	Budget et/ou dépense pour activités	200 000MGA chaque année	2007 Environnement (protection	1 120 000MGA	200.000MGA
9	de reboisement en 2007	200 000MGA chaque annee	contre les feux etc.) 200 000MGA	1 120 000MGA	200.000MGA
	de reboisement en 2007		pour le budget initial, mais		
			765 550MGA pour le budget		
			final.		
			2007 Reboisement (salaire de		
			l'agent chMGAgé de la		
			pépinière) : 550 000MGA pour le		
			budget initial, mais 760 600MGA		
			pour le budget final.		
10	Budget et/ou dépense pour activités	200 000MGA chaque année	2008 Environnement : 265	6 000 000MGA	200 000MGA
	de reboisement en 2008		550MGA pour budget initial mais		
			205 000MGA à présent 2008 Reboisement : 250 000MGA		
			pour le budget initial, mais		
			300 000MGA à présent		
3. Util	isation du sol		Too oom on one of the present		
11	Zone de la commune	Approx. 100 km ²	Approx. 42 km ²	742 km ²	393 km ²
12	Zone des forêts naturelles dans la commune	10 (ha), dispersé	0 (ha)	3 170 (ha)	0 (ha)
13	Zone des plantations forestières	202 (ha): incluant RFR	537 (ha)	11 050 (ha) incluant Fanolamanga	3 856 (ha)
	dans la commune			1 500ha	(3 700 ha forêt Fanalamanga)
14	Zone des rizières dans la commune	824 (ha)	1 014 (ha)	10 950 (ha)	5 500 (ha)
15	Zone de terrains de culture sèche	1 158 (ha)	150 (ha)	9 510 (ha)	12 000 (ha)
	dans la commune		incluant les rizières pluviales		
16	Zone de herbage dans la commune	2 000 (ha)	Approx. 2 500 (ha)	8 500 (ha)	18 000 (ha)
17	Zone de pâturage dans le herbage	100 (ha)	Approx. 2 500 (ha)	300 (ha)	1 500 (ha)
18	Nombre de bovines dans la	1 270 (têtes)	Approx. 1 300 (têtes)	8 771 (têtes)	1 500 (têtes)
4 Titr	commune e foncier				
19	Zone de terrain gouvernemental	Approx. 10 000 (ha)	Presque toute la zone, 4 200 (ha)	45 106 (ha)	18 122 (ha)
	dans la commune	**	•	` ,	
20	Zone de terrain communal dans la	0 (ha)	12 (ha) acquis des habitants	50 (ha)	0 (ha)
	commune				

	Article	Ampasikely	Andrebakely Sud	Morarano Chrome	Ranomainty
21	Zone de terrains privés coutumiers dans la commune	Approx. 9 900 (ha)	Presque toute la zone excepté 12 ha susmentionné	23 741 (ha)	18 100 (ha)
22	Zone de terrains privés certifiés dans la commune	Approx. 60 habitants ont obtenu le titre foncier, mais personne n'a de certificat foncier.	Rien (Certains lots étaient certifiés à l'époque coloniale, pourtant aujourd'hui ils appartiennent au gouvernement.)	5 800 (ha)	18 (ha)
23	Nombre/zone de titre foncier récemment obtenu par les habitants		16 certificats fonciers	1 460 certificats fonciers	1 titre foncier, 7 certificats fonciers
5. RFI	R (Réserve Foncière pour le Reboisement)				
24	Zone de RFR réalisée en 2006/7 et nombre de demandeurs (DREFT)	Non disponible	142 (ha) par 230 personnes	150 (ha) par 80 personnes	25 (ha)
25	Zone de RFR réalisée en 2007/8 et nombre de demandeurs (DREFT)	Non disponible	351 (ha) par 250 personnes	38 (ha) par 20 personnes	17 (ha)
26	Zone de RFR planifiée pour 2008/9 et nombre de demandeurs (DREFT)	Non disponible	335 (ha) par 270 personnes	89 (ha) par 56 personnes	45 (ha)
27	Moyen de l'implication des habitants par la commune	Note (annonce)	Réunion et annonce	Sélection de fokotany cible par le maire	Le personnel de la commune visite le village pour expliquer.
6. Act	ivités de reboisement autres que RER	t			
28	Est-ce que la commune fixe les règlementations relatives au reboisement ou à la protection de la nature ?		Tous les habitants âgés de plus de 18 ans doivent planter 6 semis chaque années (sur leur propre terrain).	DINA	DINA
29	Forêt dans le terrain communautaire	3 (ha)	12 (ha)	Forêt communale (5 ha) plantée dans les années 60.	0 (ha)
30	Pépinière communale	2 (ha)	4 sites	3 sites - Ampasambazimba (40m x 30 m) - Antetezantany (20m x 20m) - Manakambahinikely (10m x 15m)	2 sites

1.2 4 communes situées dans la partie sud de la zone d'étude

	Article	Bejofo	Soalazaina	Tanambao Besakay	Andilanatoby
		Dejoio	Soaiazaiiia	Tanambao Besakay	Anunanatoby
1. Iı	nformations générales				
1	Population totale de la commune	19 670	11 182	14 014	22 485
2	Nombre de Fokontanys	7	5	4	9
3	Coordonnées de la mairie	S17 49 55,1 E48 12 59,3	S17 58 46,1 E48 04 28,3	S18 06 11,2 E48 03 17,0	S17 56 08,6 E48 14 16,5
2. Iı	nformations sur la commune				
4	Nombre de personnels de la commune par section	16 personnes y compris le maire	10 personnes y compris le maire	9 personnes	20 personnes
5	Nombre de personnels de la commune en charge de la gestion des forêts	2 ^{ème} vice-maire	Maire et son 2 ^{ème} vice-maire	Maire	Maire
6	Nombre et nom/type des programmes de la gestion forestière réalisés et/ou en cours d'exécution	Plantation contracté avec SNGP (5ha) RFR	DREFT, 15 ha en 2007	Forêt communautaire 20 ha (2006-2007) financé par DREFT	- ANAE (2005) - JICA (2006) aux villages Sahanidingana et Mahatsinjo comme projet pilote
7	Budget et/ou dépense de la commune en 2007	Fonctionnement: 42 974 540MGA Investissement: 13 600 000MGA Total: 56 574 540MGA	Fonctionnement: 39 416 114MGA Investissement: 4 845 092MGA Total: 44 761 206MGA	Fonctionnement: 29 528 773MGA Investissement: 46 712 224,70MGA Total: 76 240 997,70MGA	Fonctionnement: 23 888 752MGA Investissement: 4 215 662MGA Total: 28 104 414MGA
8	Budget et/ou dépense de la commune en 2008	Fonctionnement: 62 161 085MGA Investissement: 19 841 500MGA Total: 82 002 585MGA	Fonctionnement: 40 403 385MGA Investissement: 3 003 811MGA Total: 43 404 196MGA	Fonctionnement: 36 631 934,6MGA Investissement: 7 229 001,8MGA Total: 43 860 936,40MGA	Fonctionnement : 34 380 307MGA Investissement : 6 067 114MGA Total : 40 447 421MGA
9	Budget et/ou dépense pour activités de reboisement en 2007	300 000MGA	0MGA	Reboisement : 250 000MGA	Reboisement : 200 000MGA
10	Budget et/ou dépense pour activités de reboisement en 2008	230 000MGA	0MGA	Reboisement : 200 000MGA	Reboisement : 200 000MGA

	Article	Bejofo	Soalazaina	Tanambao Besakay	Andilanatoby
3. U	tilisation du sol				
11	Zone de la commune	150 km^2	406,69 km ²	500 km^2	556,09 km ²
12	Zone des forêts naturelles dans la commune	0 (ha)	10% de l'ensemble de la zone	Approx. 900 (ha)	900 (ha)
13	Zone des plantations forestières dans la commune	6 463 (ha)	Fanolamanga : 50 % de la zone	Fanolamanga 12 000 (ha)	120 km ² (Le maire a dit 200 ha)
14	Zone des rizières dans la commune	6 536 (ha)	2 846 (ha)	(ha)	4 788 (ha)
15	Zone de terrains de culture sèche dans la commune	1 651 (ha)	5 286 (ha)	(ha)	582 (ha) incluant riz pluvial
16	Zone de herbage dans la commune	200 (ha)	8 000 (ha)	8,000 (ha)	3 000 (ha) selon le maire 1 640 (ha) (Source : PCD)
17	Zone de pâturage dans le herbage	50 (ha)	130 (Ha)	4 800 (ha)	Approx. 3 229 (ha)
18	Nombre de bovines dans la commune	2 402 (têtes)	4 800 (têtes)	4 487 (têtes)	7 690 (têtes)
4. T	itre foncier				
19	Zone de terrain gouvernemental dans la commune	Approx. 200 (ha)	10 736 (ha)	10 400 (ha)	1 000 (ha)
20	Zone de terrain communal dans la commune	0 (ha)	6 (ha)	6 (ha)	30 (ha)
21	Zone de terrains privés coutumiers dans la commune	1 000 (ha)	8 406 (ha)	18 100 (a)	38 370 (ha)
22	Zone de terrains privés certifiés dans la commune	1 000 (ha), Approx. 10% de la zone	0 (ha)	0 (ha)	1 920 (ha)
23	Nombre/zone de titre foncier récemment obtenu par les habitants	100 ha pour 30 personnes	0 (ha)	0 (ha)	Approx. 100 personnes ont reçu le certificat foncier.
5. R	FR (Réserve Foncière pour le Reboisement)				
24	Zone de RFR réalisée en 2006/7 et nombre de demandeur (DREFT)	24 (ha)	0 (ha)	20 (ha)	0 (ha)
25	Zone de RFR réalisé en 2007/8 et nombre de demandeurs (DREFT)	15 (ha)	75 (ha)	0 (ha)	30 (ha)
26	Zone de RFR planifiée pour 2008/9 et nombre de demandeur (DREFT)	50 (ha)	25 (ha)	0 (ha)	0 (ha)

	Article	Bejofo	Soalazaina	Tanambao Besakay	Andilanatoby
27	Moyen de l'implication des	Sélection de la commune	Réunion à chaque fokontany	Le maire ne comprend pas tout à fait	Sélection par le maire, basée sur la
	habitants par la commune			RER (sur l'obtention d'un titre	disponibilité du sol, et puis,
				foncier)	discussion avec fokontany
					sélectionné.
6. A	ctivités de reboisement autres que R	ER			
28	Est-ce que la commune fixe les	Dina (protection contre les feux et	Dina	Dina	Dina
	règlementations relatives au	permis)			
	reboisement ou à la protection de la				
	nature ?				
29	Forêt dans le terrain	0 (ha)	5 (ha)	0 (ha)	Forêt communale depuis les années
	communautaire				60/70, environ 2 000 ha
30	Pépinière communale	0,5 (ha)	0 (ha)	0 (ha)	Non (La DREFT l'instaure et gère
					avec leur propre budget)

Source : Etabli par la Mission d'étude SAPROF de la JICA sur la base des résultats auprès des mairies de chaque commune (octobre 2008)

1.3 Une commune comprenant la partie nord du PC23

No.	Article	Ambatomainty
1. Inf	ormation générale	
1	Population totale de la commune	16 852
2	Nombre de fokontanys	6
3	Coordonnées de la mairie	S17 40,570 E48 13,178
2. Inf	ormations sur l'administration de la co	mmune
4	Nombre de personnels de la commune par section	26 y inclus le maire et une personne en chargé du guichet foncier
5	Nombre de personnel de la commune chargée de service de l'agriculture et de reboisement	2
6	Budget de la commune en 2007	Fonctionnement: 122 686 594,44 MGA; Investissement: 50 000 000 MGA
7	Budget de la commune en 2008	Fonctionnement: 120 000 000 MGA; Investissement: 50 000 000 MGA
8	Budget de la commune pour l'environnement et le reboisement en 2007	864 000 MGA
9	Budget de la commune pour l'environnement et le reboisement en 2008	1 780 000 MGA
10	Budget de la commune pour l'appui au l'agriculture en 2007	2 040 150,08 MGA
11	Budget et/ou dépense de la commune pour l'appui au l'agriculture en 2008	2 245 600 MGA

No.	Article	Ambatomainty
3. Utilis	ation des sols	
12 Zone de la commune		21 462 hectares
13	Zone des rizières dans la commune	11 000 hectares
14	Zone de la rizière pluviale	2 200 hectares
15	Zone de terrains de culture sèche dans la commune	2 540 hectares
16	Zone des terrains herbeux (tanety) dans la commune	néant
17	Zone pâturage à intérieur de la prairie	néant
18	Nombre de zébus dans la commune	5 454 têtes
19	Zone de terrain titré au nom de	21 462 hectares (Titre de propriété au
	l'administration générale	nom de la société d'Etat SOMALAC)
20	Zone de terrain titré au nom de particulier	néant
21	Zone de terrain de commune	12 hectares de terrain de reboisement
22	Superficie de la terre privée non titrée	21 450 hectares
23	Nombre ou superficie des terres où le certificat foncier a été récemment délivré	néant (mais 1 000 hectares appartenant à 130 personnes sont déjà en voie d'obtention de certificat foncier)
5. Produ	iction agricole	
24	Tonnage de production du riz (paddy) de la commune et du PC23 en 2006	40 620 tonnes
25	Tonnage de production du riz de la commune et du PC23 en 2007	54 060 tonnes

A-8

2 Etude du profil des fokontanys de la zone de projet

2.1 Ampandritsara, Ampasikely, Ambodifarihy, Andilambarika

	Commune Fokontany	Ampasikely AMPANDRITSARA	Ampasikely AMPASIKELY	Andrebakely Sud AMBODIFARIHY	Andrebakely Sud Andilambarika
1. In	formation générale				
1.1	Nombre de Secteur Nombre de la population Nombre de ménage	4 secteurs 850 170	6 secteurs 4 652 641	8 secteurs 1 451 291	3 secteurs 360 72
1.2	Coordonnée géographique du Fokontany	S: 17° 35' 29" E: 47° 59' 00,2"	S: 17° 39' 42,4" E: 48° 11' 42,8"	S: 17° 40' 78,3" E: 48° 11' 21,9"	S: 17° 39' 92,7" E: 48° 06' 73,6"
1.3	Le principal groupe ethnique existant	1. Sihanaka : 70% 2. Betsimisaraka :30%	1. Merina : 58% 2. Betsimisaraka :15% 3. Bezanozano et Sihanaka : 25 % 4. Autres : 2 %	1. Sihanaka : 60% 2. Merina : 40%	1. Merina : 70% 2. Betsimisaraka :30%
2. Le	es conditions sociales et éconon	niques			
2.1	Superficie totale des parcelles irriguées et parcelle non irriguée (ha)	Parcelle irriguée: 525 ha Parcelle non irriguée: 175 ha	Parcelle irriguée: 550 ha Parcelle non irriguée: 50 Ha	Parcelle irriguée: 138 ha Parcelle non irriguée: 260 ha	Parcelle irriguée: 25 ha
2.2	Autre source de revenu selon l'ordre d'importance	Culture pluviale (maïs, haricot, manioc) et aviculture	Culture pluviale: maïs, haricot, patate douce et manioc	Culture pluviale : maïs et pois de Bambara) et aviculture	Culture pluviale : maïs, haricot, patate douce et manioc
2.3	Nombre total des zébus dans le Fokontany	450 têtes	432 têtes	302 têtes	49 têtes
2.4	Pourcentage de population qui n'a pas de terre	none	20%	30%	8%
2.5	% des ménages pratiquant de prêt au niveau du micro crédit	0%	60%	50%	0%
2.6	Les critères de pauvreté selon avis de la population	Riche: ayant des rizières >10 Ha et 4 têtes + équipements agricoles. Pauvre: terrain < 0,10 ha et travaille chaque jours comme laboureur.	Riche: ayant des rizières > 10 Ha et 1 tracteur Pauvre: pas de terre et on doit travailler chaque jours comme laboureur.	Riche: rizière > 10 Ha Pauvre: pas de terre et on doit travailler chaque jours comme un laboureur.	Riche: ayant > 2 Ha, boeuf > 12 têtes Pauvre: pas de terre et on doit travailler chaque jours comme un laboureur
2.7	Pourcentage des ménages pauvres selon la classe sociale	30%	20%	30%	8%
3. C	ondition naturelle	1		1	
3.1	Superficie des forêts naturelles	100 ha	Néant	Néant	Néant
3.2	Nombre de lavaka	10	20	6	7

	Commune Fokontany	Ampasikely AMPANDRITSARA	Ampasikely AMPASIKELY	Andrebakely Sud AMBODIFARIHY	Andrebakely Sud Andilambarika
3.3	Nombre de cas de feu de forêt ou/et feu de brousse en 2007 - 2008	- En 2007 : un feu de brousse (100 ha) et un feu de forêt naturelle (10 ha) - En 2008 : 4 feux de brousses (52 ha)	En 2007 : 3 Feux de brousses (30 ha) En 2008 : 3 Feux de brousses (35 ha)	2007: un feu de brousse (5 ha) 2008: deux cas de feux (8 ha)	2007: un feu de brousse (30 ha) 2008: aucun feu de brousse
4. Co	oncernant le titre foncier				
4.1	Superficie de terrain	5 000 Ha	2 500 Ha	550 ha	1 500 ha
	domanial Superficie de terrain	Néant	Néant	10 ha (Terrain reboisé)	0
	communal Superficie de terrain privé	5 000 ha	2 500 ha	550 ha	1 500 ha
4.2	Nombre des personnes ayant de titre et certificat foncier dans le Fokontany	0	0	En 2008: 20 personnes	0
5. Pr	ogramme forestier				
5.1	Nom et nombre des programmes forestiers existants	2007 : programme de reboisement avec 12 000 plants	- 2006 - 2007 : reboisement dans le cadre de la RFR (17 ha de terrain reboise par 44 000 plantes; 123 participants) - 2007 - 2008 : programme de la RFR (100 000 plants repiqués)	- Toutes les personnes à partir de 18 ans doivent repiquer 6 plants chaque année à Ankarahara - Programme du reboisement scolaire: 300 plants repiqués en 2007)	- 2006 - 2007 : Reboisement dans le cadre de la RFR (50 ha avec 150 000 plants) - 2007 - 2008 : Reboisement dans le cadre de la RFR (100 ha, 350 000 plants)
5.2	Connaissance du Chef de Fokontany à propos de la RFR	Le Chef Fokontany ne connaît pas à propos du RFR	Le Chef Fokontany connaît peu de chose à propos de la RFR	Le Chef Fokontany connaît peu de chose à propos de la RFR	Le Chef Fokontany connaît peu de chose à propos de la RFR
5.3	Superficie reboisée par la RFR	0 ha	57 ha	50 ha à Ambendrakely	150 ha
5.4	Est - ce qu'il ya une personne qui a une expérience sur la production des plants et la pépinière?	0	Il y a au moins 5 pépiniéristes encadrés par Jariala et DREEFT.	Il y a un pépiniériste privé	Néant
6. Pa	articipation à un projet de RF	TR .			
6.1	Superficie disponible pour le reboisement inclus dans la zone herbacée	1 500 ha	1 300 ha	150 ha	1 250 ha
6.2	La distance entre le site de plantation et le village	Plus de 15 km du village	Plus de 20 km du village	23 km du village	12 km du village
6.3	Le pourcentage maximum des participants dans chaque Fokontany à la plantation en appliquant la RFR	80 % des ménages totales	aux environs de 300 personnes	au moins 50 personnes	50 - 60% du nombre total des ménages
6.4	Disponibilité de terrain et de mains d'œuvres pour les activités de pépinière	Aucun problème	Aucun problème	Aucun problème	Aucun problème

	Commune Fokontany	Ampasikely AMPANDRITSARA	Ampasikely AMPASIKELY	Andrebakely Sud AMBODIFARIHY	Andrebakely Sud Andilambarika
6.5	Les différentes espèces adaptées au reboisement de fokontany	Eucalyptus camaldulensis et Grevillea banksii	Eucalyptus robusta, Acacia mangium, Moringa et les espèces natifs	Eucalyptus camaldulensis et Grevillea banksii	Eucalyptus robusta et citriodora, pin, Moringa et Ravintsara
6.6	Choix et raison des activités incitatives pour encourager les participants au projet de reboisement	Aviculture (race locale) Amélioration de la riziculture irriguée (SRI)	Aviculture (race locale) Amélioration de la riziculture irriguée (SRI)	Aviculture (race local) à cause du marché et de l'expérience Amélioration de la culture du maïs (aliment complémentaire pour l'aviculture)	1. Aviculture (race locale) car ils ont déjà eu une expérience et le marché n'est pas saturé 2. Amélioration des cultures pluviales (aliment complémentaire de l'aviculture) 3 La culture maraîchère
6.7	Qui sont les exécuteurs des activités susmentionnées?	Les femmes s'occuperont l'aviculture tandis que les hommes travailleront pour la riziculture.	La plupart des villageois participera: les femmes s'occuperont de l'aviculture et les hommes travailleront pour la riziculture et la culture pluviale.	La plupart des villageois participera: les femmes s'occuperont de l'aviculture et les hommes s'occuperont de la culture de maïs.	La plupart des villageois participera: les femmes s'occuperont de l'aviculture et la culture maraîchère et les hommes s'occuperont de la culture pluviale.
7. Ér	nergie et genre				
7.1	% des ménages qui achètent l'énergie des bois	0%	75%	presque 100%	0%
7.2	Collecteur des bois de chauffe	Les femmes et les enfants	Les femmes et les enfants	Les femmes et les enfants	Les femmes et les enfants
7.3	Connaissance et intérêt au foyer amélioré	La plupart des villageois ne connait pas le foyer amélioré	Connaissance et expérience sur le foyer amélioré	Connaissance et expérience sur le foyer amélioré	La population connaît le foyer amélioré mais elle n'a pas d'expérience
7.4	Est-ce que les villageois sont intéressés par la vulgarisation du foyer amélioré?	Les villageois ne s'intéressent pas à la vulgarisation du foyer amélioré.	Les villageois s'intéressent vraiment à la vulgarisation du foyer amélioré.	Les villageois s'intéressent vraiment à la vulgarisation du foyer amélioré.	Les villageois s'intéressent vraiment à la vulgarisation du foyer amélioré.
7.5	Nombre des femmes qui travaillent au sein du Fokontany	Aucune	Aucune	Aucune	Une trésorière
7.6	Nombre des Associations des femmes dans le Fokontany	Aucune	Aucune	1 association	Aucune

${\bf 2.2}\quad And ranombaing a, And rebakely Sud, Antanimalalaka, Ambohiman arivo$

	Commune Fokontany	Andrebakely Sud ANDRANOMBAINGA	Andrebakely Sud ANDREBAKELY SUD	Andrebakely Sud ANTANIMALALAKA	Morarano Chrome AMBOHIMANARIVO
1. In	formation générale				
1.1	Nombre de Secteur Nombre de la population Nombre de ménage	6 secteurs 587 136	3 secteurs 1 500 166	4 secteurs 1 400 269	4 secteurs 1 477 303
1.2	Coordonnée géographique du Fokontany	S: 17° 41' 27,9" E: 48° 09' 63,8"	S: 17° 41' 12,9" E: 48° 11' 14,1"	S: 17° 41' 36,2" E: 48° 10' 71,2"	S: 17° 46' 17,1" E: 48° 10' 55,5"
1.3	Le principal groupe ethnique existant	1. Merina : 90% 2. Betsimisaraka : 5% 3. Sihanaka : 3% 4. Autres : 2 %	1. Merina : 80% 2. Betsileo : 17% 3. Sihanaka : 3 %	1. Merina : 75% 2. Antandroy : 9% 3. Betsileo : 6% 4. Sihanaka: 5 % 5. Betsimisaraka: 5 %	1. Merina : 50% 2. Sihanaka : 40% 3. Autres : 10 %
2. Le	s conditions sociales et économ	niques			,
2.1	Superficie totale des parcelles irriguées et parcelles non irriguées (ha)	Parcelle non irriguée: 30 ha	Parcelle irriguée: 150 ha	Parcelle irriguée: 33 ha Parcelle non irriguée: 52 ha	Parcelle irriguée: 5 ha Parcelle non irriguée: 6 ha
2.2	Autre source de revenu selon l'ordre d'importance	Culture pluviale (maïs, haricot) et culture maraîchère	Culture pluviale (maïs, haricot), culture maraîchère, élevage de porc et bœuf d'embauche	Culture pluviale (maïs, haricot et patate douce), aviculture maraîchère et élevage de porc	Culture pluviale : maïs, manioc et patate douce
2.3	Nombre total des zébus dans le Fokontany	226 têtes	228 têtes	200 têtes	150 têtes
2.4	Pourcentage de population qui n'a pas de terre	5%	70%	60%	70%
2.5	% des ménages pratiquant de prêt au niveau du micro crédit	30%	12%	80%	30%
2.6	Les critères de pauvreté selon avis de la population	Riche: ayant des rizières > 5 Ha, bœufs > 4 têtes, un motoculteur Pauvre: travailler comme un laboureur	Riche: ayant des rizières > 5 Ha, bœuf > 10 têtes Pauvre: pas de terre et il doit travailler chaque jours comme un laboureur	Riche: ayant des rizières > 10 Ha Pauvre: pas de terre et il doit travailler chaque jours comme un laboureur	Riche: ayant des rizières > 10 Ha, des bœufs > 4 têtes et un tracteur Pauvre: il travaille chaque jour comme un laboureur.
2.7	Pourcentage des ménages pauvres selon la classe sociale	5%	70%	60%	70%
3. Ut	3. Utilisation des terrains				
3.1	Superficie des forêts naturelles	Néant	Néant	Néant	Néant
3.2	Nombre de lavaka	42	0	0	0
3.3	Nombre de cas de feu de forêt ou/et feu de brousse en 2007 - 2008	2007: deux feux de brousses (8 ha) 2008: deux feux de brousse (17 ha)	Aucun	Aucun	Aucun

	Commune Fokontany	Andrebakely Sud ANDRANOMBAINGA	Andrebakely Sud ANDREBAKELY SUD	Andrebakely Sud ANTANIMALALAKA	Morarano Chrome AMBOHIMANARIVO
4. C	oncernant le titre foncier				
4.1	1 1	600 ha	50 ha	60 ha	65 ha
	domanial Superficie de terrain	16 ha (Terrain reboisé)	Néant	Néant	Néant
	communal Superficie de terrain privé	600 ha	50 ha	10 ha	65 ha
4.2	Nombre des personnes ayant de titre et certificat foncier dans le Fokontany	1 titre foncier pour 0,5 ha (Eglise)	0	En 2007: un titre foncier (19 ha) et en 2008: 4 certificats fonciers (3 ha)	4 titres fonciers (15 ha en total)
5. Pı	rogramme forestier				
5.1	Nom et nombre des programmes forestiers existants	- 2005 - 2006 : Reboisement effectué (16 ha) - 2006 - 2008 : Reboisement dans le cadre de la RFR (215 ha avec 340 000 plants)	Toutes les personnes à partir de 18 ans doivent repiquer 6 plants chaque année à Marofototra et Ankarahara (environ 20 km depuis Andrebakely-sud)	Toutes les personnes à partir du 18 ans doivent planter 6 plants chaque année.	Néant
5.2	Connaissance du Chef de Fokontany à propos de la RFR	Le Chef Fokontany connaît peu de chose à propos de la RFR	Le Chef Fokontany connaît peu de chose à propos de la RFR	Le Chef Fokontany connaît peu de chose à propos de la RFR	Le chef Fokontany ne sait pas la RFR
5.3	Superficie reboisée par la RFR	215 ha en 2006 - 2008	0 ha	0 ha	0 ha
5.4	Est - ce qu'il ya une personne qui a une expérience sur la production des plants et la pépinière?	2 pépiniéristes	Néant	Néant	2 pépiniéristes
6. Pa	articipation à un projet de RI	FR			
6.1	Superficie disponible pour le reboisement inclus dans la zone herbacée	100 ha	Néant	Néant	20 ha
6.2	La distance entre le site de plantation et le village	12 km du village	12 km du village	17 km du village	3 km du village
6.3	Le pourcentage maximum des participants dans chaque Fokontany à la plantation en appliquant la RFR pour le projet de reboisement	160 personnes	21 personnes	19 personnes déjà participées à l'activité de reboisement	30 personnes
6.4	Disponibilité de terrain et de mains d'œuvres pour les activités de pépinière	Aucun problème	Impossible d'installer une pépinière gérée par les villageois.	Impossible d'installer une pépinière gérée par les villageois.	Aucun problème
6.5	Les différentes espèces adaptées au reboisement de fokontany	Eucalyptus, pin, grevillea banksii et ravintsara	Eucalyptus robusta, camaldulensis, citriodora et pin	Eucalyptus camaldulensis	Eucalyptus, cypress et arbres fruitiers

\supset	
, >	
÷	
$\overline{\omega}$	
~	

	Commune Fokontany	Andrebakely Sud ANDRANOMBAINGA	Andrebakely Sud ANDREBAKELY SUD	Andrebakely Sud ANTANIMALALAKA	Morarano Chrome AMBOHIMANARIVO
6.6	Choix et raison des activités incitatives pour encourager les participants au projet de reboisement	Aviculture car ils ont déjà eu une expérience et le marché n'est pas encore saturé Amélioration de la culture de maïs (aliment complémentaire de l'aviculture)	Aviculture car ils ont déjà eu une expérience et le marché n'est pas encore saturé Amélioration de la culture de maïs (aliment complémentaire de l'aviculture)	Aviculture (race locale) Amélioration de la riziculture irriguée (SRI)	La culture maraîchère (pour subvenir aux besoins du marché de Morarano Chrome).
6.7	Qui sont les exécuteurs des activités susmentionnées?	La plupart des villageois participera.	La plupart des villageois participera.	La plupart des villageois participera.	La culture maraîchère sera gérée par l'Association des femmes.
7. Éı	nergie et genre				
7.1	% des ménages qui achètent l'énergie des bois	0%	Au moins 95 %	Au moins 60 %	100%
7.2	Collecteur des bois de chauffe	Les femmes et les enfants	Les femmes et les enfants prennent en charge d'acheter des bois de chauffe.	C'est toujours les hommes qui prennent en charge de l'achat des bois de chauffe en utilisant la charrette comme moyen de transport.	Tous les membres de la famille collectent les bois de chauffe.
7.3	Connaissance et intérêt au foyer amélioré	La population connaît le foyer amélioré mais elle n'a pas d'expérience	La population connaît le foyer amélioré mais elle n'a pas d'expérience	La population connaît le foyer amélioré mais elle n'a pas d'expérience	La population connaît le foyer amélioré mais elle n'a pas d'expérience
7.4	Est-ce que les villageois sont intéressés par la vulgarisation du foyer amélioré?	Les villageois s'intéressent vraiment à la vulgarisation du foyer amélioré/	Les villageois s'intéressent vraiment à la vulgarisation du foyer amélioré.	Les villageois s'intéressent vraiment à la vulgarisation du foyer amélioré.	Les villageois s'intéressent vraiment à la vulgarisation du foyer amélioré.
7.5	Nombre des femmes qui travaillent au sein du Fokontany	Aucune	Aucune	Aucune	Aucune
7.6	Nombre des Associations des femmes dans le Fokontany	1 association (18 femmes)	2 associations (44 femmes)	Aucune	Aucune

2.3 Andoharano, Antanimafy, Antanimena, Antetezantany

	Commune Fokontany	Morarano Chrome ANDOHARANO	Morarano Chrome ANTANIMAFY	Morarano Chrome ANTANIMENA	Morarano Chrome ANTETEZANTANY
1. In	formation générale				
1.1	Nombre de Secteur Nombre de la population Nombre de ménage	4 secteurs 970 176	7 secteurs 3 585 637	7 secteurs 2 326 426	6 secteurs 1 168 225
1.2	Coordonnée géographique du Fokontany	S: 17° 46' 25,0" E: 48° 00' 16,1"	S: 17° 47' 73,9" E: 48° 01' 31,1"	S: 17° 43' 93,5" E: 48° 10' 37,4"	S: 17° 43' 51,6" E: 48° 01' 75,5"
1.3	Le principal groupe ethnique existant	1. Merina : 35% 2. Betsimisaraka : 30% 3. Sihanaka : 25% 4. Autres : 10%	1. Betsimisaraka : 30% 2. Bezanozano : 30% 3. Merina : 15%	1. Merina : 80% 2. Antandroy : 15% 3. Autres : 5%	1. Betsimisaraka : 50% 2. Merina : 35% 3. Betsirebaka : 7,5% 4. Sihanaka: 5% 5. Autres : 2,5%
2. L	es conditions sociales et éconon	niques			
2.1	Superficie totale des parcelles irriguées et parcelle non irriguée (ha)	Parcelle irriguée: 30 ha	Parcelle irriguée: 200 ha Parcelle non irriguée: 100 ha	Parcelle irriguée: 20 ha	Parcelle irriguée: 150 ha
2.2	Autre source de revenu selon l'ordre d'importance	Culture pluviale: maïs, haricot et manioc	Culture pluviale: maïs, haricot, canne à sucre et pomme de terre	Culture pluviale: manioc, haricot et maïs	Culture pluviale: haricot, pomme de terre et maïs
2.3	Nombre total des zébus dans le Fokontany	75 têtes	623 têtes	350 têtes	215 têtes
2.4	Pourcentage de population qui n'a pas de terre	10%	10%	0 % (100 % of the inhabitants are land owner)	0%
2.5	% des ménages pratiquant de prêt au niveau du micro crédit	1%	1%	20%	10%
2.6	Les critères de pauvreté selon avis de la population	Riche: Rizière > 1 Ha, nombre de zébu > 4 têtes, un motoculteur (Kubota) Pauvre: Cherche du travail tout les jours.	Riche: ayant des rizières > 10 Ha, des bœufs > 20 têtes et un tracteur Pauvre : ayant un terrain moins de 0,20 Ha et il doit travailler chaque jours comme un journalier.	Riche: ayant > 5 Ha, bœufs > 7 têtes, un tracteur Pauvre: ayant de terrain < 0,20 ha et un laboureur journalier.	Riche: ayant des rizières > 6 Ha, des bœufs > 10 têtes et un motoculteur Pauvre: ayant de terrain moins de 0,20 Ha et travaille comme un laboureur journalier.
2.7	Pourcentage des ménages pauvres selon la classe sociale	10%	10%	15%	15%
3. U	tilisation des terrains	<u>'</u>	1	1	1
3.1	Superficie des forêts naturelles	30 ha	55 ha	Néant	300 ha
3.2	Nombre de lavaka	1	8	3	2
3.3	Nombre de cas de feu de forêt ou/et feu de brousse en 2007 - 2008	2007: Un feu de brousse (200 ha) 2008: aucun	2007: un feu de brousse (250 ha) 2008: un feu de brousses (100 ha)	Aucun	2007: un feu de brousse (5 ha) 2008: un feu de brousse (3 ha)

	Commune Fokontany	Morarano Chrome ANDOHARANO	Morarano Chrome ANTANIMAFY	Morarano Chrome ANTANIMENA	Morarano Chrome ANTETEZANTANY
4. C	oncernant le titre foncier				
4.1	L	2 000ha	930 ha	380 ha	3 000 ha
	domanial Superficie de terrain	10 ha (Terrain reboisé)	5 ha (Terrain reboisé)	20 ha (Terrain reboisé)	1 ha (Terrain reboisé)
	communal Superficie de terrain privé	1000 ha	930 ha	256 ha	3 000 ha
4.2	Nombre des personnes ayant de titre et certificat foncier dans le Fokontany	0	3 certificats fonciers et 270 ha de terrains titrés	5 titres fonciers (5 ha)	0
5. Pı	rogramme forestier				
5.1	Nom et nombre des programmes forestiers existants	Néant	- 2006 - 2007 : 0,5 ha repiqués par les enfants de l'école - 2007 - 2008 : 0,5 Ha repiqués par les enfants de l'école	2007 - 2008: Reboisement villageois (3ha en coopération avec l'ONG TAFA)	- 2005 - 2007: Reboisement effectué avec l'ANAE et l'ONG Ezaka vaovao (15 ha) - 2007 - 2008: Reboisement des 87 000 plants dans le cadre de la RFR
5.2	Connaissance du Chef de Fokontany à propos de la RFR	Le chef de Fokontany ne sait pas la RFR	Le chef de Fokontany ne sait pas la RFR	Le chef de Fokontany ne sait pas la RFR	Le chef de Fokontany ne sait pas la RFR
5.3	Superficie reboisée par la RFR	0 ha	0 ha	0 ha	37 ha en 2007 - 2008
5.4	Est - ce qu'il ya une personne qui a une expérience sur la production des plants et la pépinière?	2 pépiniéristes	4 pépiniéristes	Néant	Un pépiniériste
6. Pa	articipation à un projet de RI	FR			1
6.1	Superficie disponible pour le reboisement inclus dans la zone herbacée	1 000 ha	1 200 ha	100 ha	1 500 ha
6.1	Terrain disponible dans chaque Fokontany pour la réalisation du système RFR	Au minimum 500 ha	Au minimum 500 ha	100 ha	Au minimum 500 ha
6.2	La distance entre le site de plantation et le village	6 km du village	13 km du village	3 km du village	entre 4 à 5 du village
6.3	des participants dans chaque Fokontany à la plantation en appliquant la RFR	50 % du nombre total du ménage	entre 40 à 50 % du nombre total du ménage	aux environs de 200 personnes.	entre 40 à 50 % du nombre total du ménage
6.4	Disponibilité de terrain et de mains d'œuvres pour les activités de pépinière	Aucun problème	Aucun problème	Aucun problème	Aucun problème

	Commune Fokontany	Morarano Chrome ANDOHARANO	Morarano Chrome ANTANIMAFY	Morarano Chrome ANTANIMENA	Morarano Chrome ANTETEZANTANY
6.5	Les différentes espèces adaptées au reboisement de fokontany	Eucalyptus, Ravintsara, cypress et arbres fruitiers	Eucalyptus grandis, eucalyptus citriodora, arbres fruitier et Ravintsara.	Eucalyptus camaldulensis, Ravintsara et arbres fruitier	Eucalyptus grandis, Grevillea banksii et arbres fruitiers
6.6	Choix et raison des activités incitatives pour encourager les participants au projet de reboisement	Amélioration de la culture pluviale (car il y a l'insuffisance alimentaire pendant la saison de pluie) Aviculture (canard et poule: facile à gérer)	Pisciculture (facile à gérer et marché non saturé) Apiculture (Disponibilité de l'eau pendant toute l'année)	Aviculture (Facile à gérer) Embouche de bœuf (Disponibilité de prairie) Culture de maïs (il y a des acheteurs au niveau du Fokontany)	1. La culture de maïs et d'haricot (La production est insuffisante à Morarano Chrome) 2. La pisciculture (Facile à gérer, mieux adaptée dans cette zone et marché non saturé)
6.7	Qui sont les exécuteurs des activités susmentionnées?	La plupart des villageois participera.	La pisciculture et l'apiculture seront gérées par la plupart des villageois d'Antanimafy.	L'aviculture sera gérée par l'Association des femmes et l'embouche de bœuf et la culture de maïs seront prises en charge par l'Association des hommes.	Tous les villageois participeront.
7. Éı	nergie et genre				
7.1	% des ménages qui achètent l'énergie des bois	0%	0%	0%	0%
7.2	Collecteur des bois de chauffe	Tous les membres de la famille collectent les bois de chauffe.	Tous les membres de la famille collectent les bois de chauffe.	Tous les membres de la famille collectent les bois de chauffe.	Tous les membres de la famille collectent les bois de chauffe.
7.3	Connaissance et intérêt au foyer amélioré	La population connaît le foyer amélioré mais elle n'a pas d'expérience	Les villageois ont connu le foyer amélioré mais aussi il y a d'autres qui l'ont déjà utilisé depuis 2005.	La population connaît le foyer amélioré mais elle n'a pas d'expérience	La plupart des villageois connaît et utilise le foyer amélioré depuis 2006.
7.4	Est-ce que les villageois sont intéressés par la vulgarisation du foyer amélioré?	Les villageois s'intéressent à la vulgarisation du foyer amélioré, mais ce n'est pas une priorité pour eux.		Les villageois s'intéressent vraiment à la vulgarisation du foyer amélioré.	
7.5	Nombre des femmes qui travaillent au sein du Fokontany	Aucune	Aucune	Aucune	Aucune
7.6	Nombre des Associations des femmes dans le Fokontany	Aucune	1 association (23 femmes)	Aucune	Aucune

2.4 Maharidaza, Mahatsinjo, Maheriara, Manakambahinikely

	Commune Fokontany	Morarano Chrome MAHARIDAZA	Morarano Chrome MAHATSINJO	Morarano Chrome MAHERIARA	Morarano Chrome MANAKAMBAHINIKELY
1. In	formation générale				
1.1	Nombre de Secteur Nombre de la population Nombre de ménage	5 secteurs 2 015 250	6 secteurs 2 440 355	5 secteurs 1 339 296	5 secteurs 1 139 150
1.2	Coordonnée géographique du Fokontany	S: 17° 42' 25,8" E: 48° 10' 62,8"	S: 17° 47' 04,7" E: 48° 09' 95,6"	S: 17° 46' 55" E: 48° 04' 67,3"	S: 17° 44' 88,9" E: 48° 10' 08,3"
1.3	Le principal groupe ethnique existant	1. Sihanaka : 60% 2. Betsimisaraka : 20% 3. Merina: 15% 4. Autres : 5%	1. Sihanaka : 70% 2. Betsileo, Bezanozano: 15% 3. Merina : 15%	1. Betsimisaraka : 60% 2. Sihanaka: 15% 3. Merina : 10% 4. Antandroy: 8% 5. Autres : 7%	1. Sihanaka : 90% 2. Merina : 10%
2. Le	es conditions sociales et éconon	niques			
2.1	Superficie totale des parcelles irriguée et parcelle non irriguée (ha)	Irrigated rice field 64 ha Rain fed rice field 20 ha	Irrigated rice field 800 ha	Parcelle irriguée:100 ha Parcelle non irriguée:50 ha	Parcelle irriguée: 150 ha
2.2	Autre source de revenu selon l'ordre d'importance	1.Artisanat, 2. culture pluviale (tabac) et culture maraîchère	Culture pluviale: manioc, haricot et maïs	Culture pluviale: canne à sucre, manioc et haricot	Culture pluviale (manioc, haricot et pois de bambara nut) et culture maraîchère
2.3	Nombre total des zébus dans le Fokontany	150 têtes	640 têtes	314têtes	332 têtes
2.4	Pourcentage de population qui n'a pas de terre	30%	50%	10%	2%
2.5	% des ménages pratiquant de prêt au niveau du micro crédit	26%	8%	1%	50%
2.6	Les critères de pauvreté selon avis de la population	Riche: ayant des rizières > 6 Ha, des bœufs > 10 têtes et one tracteur Pauvre: travaille comme un laboureur journalier.	Riche: ayant des rizières > 10 Ha et des équipements agricoles complets. Pauvre: journalier.	Riche: ayant des rizières > 6 Ha, des bœufs > 10 têtes et un tracteur Pauvre: laboureur journalier.	Riche: ayant > 10 Ha, des bœufs> 6 têtes et un tracteur Pauvre: ayant un terrain moins de 0,20 Ha et un laboureur journalier.
2.7	Pourcentage des ménages pauvres selon la classe sociale	30%	50%	10%	5%
3. U1	tilisation des terrains				
3.1	Superficie des forêts naturelles	Néant	Néant	5 ha	10 ha
3.2	Nombre de lavaka	1	0	2	4
3.3	Nombre de cas de feu de forêt ou/et feu de brousse en 2007 - 2008	2008: un feu de brousse (2 ha)	Aucun	2007: un feu de brousse (40 ha) 2008: un feu de brousse (60 ha)	2008 : un feu de brousse (2,5 ha)

	Commune Fokontany	Morarano Chrome MAHARIDAZA	Morarano Chrome MAHATSINJO	Morarano Chrome MAHERIARA	Morarano Chrome MANAKAMBAHINIKELY
4. C	oncernant le titre foncier				
4.1	Superficie de terrain	400 ha	15 ha	430 ha	1 500 ha
	domanial Superficie de terrain	Néant	Néant	2 ha (Terrain reboisé)	entre 30 à 40 ha
	communal Superficie de terrain privé	200 ha	15 ha	430 ha	1 600 ha
4.2		0	0	2 Titres fonciers (70 ha)	0
5. Pı	rogramme forestier				
5.1	Nom et nombre des programmes forestiers existants	Néant	Néant	Néant	- 2006 - 2007 : Reboisement de 30 000 plants dans le cadre du RFR - 2007 - 2008 : Reboisement scolaire de 240 plants et 400 plants
5.2	Connaissance du Chef de Fokontany à propos de la RFR	Le chef de Fokontany ne sait pas la RFR	Le chef de Fokontany ne sait pas la RFR	Le chef de Fokontany ne sait pas la RFR	Le chef de Fokontany ne sait pas la RFR
5.3	Superficie reboisée par la RFR	0 ha	0 ha	0 ha	12 ha en 2006 - 2007
5.4	Est - ce qu'il ya une personne qui a une expérience sur la production des plants et la pépinière?	Néant	Un pépiniériste	Néant	Un pépiniériste
6. Pa	articipation à un projet de RI	FR			
6.1	Superficie disponible pour le reboisement inclus dans la zone herbacée	80 ha	10 ha	470 ha	1 000 ha
6.2	La distance entre le site de plantation et le village	entre 4 à 5 km du village	3 km du village	5 km du village	entre 4 à 5 km du village
6.3	Le pourcentage maximum des participants dans chaque Fokontany à la plantation en appliquant la RFR	100 personnes	30 personnes	entre 50 à 60 % du nombre total du ménage	entre 80 à 90 % du nombre total du ménage
6.4	Disponibilité de terrain et de mains d'œuvres pour les activités de pépinière	Aucun problème	Aucun problème	Aucun problème	Aucun problème
6.5	Les différentes espèces adaptées au reboisement de fokontany	Eucalyptus, Grevillea banksii, pin et arbres fruitiers.	Eucalyptus robusta, Eucalyptus citriodora, et arbres fruitiers	Eucalyptus citriodora et arbres fruitiers	Arbres fruitiers, Ravintsara, Eucalyptus et Grevillea banksii

7
_
Ċ
_

	Commune Fokontany	Morarano Chrome MAHARIDAZA	Morarano Chrome MAHATSINJO	Morarano Chrome MAHERIARA	Morarano Chrome MANAKAMBAHINIKELY
6.6	Choix et raison des activités incitatives pour encourager les participants au projet de reboisement	Aviculture (facile à gérer et marché non saturé) Apiculture (facile à gérer et marché non saturé)	La pisciculture (Facile à gérer et marché disponible). L'apiculture (marché non saturé)	Culture maraîchère (pour subvenir le marché du Morarano Chrome) Embouche de bœuf (Disponibilité de zone de prairie)	Culture maraîchère (pour subvenir le marché du Morarano Chrome) Embouche de bœuf (disponibilité de zone de prairie) Aviculture (à cause du marché)
6.7	Qui sont les exécuteurs des activités susmentionnées?	L'aviculture et l'apiculture seront gérées par une association des paysans.	Tous les villageois participeront à ces projets de développement.	L'aviculture sera gérée par l'Association des femmes et l'embouche de bœuf et la culture de maïs seront prises en charge par l'Association des hommes.	L'aviculture et la culture maraîchère seront gérées par l'Association des femmes et l'embouche de bœuf et la culture de maïs seront prises en charge par l'Association des hommes.
7. Ér	nergie et genre				
7.1	% des ménages qui achètent l'énergie des bois	100%	70%	0%	0
7.2	Collecteur des bois de chauffe	Tous les membres de la famille collectent les bois de chauffe	Tous les membres de la famille collectent les bois de chauffe surtout le père de famille	Tous les membres de la famille collectent les bois de chauffe	Tous les membres de la famille collecter les bois de chauffe
7.3	Connaissance et intérêt au foyer amélioré	La population connaît le foyer amélioré mais elle n'a pas d'expérience	La population connaît le foyer amélioré mais elle n'a pas d'expérience	La population connaît le foyer amélioré mais elle n'a pas d'expérience	La population connaît le foyer amélioré mais elle n'a pas d'expérience
7.4	Est-ce que les villageois sont intéressés par la vulgarisation du foyer amélioré?	Les villageois s'intéressent vraiment à la vulgarisation du foyer amélioré.	Les villageois s'intéressent vraiment à la vulgarisation du foyer amélioré.	Les villageois s'intéressent vraiment à la vulgarisation du foyer amélioré.	Les villageois s'intéressent vraiment à la vulgarisation du foyer amélioré
7.5	Nombre des femmes qui travaillent au sein du Fokontany	Vice Présidente du Fokontany	Aucune	Aucune	Aucune
7.6	Nombre des Associations des femmes dans le Fokontany	Aucune	1 association (50 femmes)	Aucune	Aucune

2.5 Morarano Chrome, Morarano Ouest, Tsarahonenana

	Commune Fokontany	Morarano Chrome MORARANO CHOROME	Morarano Chrome MORARANO OUEST	Morarano Chrome TSARAHONENANA
1. In	formation générale			
1.1	Nombre de Secteur Nombre de la population Nombre de ménage	13 secteurs 3 860 777	5 secteurs 1 510 235	4 secteurs 842 177
1.2	Coordonnée géographique du Fokontany	S: 17° 45' 77,4" E: 48° 09' 67,5"	S: 17° 45' 86,5" E: 48° 09' 77,6"	S: 17° 46' 69,4" E: 48° 10' 59,2"
1.3	Le principal groupe ethnique existant	1. Merina : 60% 2. Sihanaka : 30% 3. Antandroy: 7% 4. Autres : 3%	1. Sihanaka : 60% 2. Merina: 30% 3. Antandroy : 5% 4. Autres : 5%	1. Merina: 50% 2. Sihanaka : 20% 3. Betsimisaraka : 15% 4. Bezanozano : 15%
2. Le	es conditions sociales et éconon	niques		
2.1	Superficie totale des parcelles irriguée et parcelle non irriguée (ha)	Parcelle irriguée:25 ha Riz pluvial: 5 ha	Parcelle irriguée: 20 ha	Parcelle irriguée: 6 ha
2.2	Autre source de revenu selon l'ordre d'importance	Culture pluviale (manioc, haricot et maïs) et culture maraîchère	Culture pluviale: canne à sucre, maïs, manioc et haricot	Rabrication des clôtures avec les matériaux des végétations marécageuses
2.3	Nombre total des zébus dans le Fokontany	250 têtes	400 têtes	95 têtes
2.4	Pourcentage de population qui n'a pas de terre	2%	10%	70%
2.5	% des ménages pratiquant de prêt au niveau du micro crédit	2%	10%	5%
2.6	Les critères de pauvreté selon avis de la population	Riche: ayant des rizières > 5 Ha, des bœufs > 10 têtes, un tracteur Pauvre: un journalier.	Riche: ayant des rizières > 5 Ha, des bœufs > 20 têtes et un tracteur Pauvre: un journalier.	Riche: ayant > 3 Ha, des bœufs > 4 têtes et un tracteur Pauvre: un journalier.
2.7	Pourcentage des ménages pauvres selon la classe sociale	5%	10%	70%
3. Ut	ilisation des terrains			
3.1	Superficie des forêts naturelles	Néant	Néant	Néant
3.2	Nombre de lavaka	0	3	0
3.3	Nombre de cas de feu de forêt ou/et feu de brousse en 2007 - 2008	Aucun	Aucun	Aucun

	Commune Fokontany	Morarano Chrome MORARANO CHOROME	Morarano Chrome MORARANO OUEST	Morarano Chrome TSARAHONENANA
4. C	oncernant le titre foncier			
4.1	Superficie de terrain	300 ha	600 ha	12 ha
	domanial Superficie de terrain	16 ha (Terrain reboisé)	3 ha	Néant
	communal Superficie de terrain privé	100 ha	600 ha	12 ha
4.2	Nombre des personnes ayant de titre et certificat foncier dans le Fokontany	0	0	0
5. Pı	rogramme forestier			
5.1	Nom et nombre des programmes forestiers existants	2006 - 2007 : Reboisement effectué par la population locale (2 ha)	2006 - 2007 : 400 plants repiqués par les enfants de l'école 2007 - 2008 : 400 plants repiqués par les enfants de l'école	Néant
5.2	Connaissance du Chef de Fokontany à propos de la RFR	Le chef de Fokontany ne sait pas la RFR	Le chef de Fokontany ne sait pas la RFR	Le chef de Fokontany ne sait pas la RFR
5.3	Superficie reboisée par la RFR	0 ha	0 ha	0 ha
5.4	Est - ce qu'il ya une personne qui a une expérience sur la production des plants et la pépinière?	2 pépiniéristes	Un pépiniériste	2 pépiniéristes
6. Pa	articipation à un projet de RI	FR		L
6.1	Superficie disponible pour le reboisement inclus dans la zone herbacée	10 ha	300 ha	10 ha
6.2	La distance entre le site de plantation et le village	5 km du village	12 km du village	2 km du village
6.3	Le pourcentage maximum des participants dans chaque Fokontany à la plantation en appliquant la RFR pour le projet de reboisement	100 personnes	entre 50 à 60 % du nombre total du ménage	entre 50 à 60 % du nombre total du ménage
6.4	Disponibilité de terrain et de mains d'œuvres pour les activités de pépinière	Aucun problème	Aucun problème	Aucun problème
6.5	Les différentes espèces adaptées au reboisement de fokontany	Eucalyptus robusta et arbres fruitiers	Eucalyptus, Grevillea banksii, Acacia et pin	Arbres fruitiers, Ravintsara et Eucalyptus

	Commune Fokontany	Morarano Chrome MORARANO CHOROME	Morarano Chrome MORARANO OUEST	Morarano Chrome TSARAHONENANA
6.6	Choix et raison des activités incitatives pour encourager les participants au projet de reboisement	La culture d'haricot (facile) L'apiculture (facile)	Amélioration de la culture d'haricot Embouche de bœuf et l'apiculture (disponibilité de zone de prairie dans le Fokontany) La pisciculture (Disponibilité de terrain)	Culture maraîchère (pour subvenir le marché du Morarano Chrome) Embouche de bœuf (disponibilité de zone de prairie)
6.7	Qui sont les exécuteurs des activités susmentionnées?	La plupart des villageois participera.	La plupart des villageois participera.	La culture maraîchère sera gérée par l'association des femmes et l'embouche de bœuf sera prise en charge par l'association des hommes.
7. Éı	nergie et genre			
7.1	% des ménages qui achètent l'énergie des bois	aux environ de 60%	0%	50%
7.2	Collecteur des bois de chauffe	Tous les membres de la famille collectent les bois de chauffe.	Tous les membres de la famille collectent les bois de chauffe.	Tous les membres de la famille collectent les bois de chauffe.
7.3	Connaissance et intérêt au foyer amélioré	La population connaît le foyer amélioré mais elle n'a pas d'expérience	La population connaît le foyer amélioré mais elle n'a pas d'expérience	La population connaît le foyer amélioré mais elle n'a pas d'expérience
7.4	Est-ce que les villageois sont intéressés par la vulgarisation du foyer amélioré?	Les villageois s'intéressent à la vulgarisation du foyer amélioré.	Certains villageois s'intéressent à la vulgarisation du foyer amélioré	Les villageois s'intéressent à la vulgarisation du foyer amélioré.
7.5	Nombre des femmes qui travaillent au sein du Fokontany	Aucune	Aucune	Une trésorière
7.6	Nombre des Associations des femmes dans le Fokontany	Aucune	Aucune	Aucune

Source : Etabli par la Mission d'étude SAPROF de la JICA sur la base de l'enquête auprès de chaque fokontany se situant dans le bassin versant cible (décembre 2008)

ANNEXE-B Sélection des Sites du Projet

ANNEXE-B SELECTION DES SITES DU PROJET

TABLE DES MATIERES

1.	Séle	ction des sites concernés au niveau amont	B-1
	1.1	Concept de base de la sélection des sites faisant l'objet du projet	B-1
	1.2	Principes de sélection	B-1
	1.3	Critères de sélection	B-2
	1.4	Résultat de sélection basée sur les critères	B-7
	1.5	Sélection des sites faisant l'objet du projet	B-9
2.	Séle	ection des sites concernés des périmètres irrigués du PC23	B-9
	2.1	Concept de base de sélection	B-9
	2.2	Principes de sélection	B-9
	2.3	Procédure de sélection	B-9
	2.4	Résultat de sélection	B-9
	2.5	Sélection provisoire des sites faisant l'objet du projet	B-13
Fig	ure B-	1.1 Occupation des sols	B-F-1
Fig	ure B-	1.2 Positions de Lavakas	B-F-2
Tab	oleau E	3-2.2 Calendrier agricole et Volume d'eau pour rizières	B-T-1
Tab	oleau E	3-2.4 Résultat de l'analyse du bilan d'eau	B-T-2

Annexe-B Sélection des sites du projet

1 Sélection des sites concernés au niveau amont

1.1 Concept de base de la sélection des sites faisant l'objet du projet

Le contenu de la requête du gouvernement de Madagascar pour le projet de reforestation et de lutte antiérosive porte sur la reforestation des terrains herbacés et dénudés d'environ 80 mille ha ainsi que la lutte contre l'érosion des sols y compris 1330 Lavaka dans les bassins versants Sahamilahy et Sahabe. Cependant, l'étendue des superficies de la requête est tellement vaste qu'il est difficile de réaliser tous les contenus de la requête aux points de vue de l'envergure du projet et du financement demandé. Par conséquent, on a décidé de sélectionner les sites appropriés à l'exécution du projet de reforestation et de lutte antiérosive dans les zones de la requête.

Comme on l'a déjà expliqué dans le rapport, étant donné que le présent projet intègre l'amont et l'aval des BV, l'exécution du projet dans l'amont devra agir sur non seulement l'amont, mais aussi sur l'aval avec des effets convenables. En outre, il est nécessaire de prendre en considération la valorisation et les risques à éviter des investissements. Sur la base des examens susdits, le concept de base de la sélection des sites concernés au niveau amont repose sur "la Sélection permettant d'attendre un déploiement pertinent de l'effet du projet dans amont et aval des BV avec la valorisation de l'efficacité et les risques à éviter des investissements".

1.2 Principes de sélection

Lors de la sélection des sites basée sur le concept de base, les principes de sélection devront respecter non seulement les conditions naturelles pour la conservation des eaux et des sols, mais aussi les conditions sociales. Il est jugé que les conditions sociales sont les facteurs importants pour la bonne marche et la gestion durable du projet, et indispensables pour la lutte contre la pauvreté, qui est une des causes des circonstances délabrées des BV. Les sites seront sélectionnés selon les principes suivants :

Sélectionner par bassin versant;

Attribuer les points (1~3) selon les critères d'appréciation à établir dans les conditions naturelles et sociales pour l'évaluation ;

Totaliser les points, puis mettre un ordre de priorité par rang de bonnes notes. Si plusieurs sites ont les mêmes points attribués au total, le site ayant de bonnes notes des conditions naturelles sera prioritaire. Si les points attribués des conditions naturelles sont les mêmes, tenant compte de ce que l'érosion du sol est une des préoccupations majeures, le site ayant plus de points pour l'érosion du sol dans les conditions naturelles sera prioritaire. En plus, si les points des conditions naturelles sont les mêmes, le site ayant plus de points pour la motivation de la

commune sera prioritaire aux points de vue de la bonne marche et la viabilité du projet dans les conditions sociales.

Tenant compte de l'envergure pertinent et des superficies disponibles à reboiser des villages (Fokontany) avec le financement demandé, mettre au point les sites selon les BV prioritaires.

1.3 Critères de sélection

Sur la base du concept de base et des principes de sélection, on a établi les critères de sélection, que montre le tableau B-1.1 ci-après :

Tableau B-1.1 Critères de Sélection concernés au niveau Amont

	Critères	Généralités	Remarque
A.	Conditions nature	llles	
1	Volume d'érosion des sols	Indicateur de l'état de végétation et de degré d'érosion des sols; Le volume d'érosion se diminue par ordre de: terrains herbacés et arbustif d'abord, ensuite forêts artificielles, et forêts naturelles. Plus grande le volume d'érosion est, plus élevée la priorité de sélection est.	Valoriser Efficacité Investissement
2	Densité de Lavaka	Indicateur de degré d'écoulement de sols, puisque Lavaka sont aussi l'une des origines de l'écoulement des sols; Plus important la densité de Lavaka dans une zone de bassin versant est, plus important l'écoulement des sols est, et donc la priorité de sélection plus élevée.	Valoriser Efficacité Investissement
3	Degré de contribution à l'aval pour l'alimentation en eau	Indicateur de degré de contribution à l'aval des bassins versants pour l'alimentation en eau en faveur du périmètre irrigué; Cela correspond au débit de chaque fleuve ou rivière alimentant le périmètre irrigué de l'aval considéré en tant qu'indicateur qui servira à déterminer l'effet de contribution des sources naturelles; La zone de bassin versant ayant une valeur de débit plus importante est censée avoir le degré de contribution des ressources naturelles plus élevé, et sera donc sélectionnée plus en priorité.	Valoriser Efficacité Investissement
В. (Conditions sociales	•	
1	Motivation de la commune	Indicateur de succès du reboisement et de la lutte contre l'érosion des sols dont la réalisation dépend de la motivation de la commune pour le reboisement et la foresterie sociale; La motivation de la commune sera évaluée selon 4 critères qui sont : budgets liés au reboisement et à l'environnement, superficies du reboisement communautaire, situation d'aménagement des pépinières, expérience de la vulgarisation du programme RFR auprès des habitants; Plus importante la motivation de la commune est, plus élevée la priorité de sélection.	Éviter Risque Investissement
2	Superficie déclarée pour la RFR	Indicateur de facilité du reboisement; Plus importante la superficie déclarée pour la RFR (Réserve Foncière pour le Reboisement) est, plus élevée la priorité de sélection est.	Éviter Risque Investissement
3	Facilité d'accès	Indicateur de facilité du reboisement et de la foresterie sociale; La facilité d'accès sera déterminée par rapport à la densité des routes existantes; Plus élevée la densité est, plus élevée la priorité de sélection est.	Valoriser Efficacité Investissement
4	Densité démographique	Cet indicateur servira à estimer la population bénéficiaire du Projet; Une zone de bassin versant ayant une densité démographique relativement plus importante sera sélectionnée plus en priorité.	Valoriser Efficacité Investissement
5	Niveau de pauvreté	Le PIB par tête calculé sur la base de la production du riz assurant la source principale des revenus des habitants est considéré comme indicateur de niveau de pauvreté; Moins important le PIB par tête dans la production du riz est, plus élevé le niveau de pauvreté; Une zone de bassin versant souffrant d'un niveau de pauvreté important sera sélectionnée plus en priorité.	Valoriser Efficacité Investissement

(1) Volume de l'érosion des sols

La végétation se dégradant selon le volume de l'érosion des sols, l'état de végétation est considéré comme indicateur du volume des sols érodés (voir la Figure B-1.1). L'étude de développement a donné le volume de l'érosion des sols avec chaque végétation, (terrains herbacés et arbustifs, champs : 1 060kg/100mm/ha, forêt artificielle : 256kg/100mm/ha, forêt naturelle, végétation de rives: 208kg/100mm/ha. La rizière, le terrain humide et la zone inondée n'ont pas subi d'érosion.). Ces valeurs sont multipliées par la superficie par occupation des sols et par végétation, puis les chiffres obtenus sont totalisés pour avoir le volume de l'érosion des sols de chaque BV. En plus, ce volume des sols érodés de chaque BV est divisé par la superficie de chaque BV pour calculer le rapport du volume des sols érodés par BV. Ensuite, on a calculé la valeur moyenne du rapport du volume des sols érodés des 9 BV (valeur moyenne : 0,78 t/ha), puis on a fixé la valeur de seuil ayant une tolérance +/- 5% de la valeur moyenne (critère d'appréciation) pour déterminer le champ d'attribution des points. Les points ont été attribués à chaque BV selon le critère d'appréciation établi par le volume de l'érosion des sols. Le tableau B-1.2 indique le résultat de l'évaluation.

Tableau B-1.2 Importance d'érosion du sol par BV, Critère d'appréciation et Résultat de l'évaluation

Zones BV	Q'té érodée (t/ha)	Critères d'appréciation	Points
1 Ampasimena	0,76		2
2 Ampondra	0,69	<0.74 :1	1
3 Andranomainty	0,73	0.74 ~ 0.82 : 2	1
4 Asahamena	0,90	> 0.82 :3	3
5 Behengitra	0,77		2
6 Mavorava	0,72		1
7 Ranomainty	0,76		2
8 Sahabe	0,77		2
9 Sahamilahy	0,89		3

Source : Etude de développement de la JICA

(2) Densité de Lavaka

Le résultat de l'analyse des photos de satellite de l'étude de développement a donné la densité de Lavaka dans chaque BV (voir la Fig. B-1.2). On a calculé la valeur moyenne de la densité de Lavaka des 9 BV (valeur moyenne : 1,3/ha), puis on a fixé la valeur de seuil avec une tolérance +/- 10% de la valeur moyenne (critère d'appréciation) pour déterminer le champ d'attribution des points. Les points ont été attribués à chaque BV selon le critère d'appréciation établi par la densité de Lavaka. Le tableau B-1.3 montre avec le résultat de l'évaluation.

Tableau B-1.3 Densité de Lavaka par BV, Critère d'appréciation et Résultat de l'évaluation

Zones BV	Nomb. Lavaka (par 100ha)	Critères d'appréciation	Points
1 Ampasimena	1,9		3
2 Ampondra	1,2	<1.1 :1	2
3 Andranomainty	1,2	1.1 ~ 1.4 :2	2
4 Asahamena	1,6	> 1.4 :3	3
5 Behengitra	2,6		3
6 Mavorava	1,3		2
7 Ranomainty	0,4		1
8 Sahabe	0,6		1
9 Sahamilahy	1,0		1

Source : Etude de développement de la JICA

(3) Degré de contribution à l'aval pour alimentation en eau

Le degré de contribution à l'aval pour alimentation en eau en faveur des périmètres irrigués est obtenu par le débit des cours d'eau, considéré comme indicateur, qui alimente les périmètres irrigués en aval. Le résultat de l'étude de développement a indiqué le débit par unité de surface en faveur des périmètres irrigués à partir de chaque BV (débit spécifique). On a calculé la valeur moyenne du débit spécifique des 9 BV (valeur moyenne : 0,17m³/s/ha), puis on a fixé la valeur de seuil avec une tolérance +/- 10% de la valeur moyenne (critère d'appréciation) pour déterminer le champ d'attribution des points. Les points ont été attribués à chaque BV selon le critère d'appréciation établi par le débit spécifique (degré de contribution à l'aval pour alimentation en eau en faveur des périmètres irrigués). Le tableau B-1.4 montre le résultat de l'évaluation.

Tableau B-1.4 Débit spécifique (degré de contribution à l'aval pour alimentation en eau) de chaque BV Critère d'appréciation et Résultat de l'évaluation

Zones BV	Débit (m3/s/ha)	Critères d'appréciation	Points
1 Ampasimena	0,20		3
2 Ampondra	0,15	<0.15 :1	2
3 Andranomainty	0,13	0.15 ~ 0.19 :2	1
4 Asahamena	0,24	> 0.19 :3	3
5 Behengitra	0,22		3
6 Mavorava	0,08		1
7 Ranomainty	0,15		2
8 Sahabe	0,15		2
9 Sahamilahy	0,20		3

Source : Etude de développement de la JICA

(4) Motivation de la commune

La Motivation de la commune a été jugé par l'attitude adoptée par la commune à l'égard du reboisement et des foresteries sociales, soit concrètement les quatre conditions, comme indicateurs, suivantes : 1) budgets liés au reboisement et à l'environnement, 2) superficies du reboisement communautaire, 3) situation d'aménagement des pépinières et 4) expériences de la vulgarisation du programme RFR auprès des populations. On a mené une enquête par interview dans chaque commune pour avoir les informations sur la situation des quatre conditions. Si une commune satisfait toutes les quatre conditions, on lui donne trois (3)

points, si elle remplit trois ou deux conditions, deux (2) points sont fournis. Lorsqu'une commune ne remplit qu'une condition ou qu'elle ne donne aucune information, un (1) point 1 est accordé. La relation entre les communes et les BV est suivante : la Commune Ampasikelly se situe dans le BV Behengitra, la Commune Andrebakely Sud dans le BV Ampasimena, la Commune Morarano Chrome dans les BV Asahamena, Ampondra, Ranomainty et Sahamilahy, la Commune Ranomainty dans le BV Andranomainty, les Communes Bejofo, Soalazaina et Tamanbesakay dans le BV Sahabe, la Commune Andilanatoby dans le BV Mavolava. Par conséquent, lorsqu'une commune se situe dans un BV, ou qu'une commune, comme Morarano Chrome, se situe dans plusieurs BV, les points de la commune sont appliqués aux points de chaque BV. Les points des communes Bejofo, Soalazaina et Tamanbesakay dans le BV Sahabe sont déterminés par la superficie de commune, comme paramètre, avec une surcharge. Le tableau B-1.5 indique la motivation de chaque commune et le résultat des points attribués par BV.

Tableau B-1.5 Critère d'appréciation et Résultat des points attribués pour la Motivation de la Commune

Nom de Commune	Nombre des critè res satisfaits	Zones BV	Critères d'appréciation	Points
1 Ampasikelly	4	Behengitra		3
2 Andrebakely	4	Ampasimena	1critère seul sans information :1	3
		(Asahamena	2 ou 3 critères satisfaits :2	2
3 Morarano Chrome	2	Ampondra	Tous les 4 critères satisfaits :3	2
		Ranomainty		2
		Sahamilahy		2
4 Ranomainty	2	Andranomainty		2
5 Bejofo	3)		
6 Soalazaina	2	Sahabe		2
7 Tamanbesakay	1	 J		
8 Andilanatoby	1	Mavolava		1

Source : Enquête par interview auprès de la Commune

(5) Superficie déclarée pour la Réserve Foncière pour le Reboisement (RFR)

A travers l'enquête par interview auprès de la DREFT, on a obtenu des informations sur la superficie déclarée pour la Réserve Foncière pour le Reboisement (RFR) de chaque commune. En matière de la superficie déclarée pour la RFR, la relation entre les communes et les BV est la même de la Motivation de la Commune (4) ci-dessus. On a calculé la valeur moyenne des superficies déclarées pour la RFR des 8 communes (valeur moyenne : 180ha), puis on a fixé la valeur de seuil avec une tolérance +/- 50% de la valeur moyenne (critère d'appréciation) pour déterminer le champ d'attribution des points. Les points ont été attribués à chaque BV selon le critère d'appréciation établi par la superficie déclarée pour la RFR. Le tableau B-1.6 montre le résultat de l'évaluation.

Tableau B-1.6 Critère d'appréciation et Résultat des points attribués pour la Superficie déclarée pour RFR

Nom de Commune	Superficie déclarée RFR (ha)	Zones BV	Critères d'appréciation	Points
1 Ampasikelly	206	Behengitra		2
2 Andrebakely	838	Ampasimena	<90ha :1	3
•		Asahamena	90 ha ~ 270 ha :2	3
3 Morarano Chrome	277	Ampondra	>270 ha ;3	3
		Ranomainty		3
		Sahamilahy		3
4 Ranomainty	87	Andranomainty		1
5 Bejofo	89)		
6 Soalazaina	70	Sahabe		1
7 Tamanbesakay	20	J		
8 Andilanatoby	60	Mavolava		1

Source : Enquête par interview auprès des Communes

(6) Facilité d'accès

La facilité d'accès est déterminée par rapport à la densité des routes existantes dans chaque commune. La densité des routes existantes est calculée à l'aide de la carte topographique existante à l'échelle de 1/350 000. En matière de la densité des routes existantes, la relation entre les communes et les BV est la même de la Motivation de la Commune (4) ci-dessus. On a calculé la valeur moyenne des densités des routes existantes des 8 communes (valeur moyenne : 2,4km/10km²), puis on a fixé la valeur de seuil avec une tolérance +/- 10% de la valeur moyenne (critère d'appréciation) pour déterminer le champ d'attribution des points. Les points ont été attribués à chaque BV selon le critère d'appréciation établi par la facilité d'accès. Le tableau B-1.7 indique le résultat de l'évaluation.

Tableau B-1.7 Critère d'appréciation et Résultat des points attribués pour la Facilité d'accès

Nom de Commune	Densité des routes (km/10km²)	Zones BV	Critères d'appréciation	Points
1 Ampasikelly	2,7	Behengitra		3
2 Andrebakely	2,7	Ampasimena	<2.2km/10km ² :1	3
		_C Asahamena	$2.2 \sim 2.6 \text{km} / 10 \text{km}^2 : 2$	2
3 Morarano Chrome	2,6	Ampondra	$> 2.6 \text{km} / 10 \text{km}^2 : 3$	2
		Ranomainty		2
		^ℂ Sahamilahy		2
4 Ranomainty	1,8	Andranomainty		1
5 Bejofo	2,5	j		
6 Soalazaina	1,9	Sahabe		1
7 Tamanbesakay	1,7	J		
8 Andilanatoby	3,2	Mavolava		3

Source : Enquête par interview auprès des Communes

(7) Densité démographique

L'étude de développement a donné la densité démographique par BV. On a calculé la valeur moyenne des densités démographiques des 9 BV (valeur moyenne : 1,0 pers. /ha), puis on a fixé la valeur de seuil avec une tolérance +/- 20% de la valeur moyenne (critère d'appréciation) pour déterminer le champ d'attribution des points. Les points ont été

attribués à chaque BV selon le critère d'appréciation établi par la densité démographique. Le tableau B-1.8 mentionne le résultat de l'évaluation.

Tableau B-1.8 Densité démographique de chaque BV, Critère d'appréciation et Résultat des points attribués

Zones BV	Densité (p/ha)	Critères d'appréciation	Points
1 Ampasimena	2,5		3
2 Ampondra	0,7	<0.8 :1	1
3 Andranomainty	1,2	0.8 ~ 1.2 :2	2
4 Asahamena	1,1	> 1.2 :3	2
5 Behengitra	1,4		3
6 Mavorava	0,3		1
7 Ranomainty	0,4		1
8 Sahabe	0,5		1
9 Sahamilahy	1,0		2

Source : Etude de développement de la JICA

(8) Niveau de pauvreté

Etant considéré comme indicateur du niveau de pauvreté, le PIB par tête est calculé sur la base de la production rizicole qui est un revenu principal des populations dans les BV. L'étude de développement a donné le PIB par tête à travers la production rizicole dans chaque BV. On a calculé la valeur moyenne du PIB par tête dans la production rizicole des 9 BV (valeur moyenne : 415 MGA), puis on a fixé la valeur de seuil avec une tolérance de +/- 50% (critère d'appréciation) pour déterminer le champ d'attribution des points. Les points ont été attribués à chaque BV selon le critère d'appréciation établi par le PIB par tête dans la production de riz (le niveau de pauvreté). Le tableau B-1.9 montre le résultat de l'évaluation.

Tableau B-1.9 PIB par tête dans la production rizicole (niveau de pauvreté), Critère d'appréciation et Résultat des points attribués

Zones BV	PIB par tête sur Production rizicole (MDA)	Critères d'appréciation	Points	
1 Ampasimena	347		2	
2 Ampondra	627	<210 :3	1	
3 Andranomainty	1249	210 ~ 620 : 2	1	
4 Asahamena	56	>620 :1	3	
5 Behengitra	574		2	
6 Mavorava	637		1	
7 Ranomainty	475		2	
8 Sahabe	392		2	
9 Sahamilahy	140		3	

Source : Etude de développement de la JICA

1.4 Résultat de sélection basée sur les critères

Sur la base des critères de sélection susdits, les points sont attribués aux 9 BV et l'ordre de priorité a été décidé par rang des points attribués. Le résultat est mentionné dans le tableau B-1.10.

Tableau B-1.10 Totalité des points attribués aux 9 BV et Ordre de prio
--

	Conditions naturelles		Conduisions sociales							
Zones BV	Degré Érosion	Nom. Lavaka	Capa. Régé. Source	Motivation Commune	déclarée	Facilité Accès	Densité démogra	Niveau Pauvreté	Total	Ordre priorité
1 Ampasimena	2	3	3	3	3	3	3	2	22	1
2 Ampondra	1	2	2	2	3	2	1	1	14	6
3 Andranomainty	1	2	1	2	1	1	2	1	11	9
4 Asahamena	3	3	3	2	3	2	2	3	21	2
5 Behengitra	2	3	3	3	2	3	3	2	21	3
6 Mavorava	1	2	1	1	1	3	1	1	11	8
7 Ranomainty	2	1	2	2	3	2	1	2	15	5
8 Sahabe	2	1	2	2	1	1	1	2	12	7
9 Sahamilahy	3	1	3	2	3	2	2	3	19	4

D'après le résultat ci-dessus, les 9 BV sont divisés grosso modo en deux groupes : les BV des rivières Ampasimena, Asahamena, Behengitra et Sahamilahy, prioritaires et situés au nord, ainsi que les BV des rivières Ampondra, Andranomanity, Mavorava, Ranomainty et Sahabe, moins prioritaires et situés au sud. Etant donné que les quatre BV prioritaires alimentent les périmètres irrigués du PC23 en aval, aménagés par le Prêt APD du Japon, et tenant compte du projet intégrant l'amont et l'aval, il est jugé que le résultat de sélection est pertinent. En outre, le projet intégrant l'amont et l'aval est en conformité avec la politique de la gestion de l'irrigation et des BV et si on mène le présent projet à bonne fin, on peut attendre que le projet soit un modèle à répandre. Les quatre BV prioritaires sont mentionnés dans la figure B-1.4.




Figure B-1.4 Quatre bassins versants prioritaires

1.5 Sélection des sites faisant l'objet du projet

Le résultat de sélection montre que les BV des rivières Ampasimena, Asahamena, Behengitra et Sahamilahy sont sélectionnés comme sites du Projet.

2. Sélection des sites concernés des périmètres irrigués du PC23

2.1 Concept de base de sélection

Le concept de base de la sélection des sites repose sur la disponibilité des eaux et des terrains. A travers les études sur le terrain et les enquêtes par interview auprès des associations de l'utilisation d'eau, il est constaté que les périmètres irrigués du PC23, aménagé par le prêt APD du Japon disposent suffisamment de terres cultivables qui ne sont pas irriguées mais pluviales jusqu'à présent. Par conséquent, l'élément principal pour la sélection des sites du projet est l'environnement hydraulique.

2.2 Principes de sélection

La superficie irrigable sera calculée à partir du bilan d'eau : Besoins en eau de la superficie du modèle d'emblavage d'hypothèse et débit disponible des cours d'eau de source. Sur la base du résultat de ce calcul, après avoir exclu les zones inondées dans les zones de projet prêt, les zones irrigables seront sélectionnées, puis les sites faisant l'objet du projet seront déterminés tenant compte de l'envergure du coût et du résultat de l'évaluation du projet.

2.3 Procédure de sélection

La sélection des sites sera effectuée selon la procédure suivante :

Déterminer les zones de projets don et les zones de projet prêt au moyen des parcelles régies par le canal principal (canaux principaux P5 et P1)

Calculer la superficie irrigable à partir du débit disponible des cours d'eau de source et des besoins en eau pour l'irrigation

Exclure les zones inondées dans les zones de projet prêt

Après avoir exclu les zones inondées dans les zones de projet prêt, sélectionner les zones faisant l'objet de l'irrigation en amont du réseau d'irrigation existant

Sélectionner les sites dans les zones faisant l'objet de l'irrigation sur la base de l'envergure du coût et du résultat de l'évaluation du projet

2.4 Résultat de sélection

2.4.1 Démarcation des zones de projet don et des zones de projet prêt

Actuellement, au niveau des périmètres irrigués du P5, le projet de réhabilitation des installations de l'irrigation est programmé dans le cadre de l'aide financière non remboursable. Par conséquent, les sites faisant l'objet du projet de prêt seront dans les périmètres irrigués du P1.

D'après les études sur le terrain, il a été constaté qu'une partie de la parcelle N°1,

Assistance spéciale pour la formation de projet (SAPROF) pour le Projet de gestion de l'irrigation et des bassins versants dans le Sud-Ouest du lac Alaotra

initialement prévue dans les périmètres irrigués P5 (régie par CMS), est irriguée par le canal principal P1. Il a été confirmé également qu'une partie de la parcelle N°8, initialement prévue dans le bloc B des périmètres irrigués du P1, est irriguée par le canal tertiaire C533 du réseau P5.

En ce qui concerne le traitement des deux parcelles ci-dessus, après les discussions sur place avec la mission d'étude du concept de base de la JICA, tenant compte de la gestion d'eau et de l'organisation des associations de l'utilisation d'eau dans l'avenir, il a été jugé pertinent que les parcelles sont définies par les canaux d'irrigation. Les détails sont mentionnés dans le tableau ci-après :

Tableau. B-2.1 Surface régularisée par les parcelles régies

Zone irriguée	Canal principal	Surface irriguée initialement prévue (ha)	Surf régula par les p rég	risée arcelles	Surface à irriguer (ha)
			P5 P1	P1 P5	
le don APD du Japon	P5 canal	4.570	-85	35	4.520
le prét APD du Japon	P1 canal	5.300	85	-35	5.350
Ensemble PC23		9.870			9.870

Source : Mission d'étude du concept de base de la JICA et Mission d'étude SAPROF

La démarcation des zones de projets don et prêt par les canaux principaux est montrée ci-dessous :





Figure B-2.1 Détermination des Zones du projets Don et Prêt

2.4.2 Calcul de la superficie irrigable avec le bilan d'eau

2.4.2.1 Modélisation du bilan d'eau

La rivière Sahamilahy et les quatre petits cours d'eau (Ampasimena, Asahamena, Behengitra et Bemarenina) constituent la source d'eau des périmètres irrigués du P1. Les zones irriguées de 360 ha et de 1 240 ha se trouvent respectivement dans les BV de ces cours d'eau comme mentionné à 3.7.1.1. Chapitre 3. Les périmètres irrigués du P1 se situant en aval de ces zones irriguées, le débit disponible pour le P1 est le reste du débit qui a été utilisé pour l'irrigation des parcelles en amont. L'analyse du bilan d'eau est modélisée dans le schéma ci-après :



Source: Mission d'étude SAPROF

Figure B-2.2 Schéma Bilan d'Eau

2.4.2.2 Conditions pour l'analyse du bilan d'eau


(1) Débit d'étiage des cours d'eau de source

Pour le débit d'étiage des cours d'eau de source, le débit d'étiage à période de retour de cinq ans, calculé par l'analyse du débit d'étiage de l'étude de développement est adopté.

(2) Calendrier agricole

La variété tardive ayant la photosensibilité (période de culture : 180 jours) est principalement cultivée dans la zone d'irrigation P1. Dans la région des environs du Lac Alaotra, la saison des pluies retarde de plus d'un mois depuis plus de dix ans. Le commencement retardé de la plantation pérennise la baisse de la quantité récoltée. De ce fait, il faudra passer à la variété à moyenne maturité (période de culture : 135 jours) adaptable à la herse, à la pépinière et à la trans-plantation correspondants du début tardif de la saison des pluies en profitant de conditions climatiques optimales en mars à avril pour la croissance du riz irrigué. Nous prévoyons donc le système de la culture comme ci-dessous indiqué en envisageant le changement de la variété.

Assistance spéciale pour la formation de projet (SAPROF) pour le Projet de gestion de l'irrigation et des bassins versants dans le Sud-Ouest du lac Alaotra



Source : Etude de développement de la JICA

Figure B-2.3 Calendrier agricole, Débit et Quantité de précipitations

(3) Volume d'eau pour rizières

Sur la base du système de la culture susmentionné, le volume d'eau pour rizières par saison a été calculé selon les conditions ci-dessous :

Utiliser les données enregistrées au niveau du Centre Multiplicateur de Semences (CMS) pour l'évapotranspiration (ETo) ;

Utiliser le coefficient croissance du riz irrigué et consommation d'eau, décrit par l'étude de développement pour le coefficient de la récolte ;

Adopter 3 mm/jour, taux obtenu par la mesure simplifiée de la quantité d'eau filtrée dans les rizières locales (voir les photos ci-dessous) pour la perte d'infiltration dans les rizières.





Le tableau B-2.2 montre le résultat du calcul de la quantité d'eau pour les rizières pour la culture.

(3) Quantité des précipitations effectives

Pour le calcul de la quantité d'eau par unité de surface irriguée, il est tenu compte de la quantité des précipitations effectives. La quantité des précipitations effectives est estimée à 80% de la quantité des précipitations dans la sécheresse à période de retour de cinq ans, qu'a observée le Centre de la Recherche Agricole de la Région du Centre-Est (FOFIFA), situé dans la zone CALA. La figure B-2.3 montre la précipitation et le débit d'étiage à période

Assistance spéciale pour la formation de projet (SAPROF) pour le Projet de gestion de l'irrigation et des bassins versants dans le Sud-Ouest du lac Alaotra

de retour de cinq ans.

(4) Rendement d'irrigation et Rendement de prise d'eau

Le rendement d'irrigation et celui de prise d'eau sont mentionnés dans le tableau ci-après :

Tableau B-2.3 Rendement d'irrigation et Rendement de prise d'eau

Rubrique	Conditions	Méthode de calcul
1. Rendement	PI PC23	1) Rendement Transfert d'eau : Canal principal 0,9
d'irrigation	57,6%	Canaux Secondaire/Tertiaire 0,8
		2) Rendement aux parcelles 0,8
		(prise en compte de la capacité améliorée de la gestion
		d'eau dans le futur)
		3) Rendement d'irrigation $0.9 \times 0.8 \times 0.8 = 0.576$
	Zone irriguée	1) Rendement Transfer: Principal/Second. 0,8
	amont	2) Rendement aux Parcelles 0,7
	56%	3) Rendement d'irrigation $0.8 \times 0.7 = 0.56$
2. Rendement de prise	90%	Débit d'entretien vers l'aval des cours d'eau et Perte au
d'eau		niveau de prise d'eau pris en considération.

2.4.2.3 Résultat de l'analyse du bilan d'eau

Le résultat du bilan d'eau, analysé sur la base des conditions ci-dessus, est indiqué dans le tableau B-2.4.

Par le débit des cours d'eau contraint, la superficie irrigable dans les périmètres irrigués du P1 est estimée à 4 540 ha.

2.4.3 Zones inondées

D'après le rapport de l'Etude de développement et le résultat de la présente étude, les parcelles, situées à l'extrémité est du P1 et le long d'un drain nord (parties basses des parcelles de N° 28 à 31), sont inondées chaque année à cause de la montée du niveau d'eau dans les canaux de drainage. Etant donné qu'il est supposé que le drainage du lac Alaotra pourrait faire monter le niveau d'eau dans les canaux de drainage, il est nécessaire de mener des études à long terme pour résoudre ce problème. Par conséquent, ces zones inondées sont exclues lors de la sélection des sites.

2.5 Sélection provisoire des sites faisant l'objet du projet

La surface irrigable est déterminée à partir des parcelles situées en amont des périmètres irrigués existants. A l'heure actuelle, cette surface irrigable constitue les sites provisoires du projet, que montre la figure B-2.4.

Document à distribution limitée Assistance spéciale pour la formation de projet (SAPROF) pour le Projet de gestion de l'irrigation et des bassins versants dans le Sud-Ouest du lac Alaotra






Figure B-2.4 Sites du Projet



Source : Etude de développement de la JICA

Figure B-1.1 Occupation des sols



Source : Etude de développement de la JICA

Figure B-1.2 Positions de lavakas

Tableau B.2.2 Calendrier agricole et Volume d'eau pour rizières

Désignation	Unité		Déc.		Jan.	n.		Fév.			Mar.			Anr.		Mav	Λ.	Jun.	
Calendrier de la culture	2				_														
	,			Pépinière	ere /				ਹ -	Culture de riz	, Zi	y				Evacuation desay			
				/ E	raitement pour le sol	our le sol	//-									Récolte	7	$\overline{}$	
Coefficient de la récolte		1,03	1.08	1,12	1,19	1.27	4	Ш.	1,48	1.50	1,48	1,43							
				1,03	Щ	Ц	Ц	Ш	Ш	Ц	1,48	1,50	1,48	1,43					
			1							_	1,43	1,46	1,48	1.50	1,48				
Moyenne		1,03	1,08	1,08		1,14 1,21	4		_		1,46	1,46	1,48	1,47	_		1,43		
Evapotranspiration (ETo)	(mm/jour)	4,55	4,55				_				3,68	3,68	3,10		_	2,55 2,5	2,55		
Evapotranspiration récolte (ETcrop)	(mm/jour)	4,69	4,91	4,91	4,74	4,74 5,03	13 4,99	5,27	5,46	5,30	5,37	5,37	4,59	4,56	4.59	3,65 3,0	3,65		
[moyenne x]													-	-					
Percolation	(mm/jour)	3,00	3,00	_	_		_	_	_		3,00	3,00	3,00	3,00	_	_	3,00		
Consommation d'eau	(mm/jour)	7,69	7.91	7.91	7,74	7,74 8,03	1.99	8,27	8,46	8,30	8,37	8,37	7,59	7.56	7.59	6,65 6,0	6,65		
[+]			-	\dashv	4		_	_	_				1	_	_	_			
Coefficient zone pour la rizière principale									_		1,00	1,00	0,92				0,08		
Volume d'eau requise pour la rizière principale (mm/jour)	(mm/jour)		+		0,62	2,55 4,02	2 5,35	7,61	8,46	8,30	8,37	8,37	86'9	5.07	3.80	2,19 0,	0.53		
X		Ì	+	1	4	4	4	4	4	_			+	_	4	4			
Volume d'eau requise pour la rizière principale (lit./sec./ha)	(lit./se./ha)		1		0,07	0,30 0,47	7 0,62	0,88	0,98	0,96	0,97	0,97	0,81	0.59	4.0	0,25 0,0	90'0		
(7,000 x 10,000 x 1,000 /86,400)		Ì	1	1	+	+	+]				1	+	1				
Volume d'eau requis pour le traitement				1	4	4	_		_				+	+		+			
	(mm/lonr)	4,55	4,55		4	4	1	,											
-2 Percolation	(mm/jour)	4,00	00,4	1	4	\perp	4							+					
-3 Eau stagnante 50mm	(mm/jour)	2.50	2,50	2,50	2,50	2,50 2,50	0 2,50						+	+	+	+	1	+	
[50mm/20jours]																			
-4 Eau pour le traitement 20mm	(mm/jour)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	00,1								H				
[20mm/20jours]					-														
-5 Consommation pour le traitement	(mm/jour)	12,05	12,05	12,05	11,66	11,66 11,66	6 11,43												
[1~4]							Ц						-						
-6 Coefficient de la zone		0.08	0,33		0,40	0,40 0,33	3 0,08	~											
-7 Volume d'eau requis pour le traitement	(mm/jour)	96,0	3,98		4,66	4,66 3,85	160 53						1	1		-			
[-5 x 2-6]			1		4	_	4						1	1		-			
-8 Volume d'eau requis pour le traitement	(lit./se./ha)	0,11	0,46	0,56	0,54	0,54 0,45	5 0,11						1	1		-			
$[-7/1\ 000\ x\ 10\ 000\ x\ 1\ 000\ /86\ 400]$					-	-	_		_	J			1						
Eau requise pour la pépinière			+		4	4	_	_					+	+		+			
-1 ETo	(mm/jour)	4,55	4.55	4,55		_	_	_					1	1		-			
-2 Percolation	(mm/jour)	3,00	3,00	3,00				_					-	-					
-3 Consommation Pépinière	(mm/jour)	7,55	_			_	_	_											
-4 Coefficient de la zone		0,08	0,33				0.33	_					-	-		-		_	
-5 Ratio Zone à la principale rizière (10%)		0,10	0,10		0,10	0,10 0,10	0,10	0,10											
-6 Eau requise pour la péminière	(mm/jour)	90,0	0,25		0,42	0,42 0,36	6 0,23	3 0,06											
[-3 x -4 x -5]																			
-7 Eau requise pour la pépinière	(lit./se./ha)	0,01	0,03	0,04	0,05	0,05 0,04	4 0,03	3 0,01											
		1	+		4	_		_	4				+	+	_	4			
-1 Volume net d'eau requise[+ -7 + -6]	(mm/jour)	1,02	4,23		4	7,63 8,23	_	_	4	_	8,37	8,37	4	4	4	4	0,53		
-2 Volume net d'eau requise	(lit./se./ha)	0,12	0,49	0,60	0,66	960 680	9,76	6 0,89	0,98	0,96	0,97	0,97	0,81	0,59	0,44	0,25 0,0	0,06		

2,73 030 2,75 0,05 55,00 0,36 0,02 0,05 67,20 1,24 3,30 5,43 108,60 5,35 0.03 0.99 2,55 0,20 12,75 2,48 1,24 0,25 2,90 2,61 4,84 0,36 15,75 25,47 5,35 0,07 0,20 3,64 4,55 1,24 0,93 2,48 2,23 0,73 5,35 0,36 0,27 2,55 0,75 6,21 5,11 0,97 5,27 5,27 5.07 181 3,32 0,36 0,36 2,96 1,00 3,96 1,24 1,24 2,72 2,45 6,16 3,56 4,13 5,35 0.82 1,27 3,47 0,36 0,46 3,95 1,27 1,57 6,87 1,23 5,59 3,68 6,54 4,04 1,36 2,97 0,36 3,55 1,32 0,49 1,36 3,52 1,24 3,10 4,54 1.92 6,43 7,68 1,28 6,00 0,48 5,33 1,32 5,31 1,64 5,37 5,35 5,81 4,40 0,36 4,00 3,68 5,09 89'9 7,68 8,30 7,06 0,36 0,38 4,00 1,05 822 124 130 733 3,68 3,94 1,02 9,19 0,36 4.00 14,13 1,24 7,68 0,80 9,60 5,35 9,49 11,57 0,30 0,82 17,86 150 2,15 7,83 0,45 17,40 0,36 0,16 7,67 4,00 0,45 21,27 1,24 0,56 3,68 7,68 0,43 5,35 0.16 13,58 7,68 256,00 339,50 0,36 0,0 13,57 4.00 16,89 9, 1,24 0,05 16,84 3,68 0,03 5,35 11,58 000 0,00 7,68 5,35 8,37 8,37 0,36 0,0 4.00 0,00 1,24 3,68 000 5,12 0,00 6,20 3,68 7,68 5,35 0,36 0,00 4.00 6,20 0,00 1,24 000 0,09 0.05 400 7,38 7,68 85,33 5,35 5.23 0,36 0,03 82,00 1,24 3,68 0,11 6.44 000 5,35 4,28 0,36 0,00 3.85 5,26 0,00 1,24 0,00 5,26 3,68 7,53 000 2.87 5,68 5,35 4.23 5.81 2,87 0,36 0,00 3,44 0,00 1,24 000 3,4 3,10 3.95 000 1,23 2,52 0,00 0,36 0,00 1,57 0,00 1,24 000 5,35 1,57 4,1 (mm/jour) (lit/s/ha) 0,36 1,24 1,60 4,54 (mm/jour) (mm/jour) (lit/s/ha) (1,000ha) (m3/s) (lit/s/ha) (1,000ha) (1,000ha) (1,000ha) (1,000ha) (1,000ha) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (lit/s/ha) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (lit/s/ha) (m3/s) (m3/s) %9'.LS 4,00 %99 999 1,24 3,68 % Eau requise pour irrigation 1 240 ha [1 240 x a / 1,000] Surplus Q [Qb1-qb1] Total de zone d'irrigation BV amont (1 000ha) PI P1 Eau requise pour irrigation 360 ha [360 x a / 1 000] Eau requise pour irrigation (57.6%) [(3-2)/0.576] Eau requise pour irrigation (56%) [(3-2)/0.56] Eau requise pour irrigation (56%) [(3-2)/0.56] d'irrigation en amont de 4 petites rivières Volume net d'eau requise et précipitation effectiv Volume net d'eau requise et précipitation Volume net d'eau requise et précipitation Zone d'irrigation (1 000 ha) [Max. 5.35] Zone amont 4 petites rivières (1 000 ha) Zone d'irrigation (1000 ha) [Max. 1.24] Zone d'irrigation (1 000 ha) [Max. 0,36] Prise d'eau pour P1 (90%: Max. 4.0] Zone d'irrigation en amont BV Sahamilahy Zone d'irrigation (1 000 ha) [Qa1/a Zone irrigable (1 000 ha) [Qb1/a] BV amont Sahamilahy (1 000ha) Zone irrigable (1 000 ha) [q/b] Eau disponible pour P1 (90%) Volume net d'eau requise Volume net d'eau requise Eau disponible [qa2+qb2] Précipitation effective Surplus Q [Qa1-qa1] 4 petites rivières Q net d'eau requise Calendrier de la culture Zone d'irrigation P1 Sahamilay Q Surface irrifable Zone Qb1 Qa1 Qa2 qa2 85 28 82 28 A1 A2 gal A3 A3 A2 A þ

Tableau B-2.4 Résultat de l'analyse du bilan d'eau


B-T-2

ANNEXE-C Enquête d'inventaire des ouvrages d'irrigation existants

ENQUETE D'INVENATAIRE DES OUVRAGES D'IRRIGATION ANNEXE-C **EXISTANTS**

TABLE DES MATIERES

C-1	Canal principal P1
C-2	Collecteur nord
C-3	Drain principal D2
C-4	Drain principal D3
C-5	Drain principal D4



No model	Σ		Travaux d'inventaire des installations d'Irrigation et de Drainage dans la zone d'irrigation P1	ıs d'Irrigation et de Drainage d	lans la zone d'irrigation P1	2 0	Date:11 Oct 2008
Molitica Callai.	-				For4 10100		Date: 11 Oct 2000
l ocalisation	age .	X-39K0200062	NICORG			X-39K0200471	
(UTMWGS84)	. 4	Y=8029750				Y=8030162	
Mesures		Vanne=2,00 x 2,00 Compartiment A V IO L=7,50m l=5,40m h=6,50m	L=80,00m =50,00m			L=35,00m l=1,80m h=1,80m	
Photographie (Canal)	ω						
				Canal Principal P1		2	
Diagramme Schematique	a 0			†			
•	ı				$\stackrel{\longrightarrow}{\longrightarrow}$	 	
Photographies (Ouvrage)	S						
Observation	_	1)les vannes de prise sont rouillées et ne fonctionne pas bien. 2)L'AVIO est hors d'usage s'est detrioré. 3)La maison de gardien est endommagée.	 1)le bassin est envahi par de la boue. 2) A ucun draguage n'a été entrepris depuis longtemps. 	1) le canal est envahi par des végétations	1)L'ouvrage est complétement bouchée à l'interieur âr des alluvions. 2)Le béton sur l'ouvrerture est détérioré.	1)Le débit est rendu faible. 2)Le béton est détérioré.	1) Le canal est ensablé en général
Urgence de la Réhabilitation	∢	1)vanne et AVIO à réparer ou à remplacer 2)La maison de gardien doit être restaurée	1)necessité travaux de draguage urge. 2) Une voie d'accès au bassin est à créer	1)nécessite désherbage et nettoyage	1)Travaux de curage pour le dallot		1)necessité travaux de draguage urgent
	В				Le béton nécessite de réparation		
	ပ						
Remarques	إير						
		A: Besoin urgent de réhabilitation ou de remplacement C:Entièrement fonctionnel, aucune réhabilitation requise	ou de remplacement e réhabilitation requise	 B. Fonctionne d'une manière satisfaisante mais est partiellement endommagé Ré habilitation requise en seconde option 	faisante mais est partielleme de option	ent endommagé	

Canal Name: P1			Surveyor: DELANO R	Surveyor:DELANO RANAIVO	Date:11 Oct 2008
Nom de l'ouvrage	PONT de la RN3A et voie ferée traversant le canal		NOHdis		PONT EN BOIS
Localisation	X=39K0200696		X=39K0201235		X=39K0201302
(UTMWGS84)	Y=8030307		Y=8030570		Y=8030608
Mesures	Pont RN3A: L=10,50m I=7,50m Pont sur voie ferrée L=15,00m		=1,40m h=1,80m L=20,00m		L=15,00m =4,00m
Photographie (Canal)		*			
	Rajlwa Rzylwa		25	Canal Principal P1	
Diagramme Sch _é matique	<u>†</u>			1	
			-		
Photographies (Ouvrage)				Dimension: ⊫12,00m	
	1)La RN3A traverse le canal P1.		1)Le dallot est bouché.	1)Le canal est ensablé.	1)Pont à platellage en bois tres
Observation	2)La vie ferrée traverse aussi le canal	érosions.	2)Le béton s'est déterioré		vetustes. 2) De la boue bouche le dessous du pont.
					ourra inonder le pont pendant la
		4)		4) = 2 = = = = = = = = = = = = = = = = =	saison de pluie.
Urgence de la		1)reparation des berges	Iravaux de curage tres urgent 1)necessite draguage	1)necessite draguage	 Ucurage urgent de canal ou draguage. Remplacerle bois de platellage
Neliabilitation B			1)Béton à reparer		
Щ	1)ouvrage en bon état				
Remarks					
	A: Besoin urgent de réhabilitation ou de remplacement C:Entièrement fonctionnel, aucune réhabilitation requise	ou de remplacement e réhabilitation requise	B: Fonctionne d'une manière satisfaisante mais est partiellement endommage Réhabilitation requise en seconde option	aisante mais est partiellement end de option	ommagé
				_	

Mesures Mesures Mesures Mesures Canal) Diagramme Schematique Canal) Diagramme Schematique Canal) Diagramme Schematique Canal) Diagramme Schematique Schematique Couverts de végétation 1) Vanne et mécanisme de couverts de végétation 2) La têtle de l'ouvrage est envahie par de la boue. 3) Le dallot est bouchée.	7 11	NOLLO	
1)les 2 côtés du canal sont couverts de végétation		V 201/0004EG0	ANNIVEE DEAD
1)les 2 côtés du canal sont couverts de végétation		X=39KUZU156U	A=39KUZUT6Z9
1)les 2 côtés du canal sont couverts de végétation		Y=8030881	Y=8030787
1)les 2 côtés du canal sont couverts de végétation		L=20,00m	L=6,00
1)les 2 côtés du canal sont couverts de végétation		l=1,50m	l=1,60m
1)les 2 côtés du canal sont couverts de végétation		h=1,50m	h=1,20m
1)les 2 côtés du canal sont couverts de végétation			
1)les 2 côtés du canal sont couverts de végétation			
1)les 2 côtés du canal sont couverts de végétation	Canal Principal P1		
1)les 2 côtés du canal sont couverts de végétation	<u> </u>		}
1)les 2 côtés du canal sont couverts de végétation			
1)les 2 côtés du canal sont couverts de végétation			
0.01.01.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.	anisme de 1)Le canal est ensablé stes. rrage est a boue. ouchée.	1) Déterioration de béton. 2) l'extremité coté canal est enfoui dans la boue. 3) L'interieur du dallot est rempli de la terre	1) Deterioration de béton
1)Désherbage et nettoyage (1)Remplacement urgent de vanne, cadre et mécanisme. Urgence de la Réhabilitation (3) Réparation de béton (3) Réparation (3) R	urgent de 1)Nécessite travaux de mécanisme. désensablement urage l'ouvrage. béton	1)Réparation de béton. 2) Nettoyage des ouvertures du dallot. 3) Curage urgent de l'ouvrage	1) Réparation de béton
2			
Remarques			

Nom du Canal:	Σ			Surveyor:DELANO RANAIVO	Date:11 Oct 2008
Nom de l'ouvrage	de	ARRIVEE D'EAU	ARRIVEE D'EAU	A RRIV EE D'EA U	PRISE N°3
Localisation		X=39K0202268	X=39K0202471	X=39K0202605	X=39K0202845
(UTMWGS84)		Y=8030328	Y=8030339	Y=8030340	Y=8030545
		L=6,00m	L=6,00m	L=6,00m	L=9,50m
Mocilia		l=1,60m	l=1,60m	l=1,60m	l=1,20m
SPINSON		h=1,20	h=1,20m	h=1,20m	h=1,80m
					vanne= 50 x 50
Photographie (Canal)					
ć	Canal Principal P1				
Diagramme Schematique				}	X
Photographies (Ouvrage)	φ		3		
		1)L'assise de l'ouvrage s'est	1)Déterioration de béton	1)Béton legère deterioration	1)Vanne, cadre et mécanisme
Observation	vegetation	erodee rendant l'ouvrage instable.		superficielle	presentant de rouilles. 2) Béton légèrement déterioré.
	1)L'élargissement du canal est	1)Réparation de sol d'assise de	1)Réparation de béton	1)Réparation surface béton	1)Remplacements des parties
Urgence de la	nécessaire	l'ouvrage			métalliques
Réhabilitation	В				1)Réparation de béton
	С				
Remarques					
	A: Besoin urgent de réhabilitation ou de remplacement C:Entièrement fonctionnel, aucune réhabilitation requise	ou de remplacement e réhabilitation requise	B: Fonctionne d'une manière satisfaisante r Réhabilitation requise en seconde option	B: Fonctionne d'une manie re satisfaisante mais est partiellement endommagé Réhabilitation requise en seconde option	dommagé

Localisation (UTMWGS84)	Nom de l'ouvrage		NOHJIS		PRISE N°3 BIS	NOHAIS
(UTIMWGS	ے		X=39K0202858		X=39K0203305	X=39K0203176
	34)		Y=8030852		Y=8031123	Y=8031306
			L=25,00m		L=9,50m	L=25,00m
Mesures			l=1,50m		=1,20m	l=1,50m
			muc, i=n		n=1,80m vanne= 50 x 50	n=1,50m
Photographie (Canal)	<u>.º</u>					
			<u>-</u>	Canal Principal P1		
Diagramme Sché matique	e e			†		
			-]→			-
Photographies (Ouvrage)	e s				N. C.	
Observation	Ē	1)la végétation envahit le canal	1)Béton deterioré. 2)Partie buse remplie de terre	1)l'état du canal est normale	1)Vanne, mécanisme, cremaillere 1)Le conduit d'eau est plein de et cadre sont rouillés. 2) Béton déterioré. 3) Le conduit d'eau (buse) est rempii de boue	1)Le conduit d'eau est plein de boue
Urgence de la Réhabilitation	∢	1)Requiert travaux de désherbage et d'élargissement	Réparation béton. Dourage et netttoyage des bouches de l'ouvrage.	1)nécessite quand même nettoyage	 Remplacement de vanne et accessoires. Réparation de beton. curage et nettoyde l'ouvrage 	1)Curage et nettoyage des bouches de l'ouvrage.
	В					
Remarques	S					

Date:11 Oct 2008									Oscionis Dispersion	Callar Till Cloal T	†			1)la végétation retrécit la largeur	du canal	1)Requiert travaux de	désherbage et d'élargissement				
la zone d'irrigation P1 Surveyor:DELANO RANAIVO	NOHdis	X=39K0203245	Y=8032062	L=25,00m	l=1,80m	h=2,90m			[1	-]→									B: Fonctionne d'une manière satisfaisante mais est partiellement end Réhabilitation requise en seconde option
re des installations d'Irrigation et de Drainage dans la zone d'irrigation P1 Surveyor:DEANO R	NOHAIS	X=39K0203398	Y=8031673	L=25,00m	l=1,80m	h=2,50m					 	- - - -		1)Béton déterioré.	2) La conduit est rempli de boue	1)Réparation de béton et curage	de l'ouvrage				B: Fonctionne d'une manière satisfaisante r Réhabilitation requise en seconde option
inventaire des installations d'	PRISE N°4	X=39K0203474	Y=8031562	L=9,00m	l=1,20m	h=2,50m	Vanne= 80 x 100					, 		1)Prise en bon état général				1)Fonctionnel mais nécessite un entretien			ou de remplacement e réhabilitation requise
Travaux d'inventai	PONT EN BOIS	X=39K0203499	Y=8031489	L=12,00m	l=4,00m						1			1)Les elements en bois pont très	vetustes	1)Nécessité une réhabilitation	complète				A: Besoin urgent de réhabilitation ou de remplacement C:Entièrement fonctionnel, aucune réhabilitation requise
Nom du Canal: P1	Nom de l'ouvrage		(UTMWGS84)		Mesures			Photographie (Canal)			Diagramme Sche matique		Photographies (Ouvrage)	Observation		4		Réhabilitation B	O	Remarques	

	AVIS 1	X=39K0203786	Y=8032848	L=27,00m	l ouvrage=15,50m	avis=6,70m h=2,50m	N. N.		(nt 1) Degradation superficielle du	2) Vetusté de l'AVIS	1) Réparation de béton	_	1) Entretion de l'AVIS et remalacement des parties	rouillés.			pue
ia zone d'Irrigation P'I Surveyor:DELANO RANAIVO																-	T)le canal est considerablement	2220	1)le canal a besoin de	désherbage, nettoyage et curage					sfaisante mais est partiellement e
iravaux d'inventaire des installations d'irrigation et de Drainage dans la zone d'irrigation Fi Surveyor:DELANO R	ARRIV EE D'EA U	X=39K0203474	Y=8032453	L=6,00m	l==1,60m	h=1,20m			F	>					日本 一人 佐湯	9.7	T) bont etat						Bon etat		B. Fonctionne d'une manière satisfaisante mais est partiellement end
									Canal Principal P1	 						- 220	1) le talus du cote droit est	יפטסמיפון מפ יפטפומיים	1) le canal a besoin de	désherbage.					ou de remplacement
	NOHdis	X=39K0203052	Y=8032161	L=35,00m	=2,50m	h=2,10m			→[<u></u>	-		_ _	一种国际政策的国际	E B			Ouvrages en bon etat general				1)Nettoyage du conduit.				A: Besoin urgent de réhabilitation ou de remplacement
Σ			384)				hie			ne iue)			jes	(a)			<u> </u>	4		α		ပ		1
Nom du Canal:	Nom de l'ouvrage	Localisation	(UTMWGS84)		Mesures		Photographie	(Canal)		Diagramme Schematique				Photographies	(Ouvrage)		Ohsenvation			:	Urgence de la Réhahilitation			Remarques	

Nom de l'ouvrage		ARRIVEEDEAU	PARTITEUR	Surveyor:DELANO RANANO SIPHON	Surveyor:DELANO RANANO ARRIVEE DEAU PARTITEUR SIPHON	Date: 11 Oct 2008 ARRIVEE D'EAU
Localisation		X=39K0203962	X=39K0203762	X=39K0203978		X=39K0203966
(UTMWGS84)		Y=8033209	Y=8033002	Y=8033549		Y=8033207
Mesures		L=6,00m l=1,60m	L=25,00m I=2,00m	L=25,00m I=2,25m		L=6,00m l=1,60m
		h=1,20m	h=1,80m	h=1,80m		h=1,20m
Photographie (Canal)						
				<u> </u>	Canal Principal P1	
Diagramme Sché matique					†	•
				↑		
Photographies (Ouvrage)						
Observation	1)Pont vetuste tous les élèments 1)Bon état général en bois sont détérioré	1)Bon état général	1)ne fonctionne pas 2)vannes détériorés 3)béton délabré	Béton déterioré. Partie métallique abimée. Ouverture côté canal introuvable.	1)le canal est normal	
Urgence de la Réhabilitation	1)Elément en bois à remplacer par des béton		 Réhabilitation Iremplacement des vannes Réparation 	1)Réhabilitation compléte de l'ouvrage	1)nécessite quand même de désherbage	
Δ						
O		1)Bon état				
Remarques						

Nom de l'ouvrage Localisation (UTMWGS84) Mesures	٥	CONTINUE			
Localisation (UTMW/GS84) Mesures		PRIDE IN 8		PRISE IN 10	
(UTMWGS84) Mesures		X=39K0202789		X=39K0202316	
Mesures		Y=8034266		Y=8034786	
		Vanne= 50 x 50 L=9,00m l=1,20m h=1,80m		L=9,00m E1,80m h=1,80m	
Photographie (Canal)					
			Canal Principal P1		
Diagramme Schématique			1		
Photographies (Ouvrage)					
Observation	I)la végétation recouvre le talus droit du canal	1)Dégradation superficielle de béton. 2)Vanne et accessoires arrachées. 3)Débit d'eau dimunié	1)Canal normal	1)Etat général bon. 2)Débit dimunié	
Urgence de la Réhabilitation	1)nécessite désherbage A	1)Réparation béton. Remplacement des vannes et accessoires. 2)Curage et nettoyage de l'ouvrage.		1)Curage et nettoyage de l'ouvrage	
1	B 1)Bon état				
	C				
Remarques					

s 1) canal normal 1) canal normal A A Company of the control of th						Surveyor: DELANG RAINAIV O	Date: 11 Oct 2006
Name of a coessoires Name of a coessoires	Nom de l'ouvr≀	age		PRISE N°11		NOHdIS	
1	Localisation			X=39K0202315		X=39K0202310	
Vanne=50 x 50	(UTMWGS8	4)		Y=8035421		Y=8035431	
1)	Mesures			Vanne= 50 x 50 L=9,00m E1,20m h=1,80m		L=25,00m intérieur=1,50m h=3,10m Ervergure=5,00m	
t) canal normal arrachées. 1) canal normal (1) Vanne et accessoires sont (2) Beton est déterioré (2) Beton est déterioré (2) Beton est déterioré (2) Beton est déterioré (3) Magonnerie de moellon abinée. 1) nécessite désherbage (1) Remplacement de vannes et (1) nécessite désherbage (3) Réparation béton. 2) Réparation béton. 2) Réparation magonnerie de moellon (2) Réparation magonnerie de moellon (3) Réparation (3) Réparation magonnerie de moellon (Photographi (Canal)	.Φ					
1)canal normal 1)Vanne et accessoires sont 1)canal normal 1)Vanne et accessoires 1)Canal normal 1)Canal normal normal 1)Canal normal nor					Canal Principal P1	25	
1)	Diagramme Schematiqu	σ Φ			 		
1) canal normal 1) Vanne et accessoires sont 1) canal normal 1) Vanne et accessoires arrachées. 2) Béton est déterioré général. 2) Béton est déterioré général. 3) Béton est déterioré général. 3) Béton en bon état général. 3) Béton en bon état général. 3) Réponnerie de moellon abinnée. 1) Remplacement de vannes et 1) nècessite désherbage accessoires. 2) Réparation maçonnerie de moellon se la coessoires. 2) Réparation maçonnerie de moellon se la coessoires. 2) Réparation maçonnerie de moellon se la coessoires. 3) Réparation maçonnerie de moellon se la coessoires. 4) Remplacement vannes et accessoires. 5) Réparation maçonnerie de moellon se la coessoires. 6) Réparation maçonnerie de moellon se la coessoires. 7) Réparation maçonnerie de moellon se la coessoires de moellon se la coessoire de moellon se la coessoir						7	
1) Vanne et accessoires sont 1) Canal normal 1) Vanne et accessoires arrachées. 1) Vanne et accessoires arrachées. 2) Béton est déterioré 2) Béton est déterioré 2) Béton est déterioré 2) Béton en bon état général. 2) Béton est déterioré 2) Béton en bon état général. 2) Béton est déterioré 2) Béton en bon état général. 2) Maçonnerie de moellon abinnée. 3) Rémplacement de vannes et accessoires. 3) Réparation béton. 3) Réparation maçonnerie de moellon 3	Photographie (Ouvrage)	Se					
1)nécessite désherbage 1)Remplacement de vannes et 1)nécessite désherbage 1)Remplacement vannes et accessoires. 2) Réparation béton. 2) Réparation maçonnerie de moellon 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Observation		1)canal normal	1)Vanne et accessoires sont arrachées. 2)Béton est déterioré superficiellement	1)canal normal	1)Vanne et accessoires déterioré. Béton en bon état général. 2) Maçonnerie de moellon abimée.	1)canal normal
	Urgence de la Réhabilitation	⋖	1)nécessite désherbage	Remplacement de vannes et accessoires. 2) Réparation béton.	1)nécessite désherbage	1)Remplacement vannes et accessoires. 2) Réparation maçonnerie de moellon	1)nécessite désherbage
		В					
Remaralles		ပ					
	Remarques						

Nom du Canal: P1	-	ravaux d'inventaire des ins	Travaux d'inventaire des installations d'Irrigation et de Drainage dans la zone d'irrigation P1 S⊔r∨eyor:	Drainage dans la zone d'irri	gation P1 Surveyor:DELANO RANA IVO	Date:11 Oct 2008
Nom de l'ouvrage	PRISE N°12		AVIS 2	PONT EN BOIS	PRISE N°13	SIPHON
Localisation	X=39K0202302		X=39K0202303	X=39K0202300	X=39K0202298	X=39K0202301
(UTMWGS84)	Y=8035876		Y=8036384	Y=8036393	Y=8036409	Y=8036399
	L=5,00m		L=19,50m	L=6,00m	L=4,00m	L=25,00m
Mosilia	l=3,00m		l intérieur=5,75m	l intérieur=1,90m	l=12,00m	l=1,50m
	h=1,50m		h=2,70m	Envergure=5,20m		h=1,80m
			Envergure=15,00m			
Protographie (Canal)						
		Canal Principal P1		(
			2			7.
Diagramme Schematique	X	†				
	 ↑ ↓		>		□ →	
Photographies (Ouvrage)			Y			
	1)Béton déterioré	1)canal ensablé	1)Ensablement très important	1)Béton déterioré	1)Platelage vetuste en bois	1) Ensablement de conduit de
Observation	superficiellement. 2) Regulateur d'eau hors d'usage		du site. 2)Etat de l'AVIS est moyen. 3) Béton déterioré	2)Les vannes regulatrices sont hors d'usage concernant le partiteur 3)l'interieur de siphon et partiteur est légèrement ensable		l'ouvrage. 2) Béton abimée superficiellement
	Remplacement regulateur d'eau.	1)nécessite draguage	1)Entretien de l'AVIS. 2)Draquage ou curage du	Réparation du béton Reparation du béton Reparation du béton	 Rehabilitation générale du pont 	1)Ourage et nettoyage de l'ouvrage.
Urgence de la Réhabilitation	2)Réparation de béton		canal. 3) Réparation de béton	regulatrices. 3) Desensablage de 2		2) Réparation de béton
				ouvrages		
<u>m</u> (
Remardiles						
200		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
	A: besoin urgent de rénabilitation ou de remplacement C:Entièrement fonctionnel, aucune réhabilitation requise	tion ou de remplacement cune réhabilitation requise	 B: Fonctionne d'une manière satisfaisante r Réhabilitation requise en seconde option 	 B. Fonctionne d'une manière satisfaisante mais est partiellement endommagé Réhabilitation requise en seconde option 	ant endommagé	

Localisation (UTMWCS84) Mesures			PASE N°14	CLANDA
	X=39K0202290		X=39K0202299	X=39K0202369
	Y=8036864		Y=8036797	Y=8037483
Mesures	L=25,00m		Vanne= 50 x 50	L=8,00m
Mesures	l=1,50m		L=9,00m	l=1,50m
	h=1,50m		l=1,20m	h=1,80m
			h=1,80m	
Photographie		C. C. C. C.		
(Canal)		The second second		
	\Box	Canal Principal P1		
Diagramme Sch _é matique		1		
-			<u> </u>	XIII
				\Rightarrow
Photographies	Harallo version of			
(Ouvrage)			ES.	くく
				は一個機
	1)Le béton aux 2 bouts est	1)canal normal	1)Présence d'un regulateur au	1) les végétations recouvrent le
	detenore. 2) Le buse n'a pas été bien		debodone du dailot. 2)Vanne est à moitié	callal
Observation	entretenu		endommagé.	
Coscivation			3)Béton est assez bon.	
			4)ILe régulateur est hors	
			d'usage. 5) Débit affaibli	
	1)Réparation de béton.		1)Réparation ou remplacement	1)Nécessite désherbage
<	2) Entretien de buse métallique.		de vanne et régulateur. 2) Extration de háton	
Urgence de la			2) Déparation et pottoyen du	
Réhabilitation			o) Nepal ation et nettoyage du conduit	
В				
၁				
Remarques				


Nom du Canal: P1		Travaux d'inventaire des installations d'Irrigation et de Drainage dans la zone d'irrigation P1 Surveyor:[llations d'Irrigation et de Dr	ainage dans la zone d'irr	igation P1 Surveyor:DELANO RANAIVC	Date:11 Oct 2008
Nom de l'ouvrage		AVIS3	PRSIE N°16	PRISE N°18	NOHAIS	
Localisation		X=39K0202977	X=39K0203043	X=39K0203043	X=39K0203043	
(UTMWGS84)		Y=8039683	Y=8038808	Y=8039701	Y=8039709	
		L=11,35m	L=6,00m	L=9,00m	L=25,00m	
Mesures		l intérieur=4,60m	l intérieur=1,90m	l=1,50m	l=1,50m	
		h=3,00m	Envergure=5,20m	h=1,80m	h=3,20m	
		envergure=13,60m				
Photographie (Canal)						
	Canal Principal P1	,				
Diagramme Sche matique	†					
		7	\Rightarrow	\Rightarrow		
Photographies (Ouvrage)						
Observation	1) les végétations recouvrent le canal	1)L'état général de dallot est bon 2) l'état de l'AVIS III est moyen 3)L'ensablement du site est considerable		1)les végétations recouvrent le canal	1)Béton déterioré superficiellement 2)Débit affaibli	1)talus érodé sur certains endroits
Urgence de la Réhabilitation	1)nécessite nettoyage A	1)Draguage ou curage du canal 2)Entretien général de l'AVIS	 Réparation du béton remplacement des vannes regulatrices. Des ens ablage de 2 ouvrages 	1) nécessite nettoyage	1)Curage de l'ouvrage 2)Réparation béton	1)Réparation talus
ш	В					
	C					
Remarques						
	A: Besoin urgent de réhak C:Entièrement fonctionnel,	A: Besoin urgent de réhabilitation ou de remplacement C:Entièrement fonctionnel, aucune réhabilitation requise	B: Fonctionne d'une manière satis faisante mais est partiellement endommagé Ré habilitation requise en seconde option	satisfaisante mais est partiel sconde option	lement endommagé	

NOTIFIED OUVIAGE		CHUIE OU IROP PLEIN		PRISE N°19
Localisation		X=39K0203049		X=39K0203049
(UTMWGS84)		Y=8039751		Y=8039902
Mesures		L=25,00m I=6,00m		L=9,00m =1,20m h=1,20m
Photographie (Canal)				
	Canal Principal P1			
Diagramme Sch _e matique	†			X
		∭		ightharpoons
Photographies (Ouvrage)				
Observation	1)Erodabilité de talus	1)Un ouvrage longe canal celuici est endommagé 2) le béton s'est déterioré	1)le canal est recouvert de végétation	1)Béton légerement déterioré 2)Vanne ne fonctionne plus
Urgence de la	1)Réparation de talus	1)Réhabilitation compléte de l'ouvrage	1)nécessite désherbage	1)Réparation de béton 2)Remplacement de vanne et ses accessoires
Kenabilitation B				
Remarques				

Nom de l'ouvrage	o o	PONT BÂCHE METALLIQUE			
l ocalisation		X-39K0202602		X=39K0201986	
(UTMWGS84)		Y=8040357		Y=8041585	
		L=15,00m		Vanne= 80 x 80	
		Diamétre=0,30m		Nbrs= 2	
Mesures				L=34,15m	
				Pont	
				L=16,25m =4,50m	
Photographie (Canal)					
	Canal Principal P1				
Schematique					
Photographies (Ouvrage)					
	1)le canal est recouvert de végétation	1)Double buses métalliques diamétre 30 non entretenue	1)le canal est recouvert de végétation	ne icielle	1)le canal est recouvert de végétation
Observation		perioaidaeneni		A) Faute meaniques (vanne,cadre,mécanique) sont rouillées 3) Ensablement de fond de	
	1) nécessite désherbage		1)nécessite désherbage	l'ouvrage 1) Remplacement des parties	1)nécessite désherbage
Urgence de la Réhabilitation	٧			t du	
				fond	
	m C	1)Entretien de l'ouvrage			
Remardilles					

Date:11 Oct 2008		X=39K0204864	Y=8042782	vanne= 50 x 80	L=9,00m	=1,20m	h=1,80m						1)vanne arrachée avec ses	accessoires	1) Kemplacement Vanne, mécanique, cadre				pu
la zone d'irrigation P1 Surveyor:DELANO RANANO													1)canal normal						faisante mais est partiellement er
Travaux d'inventaire des installations d'Irrigation et de Drainage dans la zone d'irrigation P1 Survevor:D⊞ANO R∕	PRISE N°20	X=39K0204762	Y=8042718	vanne= 50 x 80	L=9,00m	l=1,20m	h=1,80m				\Rightarrow		1)Vanne, mécanique,cadre	rouille	 Kemplacement vanne, mécanique, cadre 	•			B: Fonctionne d'une manière satisfaisante mais est partiellement end
inventaire des installations d'									Canal Principal P1	1			1)le canal est recouvert de	vegetation	1)necessite desherbage				ou de remplacement
Travaux d'	PRISE V	X=39K0203427	Y=8041952	L=2,00m	⊨1,20m	h=1,80m					\Rightarrow		1)Béton bont état en général	2)Debit affaibli	Curage et nettoyage de l'ouvrage				A: Besoin urgent de réhabilitation ou de remplacement
Nom du Canal: P1	Nom de l'ouvrage	Localisation	(UTMWGS84)		Mesures			Photographie (Canal)		Diagramme Sch <i>e</i> matique		Photographies (Ouvrage)	Observation		Urgence de la	В	O	Remarques	


14011 do 10041 dgc	rage		PRISE N°21	PRISE N°22	FIN CANAL PI	
Localisation	uc		X=39K0205275	X=39K0205442	X=39K0205442	
(UTMWGS84)	84)		Y=8042830	Y=8042833	Y=8042833	
Mesures			vanne= 80 x 100 L=9,00m l=1,20m h=1,80m	vanne= 80 x100 L=9,00m l=1,20m h=1,80m		
Protographie (Canal)	nie					LONGUEUR = 23,520 KM
		Canal Principal P1				
Diagramme Schematique	en e	†				
			ightharpoons			
Photographies (Ouvrage)	ies (s		一点			
Observation		1)canal normal	1)Vanne et la partië immergée du cadre sont rouillées 2)le béton est en bon état			
Urgence de la Réhabilitation	Ą		1)Remplacement des éléments rouillés	Nêhabilitation des parties métallique Nêparation de béton Nattoyage de fond de		
	В					
	ပ					
Kemarques						



			CANAL	CANAL COLLECTEUR NORD		
Nom de l' ouvrage	rage	PRISE (en amont)	PRISE	PRISE D'ANDRANOTSIMIHIHOATRA		PRISE D'AMBODIFARIHY
Localisation	u	X=39K0202190	X=39K0202270	X=39K0202238		X=39K0205436
(UTMWGS84)	(4	Y=8036872	Y=8036857	Y=8037191		Y=8042858
Mesures						
Photographie (Canal)	<u>.o</u>					
i						
Dagramme Sch _é matique	о <u>Ф</u>	$\langle ightharpoonup angle$				
Photographies (Ouvrage)	es					
Observation	Ç	1)le bouche de l'ouvrage est quasiment bouchée	1)l'ouvrage est dans un état passable	1)IAVIO ne fonctionne pas comme il faut 2)la vanne de prise d'alimentation vers P1 n'est plus à sa place 3)Ensablement de l'ouvrage 4)le béton est supérficiellement détériore	1)le canal est recouvert de sable 1)le béton présente une détérioration supérficielle (2) Partie métallique est ro 3) Ensamblement fond de l'ouvrage	1)le béton présente une détérioration supérficielle 2) Partie métallique est rouillée 3) Ensamblement fond de l'ouvrage
Urgence de la Réhabilitation	∢	1)l'ouvrage nécessite de nettoyage, curage et réparation	1)Nettoyage et réparation de l'ouvrage	1)Réparation de l'AVIO 2)Remplacement de vannes manquantes 3)curage et nettoyage de l'ouvrage 4)Réparation de béton	1)nécessite de draguage et déshérbage	1)Réparation de béton et partie métallique 2)Curage fond de l'ouvrage
	В					
	ပ					
Remarques	S					
		A: Besoin urgent de réhabilitation ou de remplacement C:Entièrement fonctionnel, aucune réhabilitation requise	ou de remplacement réhabilitation requise	B: Fonctionne d'une manière satisfaisante mais est partiellement endommage Réhabilitation requise en seconde option	aisante mais est partiellement enc de option	dommagé

													A: Besoin urgent de réhabilitation ou de IB: Fonctionne d'une manière satisfaisante mais est partiellement endommage C:Entièrement fonctionnel, aucune réhat Réhabilitation requise en seconde option
RD	PRISE D'AMPARAMANINA	X=39K0203786	Y=8032848					1)le béton est serieusement détérioré 2)les vannes sont rouillées 3)Le fond avant de l'ouvrage est considérablement ensablé	1)Réparation de béton 2)Réparation ou remplacement des vannes rouillées ou manquantes				B: Fonctionne d'une manière satisfaisante r Réhabilitation requise en seconde option
CANAL COLLECTEUR NORD					S CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH			1)le canal est ensablé et recouvert de végétation	1)nécessite de travail de draguage et désherbage				A: Besoin urgent de réhabilitation ou de 1 C:Entièrement fonctionnel, aucune réhat
	Nom de l' ouvrage	Localisation	(UTMWGS84)	Mesures	Photographie (Canal)	Diagramme Schematique	Photographies (Ouvrage)	Observation	Urgence de la Réhabilitation	В	O	Remarques	A: Bes C:Entiè

C2-2



DEBUT CANAL I	avaux d'inventaire sur les installation	ns d'irrigation et de Drainage o	dans la zone PCZ3 Surveyor:DELANO RANAIVO PONT BÂCHE	Date:11 Oct 2008 DALLOT BUSE
	X=39K0203992		X=39K0204170	X=39K0205255
	Y=8036526		Y=8036537	Y=8036589
	vanne=80 x 80 nbrs 1 L=11,20m I=3,60m h=4,00m		L=10,50m diamétre=30	L=9,00m diamétr e=0,60m
		Drain D2		
				\Rightarrow
			The state of the s	
	1)le mécanisme fonctionne bien 2) vanne rouillée sur la partie 20 cm inferieur 3) état général du béton pas sable	I)le berges de canal sont dégradés	1)Fouvrage manque d'entretien	1)le tête de l'ouvrage est cassée 2)le cadre en béton n'existe plus
⋖	1)nettoyage et curage du fond de l'ouvrage	1)redressement des berges	1)nécessite de l'entretien	1)reparer et remplacer les buses defaillantes 2)reconstruire le cadres en béton de l'ouvrage
В				
U				
A: Besoin urgent de réhabi C:Entièrement fonctionnel,	litation ou de remplacement aucune réhabilitation requise	B: Fonctionne d'une manière satis Réhabilitation requise en secon	faisante mais est partiellement encide option	lommagé
Mesures Mesures Mesures Mesures Canal) Canal Diagramme Schématique Couvrage) Observation Observation	DEBUT CANAL I X=39K0202301 Y=8036399 R A A: Bes oin urgent de réh C:Entièrement fonctionn	DEBUT CANAL II X=39K0202301 Y=8036399 A: Besoin urgent de réh C:Entièrement fonctionn	DEBUT CANAL D2 X=39K0202301 Y=8036399 Vanne= 80 x 80 hbrs 1 L=11,20m H=3,60m h=4,00m The canisms fonctionne bien 2) vanne rouillée sur la partie 20 om inferieur 3) vanne touillée sur la partie 20 om inferieur 3) vanne de l'ouvrage A: Besoin urgent de réhabilitation ou de remplacement C. Entièrement fonctionnel, aucune réhabilitation requise	DEBUT CANAL D2

Nom of a coop.	2	Travaux	d'inventaire sur les Installatio	Travaux d'inventaire sur les Installations d' Irrigation et de Drainage dans la zone PC23	lans la zone PC23	Pate 11 Oct 2008
Nom de l'ouvrage	age		DALLOT BUSE	REGULA TEUR OR 205		REGULATEUR OR 200
Localisation	_		X=39K0205976	X=39K0206464		X=39K0206703
(UTIWWGS84)	₹		Y=8036638	Y=8036717		Y=8036792
			L=2 x8,00m	vanne= 1,05 x 1,00		vanne= 1,05 x 1,00
			l tete d'ouvrage=1,25m	Nbrs 1		Nors 1
Mesures			Buse diamétre=0,60m	L=15,25m		L=15,25m
			h=1,50m	linterieur=2,25m		Interieur=2,25m
				n=5,50m Fnverdure=7.25m		n=3,50m Fnvergire=7 25m
				1102, 1-010glevil	The state of the s	100, '-0 100 io
Photographie (Canal)	<u>.Φ</u>					
i		Drain D2				
Diagramme Schematique	ი 型		ightharpoons			
	. –					
Photographies (Ouvrage)	es -					
		1)des végétations poussent en	1)l'ouvrage est en général dans	1)les vannes est détérioré et le	1)le canal est très degradé	1)les vannes est détérioré et le
i		abondance dans un canal	un état passable	mécanisme de manipulation n'est		mécanisme de manipulation n'est
Observation	⊆ _			plus la		plus la
				Z)le beton est deteriore		Z)le beton est deteriore
		1)nettovade du canal	1)réparer les parties	Superriciellement 1) remolacement de vanne et	1)réhabilitation du canal	Superficiellement 1) remplacement de vanne et
	⋖	2)enlévement des végétations	endommagées du béton	mécanisme de manipulation		mécanisme de manipulation
Urgence de la				2) réparation du béton		2)réparation du béton
Réhabilitation	В	1)nettoyage du canal 2)enlévement des vécrétations				
•	0					
Remarques						
		A: Besoin urgent de réhabilitation ou de remplacement	ou de remplacement	B: Fonctionne d'une manière satisfaisante mais est partiellement endomnagé	faisante mais est partiellement enc	dommagé
		C.Entièrement fonctionnel, aucune réhabilitation requise	réhabilitation requise	Réhabilitation requise en seconde option	de option	

(UTM/WGS84) Mesures	REGULATEUR OR 206		REGULATEUR OR 207	REGULATEUR OR 208	
JTMWGS84)	X=39K0207223		X=39K0207582	X=39K0207891	
Mesures	Y=8037057		Y=8037186	Y=8037354	
Mesures	vanne= 1,05 x 1,00		vanne= 1,05 x 1,00	vanne= 1,05 x 1,00	
Mesures	Nors 1		Nors 1	Nors 1	
	L=13,2311 intérieur=2.25m			L=13,23111 intérieur=2,25m	
	h=3,50m		h=3,50m	h=3,50m	
	Envergure=7,25m		Envergure=7,25m	Envergure=7,25m	
Photographie (Canal)					
			Drain D2		
Diagramme Sch _é matique					
Photographies (Ouvrage)					
	1)les vannes est détérioré et le	1)les talus de berges intérieures	1)les vannes est détérioré et le	1)les vannes est détérioré et le	1)le canal est dégradé
	mécanisme de manipulation n'est du canal sont dégradées	du canal sont dégradées	mécanisme de manipulation n'est	mécanisme de manipulation n'est mécanisme de manipulation n'est	
Observation	plus la		plus la	plus la	
	2) le béton est détérioré		2)le béton est détérioré sunérficiellement	2) le béton est détérioré	
_	1)remplacement de vanne et	1)ravalement de talus de berge	1)remplacement de vanne et	le vanne et	1) réhabilitation du canal
Urgence de la	mécanisme de manipulation		mécanisme de manipulation		
	2)réparation du béton		2)réparation du béton	2)réparation du béton	
В					
O					
Remardnes					

1) le canal est dégradé surtout 1)redressement des talus Date:11 Oct 2008 les talus de berge B. Fonctionne d'une manière satisfaisante mais est partiellement endommagé mécanisme de manipulation n'est I)les vannes est détérioré et le Surveyor: DELANO RANANO I)remplacement de vanne et REGULATEUR OR 211 nécanisme de manipulation 2)le béton est détérioré 2) réparation du béton vanne= 1,05 x 1,00 Travaux d'inventaire sur les Installations d'Irrigation et de Drainage dans la zone PC23 Envergure=7,25m intérieur=2,25m supérficiellement X=39K0209371 /=8037982 -=15,25m h=3,50m Rehabilitation requise en seconde option Nbrs 1 mécanisme de manipulation n'est l)les vannes est détérioré et le 1)remplacement de vanne et REGULA TEUR OR 210 mécanisme de manipulation 2)le béton est détérioré 2)réparation du béton vanne= 1,05 x 1,00 Envergure=7,25m supérficiellement l intérieur=2,25m X=39K0208618 Y=8037674 L=15,25m h=3,50m plus là. Nbrs 1 1)réhabilitation du cana 1)le canal est dégradé C:Entièrement fonctionnel, aucune réhabilitation requise A: Besoin urgent de réhabilitation ou de remplacement Drain D2 mécanisme de manipulation n'est 1)les vannes est détérioré et le)remplacement de vanne et REGULA TEUR OR 209 mécanis me de manipulation béton est détérioré supérficiellement 2) réparation du béton vanne= 1,05 x 1,00 Envergure=7,25m intérieur=2,25m X=39K0208473 Y=8037583 L=15,25m n=3,50m Nbrs 1 plus la ပ 2 ⋖ ш Nom de l'ouvrage Localisation (UTIWWGS84) Photographie (Canal) **Photographies** Sche matique Diagramme (Ouvrage) Observation Remarques Mesures Urgence de la Nom du canal: Réhabilitation

Nom du canal: D2	_	Surveyor:DELANK	.	Surveyor: DELANO RANAIVO	Date:11 Oct 2008
Nom de l'ouvrage	REGULATEUR OR 212	OA OUVRAGE REGULATEUR SUR DRAIN		REGULATEUR OR 213	RECULATEUR OR 214
Localisation	X=39K0209355	X=39K0210129		X=39K0210255	X=39K0210141
(UTMWGS84)	Y=8038005	Y=8038347		Y=8038371	Y=8038362
	vanne= 1,05 x 1,00	vanne = 2,25 x 2,25		vanne = 2,25 x 2,25	vanne= 1,05 x 1,00
	NDFS 1	NOTS 2		NDFS Z	NDrs 1
Mesures	L= 13,23 Intérieur=2.25m	L=10,3011 Lintérieur=4.75m		L= 10,30111 intérieur=4.75m	Leto,zom Lintérieur=2.25m
	h=3,50m	h=4,50m		h=4,50m	h=3,50m
	Envergure=7,25m	Envergure=13,00m		Envergure=13,00m	Envergure=7,25m
Photographie (Canal)			X		
i			Drain D2		
Diagramme Sch _é matique					
Photographies (Ouvrage)		- 中华		SIDIE	
	1)les vannes est détérioré et le mécanisme de manipulation n'est	1)les vannes est détérioré et le 1)les vannes est détérioré et le mécanisme de manimilation n'est	1) le talus de canal s'est erodé	1) les vannes est détérioré et le mécanisme de manipulation n'est	1)l'intérieur de l'ouvrage est plein
Observation	plus la	plus la		plus la	2)le vanne est rouillée
	2) sur certains endroits le béton	2)le béton est détérioré sur		2)le béton est détérioré	3)le mécanisme y est
	est endommagé	certains endroits		supérficiellement	4)le béton est détérioré
	1) remplacement de vanne et	1)remplacement de vanne et	1) réhabilitation du talus	1)remplacement de vanne et	1)nettoyage de l'intérieur de
4	mécanisme de manipulation	mécanisme de manipulation		mécanisme de manipulation	l'ouvrage
Orgenice de la Réhabilitation	ב/ובסמומוחו מת הפנחו מפנפווח פ	z)i eparation du beton deterror e		ב)ופסמומת מפנסו	3)réparation du béton dégradé
В					
С					
Remarques					
	A: Besoin urgent de réhabilitation		B: Fonctionne d'une manière satis	B. Fonctionne d'une manière satisfaisante mais est partiellement endommagé	ommagé
	C:Entièrement fonctionnel, aucune réhabilitation requise	ıe réhabilitation requise	R _é habilitation requise en seconde option	ide option	

B: Fonctionne d'une manière satisfaisante mais est partiellement endommagé Réhabilitation requise en seconde option


C.Entièrement fonctionnel, aucune réhabilitation requise A: Besoin urgent de réhabilitation ou de remplacement

Travaux d'inventaire sur les Installations d'Irrigation et de Drainage dans la zone PC23

O Date:11 Oct 2008	REGULATEUR OR 219	X=39K0213103	Y=8039658	vanne= $1,05 \times 1,00$ Nbrs 1	L=15,25m Iintérieur=2,25m	h=3,50m Envergure=7,25m					le 1)les vannes est détérioré et le	mécanisme de manipulation n'est mécanisme de manipulation n'est plus la plus la plus la 2)sur certains endroits le béton 2)sur certains endroits le béton est endommagé est endommagé				
Surveyor:DBLANO RANAIVO	REGULA TEUR OR 217	X=39K0212170	Y=8039229	vanne= 1,05 x 1,00 Nbrs 1	L=15,25m intérieur=2,25m	h=3,50m Envergure=7,25m					1)les vannes est détérioré et le	it mécanisme de manipulation n'es plus la 2)sur certains endroits le béton est endommagé	I)remplacement de vanne et mécanisme de manipulation 2)réparation du béton détérioré			
	REGULATEUR OR 215	X=39K0211249	Y=8039812	vanne= 1,05 x 1,00 Nbrs 1	L=15,25m intérieur=2,25m	h=3,50m Envergure=7,25m		Drain D2		46	1)les vannes est détérioré et le	mécanisme de manipulation n'es plus la 2)sur certains endroits le béton est endommagé	1)remplacement de vanne et mécanisme de manipulation 2)réparation du béton détérioré			
	BUSE	X=39K0211732	Y=8039075	L=8,50m diamétre=0,60m							1)le tête du buse est cassée	2)louvrage en gênéral est obsolète	1)reconstruction de tête de l'ouvrage 2)réhabilitation complète de l'ouvrage			
											le canal est normal					
Nom du Canal D2 :	Nom de l'ouvrage	Localisation	(UTMWGS84)		Mesures		Protographie (Canal)	Diagramme	Schematique	Protographies (Ouvrage)		Observation	Urgence de la Réhabilitation	В	0	Remarques

C3-6

B: Fonctionne d'une manière satisfaisante mais est partiellement en Travaux d'inventaire sur les Installations d'Irrigation et de Drainage dans la zone PC23 Rehabilitation requise en seconde option Canal de Mahakary Date:11 Oct 2008 FIN CANAL D2 X=39K0214018 /=8040082 REGULATEUR A HAUTEUR DE DIGUE OC Surveyor: DELANO RANANO 2)les vannes sont rouillées sur 3)le béton est endommagé sur)réparation ou remplacement)l'ouvrage est passable en 40% ainsi que le cadre 2) réparation des béton des vannes rouillées C:Entièrement fonctionnel, aucune réhabilitation requise pnS Vanne= 2,40 x 3,00 Nord A: Besoin urgent de réhabilitation ou de remplacement Envergure=15,55m certains endroits intérieur=5,25m Drain Drain <=39K0214018 =8040082 -=8,15m =6,00m Nbrs 2 général nécanisme de manipulation n'est les vannes est détérioré et le 1) remplacement de vanne et mécanisme de manipulation REGULA TEUR OR 221 Drain D2 2)le béton est détérioré 2) réparation du béton vanne= 1,05 x 1,00 l intérieur=2,25m h=3,50m Envergure=7,25m supérficiellement X=39K0213996 =8040051 L=15,25m Nbrs 1 plus la ပ D2 ⋖ В Nom de l'ouvrage Localisation (UTMWGS84) Diagramme Schematique **Photographies Photographie** Observation (Ouvrage) Remarques Nom du canal: Mesures (Canal) Urgence de la Réhabilitation




Normae	Nom de l'ouvrage			OUV RAGE REGULA LEUR (OR 302)		OURVRAGE REGULA IEUR (OR 303)
Local	Localisation	X=39K0203050		X=39K0204386		X=39K0206193
AMITU)	(UTMWGS84)	Y=8039712		Y=8040208		Y=8040868
				L=5,50m		L=5,50m
				l intérieur=2,60m		l intérieur=2,60m
Mes	Mesures			h=2,00m		Envergure=6,60m
				vanne=80 x 140		n=2,00m
				Nors 1		Vanne= 80 x 140 Nbrs 1
Photo (CS	Photographie (Canal)					
J Sei C	Diagramme		Drain D3			
Scher	Schematique		<u> </u>		<u> </u>	→
Photog (Ouv	Photographies (Ouvrage)			The same		
				1)le système de levage de vanne 1)le canal est ensablé est arraché 2)les rives sont pleine.	1)le canal est ensablé 2)les rives sont pleines de	1)le systeme de levage est arraché (boite, cremaillere)
Obse	Observation			2) vanne et cadre sont rouillées 3) le béton est détérioré superficiellement	v égétation	2)le vanne et cadre sont rouillés 3)le béton est délabré
				1) remplacement de systéme de	1)curage du fond de canal	1)Remplacement de systéme de
<u>(</u>	∢			2) remplacement de vanne et	z/emevement des vegetation	2)réparation ou remplacement de
Olgence de la Réhabilitation				cadre 3) réparation du béton		vanne et cadre 3)réparation des béton
	В			-		-
	O					
Rem	Remarques					

New de tournage	1						
N-GS64 N-GS	Normae	ouvrage	OUVRAGE REGULATEUR		PRISE		OUVRAGE REGULATEUR
V=Set(1777 V=S					(SKO SBA)		(coc vo)
1	Locali	sation	X=39K0207596		X=39K0207596		X=39K0209042
sures Exvergance-& 60m Exverg	WMTO)	/GS84)	Y=8041371		Y=8041371		Y=8041891
Fivefigure-2.80m Individual-2.80m Individual-			L=5,50m		L=18,20m		L=15,20m
Participate			l intérieur=2,60m		l=3,80m		l intérieur=3,10m
rame matrique (as praire de levage de vanne (1) le canal est ensable (1) le béron est déterior et est arrache (1) le système de levage de vanne (2) les bérges sont couvertes (2) les bérges sont couvertes (2) les bérges sont couvertes (2) les bérges de canal est ensable (1) le béron est déterior et vanne (2) les bérges du canal (1) l'éparation du béron (2) l'éparation du béron (3) l'éparation du béron (4) l'éparation (Mesn	ıres	Envergure=6,60m		h=4,50m		h=3,25m
ramme retique (1) te système de levage de vanne (1) te bérges sont couvertes (2) te bérges de remaide et renable et restroine est déferioré (2) te bérges sont couvertes (3) te bérge et retitovage du canal (1) réparation du béron (1) travaux de déshertege et retitovage du canal (1) réparation du béron (1) travaux de déshertege et retitovage du canal (1) réparation du béron (1) travaux de déshertege et retitovage du canal (1) réparation du béron (1) travaux de déshertege et retitovage du canal (1) réparation du béron (1) travaux de déshertege et retitovage du canal (1) réparation du béron (1) travaux de déshertege et retitovage du canal (1) réparation du béron (1) travaux de déshertege et retitovage du canal (1) réparation du béron (1) travaux de déshertege et retitovage du canal (1) réparation du béron (1) travaux de déshertege et retitovage du canal (1) réparation du béron (1) travaux de déshertege et retitovage du canal (1) réparation du béron (1) travaux de déshertege et retitovage du canal (1) réparation du béron (1) travaux de déshertege et retitovage du canal (1) réparation du béron (1) travaux de déshertege et retitovage du canal (1) réparation du béron (1) travaux de déshertege et retitovage du canal (1) réparation du béron (1) travaux de déshertege et retitovage du canal (1) réparation du béron (1) réparation (1			h=2,00m				envergure=9,00m
rame matique matique (1) le systeme de levage de vanne (1) le canal est tensable (1) le befon est deferoré (2) les befons sont couvertes (3) le befon est déferoré (3) le befon est déferoré (3) le befon est déferoré (4) le végétations (4) l'apparation du béton (4) l'apparation d			V anne= 80 x 140 Nbrs 1				Vanne= 120 x 170 Nbrs 1
rame restique (1) le système de levage de vanne 1) le canal est ensablé et est unation (2) les bégés sont couvertes (2) les bégés sont couvertes (3) le béton est détérioré (2) en le canal est ensablé et est unation (2) les bégés sont couvertes (3) le béton est détérioré (3) le béton est détérioré (4) le canal est ensablé et est unation (4) le canal est ensablé et est unation (4) le système de la canal (4) le canal est ensablé et est unation (4) le système de sagération (4) le paration de cadre et vanne (5) enlèvement de végétations (4) le paration du béton (4) le paration du béton (5) enlèvement de végétations (4) le paration du béton (5) enlèvement de végétations (4) le paration du béton (5) enlèvement de végétations (4) le paration du béton (5) enlèvement de végétations (4) le paration du béton (5) enlèvement de végétations (4) le paration du béton (4) le système (4) le canal est ensablé et encable (4) le paration du béton (4) le système (4) le canal est ensablé et encable (4) le paration de cadre et vanne (5) enlèvement de végétations (4) le paration du béton (5) enlèvement de végétations (4) le paration de cadre et vanne (5) enlèvement de végétations (5)						The state of the s	
rame residue are to the systeme de levage de vanne 1) le canal est ensable est arraché est	č	<u>.</u>		4			
rame matique propries arrange de varne (1) e systéme de levage de varne (1) le systéme de cadre et varne (2) lune partie de cadre et varne (2) lune partie de cadre et varne (3) les befons est rouillée (3) lune partie de cadre et varne (4) (1) lune partie de cadre et varne (4) (1) lune partie de cadre et varne (5) lune partie lune (5) lune partie de cadre et varne (5) lune parti	Photog (Car	raphie nal)				TO SERVICE OF THE PARTY OF THE	
Traphies Traphi							
Traphies Traphie transablé Traphie carde et vanne Traphie must detériorié Traphie must deteriorié Traphie							
Trainne matique Trainne Train				Drain D3			
Tratique (1) be système de levage de vanne (1) le canal est ensablé (1) le système de levage de vanne (2) les bérges sont couvertes (2) les bérges sont couvertes (2) les bérges sont couvertes (3) le béton est détérioré (3) le béton est détérioré (4) curage et nettoyage du canal (1) réparation du béton (1) travaux de dés herbge et levage (2) reparation du béton (2) reparation du béton (3) réparation du béton (4) reparation du béton (5) réparation	Diagra	3mme				1	1
1) is systeme de levage de vanne 1) is canal est ensable 1) is expérime de levage de vanne 1) is befon est détérioré 1) is système de levage de vanne 1) is befon est détérioré 2) is befon est détérioré 2) is befon est détérioré 2) is befon est détérioré 3) is befon est détérioré 4 is vage 4 is vage 4 is vage 4 is vage 5 is paration du béton 4 is vage 5 is paration du béton 5 is paration du béton 6 is vage	Schem	atique	*				*
Trage) 1) le systéme de levage de vanne 1) le canal est ensablé est arraché est arraché est arraché est ranché est rouillée 3) le bérges sont couvertes est rouillée 3) le bérges sont couvertes est rouillée 3) le bérges sont couvertes est rouillée 3) le bérgen est détérioré 3) le bérges sont couvertes est rouillée 3) le bérges sont couvertes est rouillée 3) le bérges sont couvertes supérficiellement 1) remplacement de végétations elevage 2) enlévement de végétations 3) réparation du béton 4 angues					<u> </u>		
A levage Increplacement de système de levage de vanne 1) le canal est ensablé et est arraché 2) lune partie de cadre et vanne dérablement des végétations est rouillée 3) le béton est détérioré 2) lune partie de cadre et vanne dérablement des végétations est rouillée 3) le béton est détérioré 4) le canal est ensablé et recouvert de végétation 4) le péton est détérioré 5) enlèvement des végétations 3) réparation du béton B B B A B A B B B B B B B					→		
Tyrage) 1) le système de levage de vanne (1) le canal est ensablé et est arraché dérablement des végétations est rouillée et et vanne dérablement des végétations (3) le bétion est dérérioré supérficiellement (1) remplacement de système de (1) curage et nettoyage du canal (1) réparation du bétion (2) enlèvement de végétations (2) reparation du bétion (2) enlèvement de végétations (3) réparation du bétion (2) enlèvement de végétations (3) réparation du bétion (2) enlèvement de végétations (3) réparation du bétion (3) réparation (3) répar							The state of the s
yrage) 1) le système de levage de vanne (1) le canal est ensablé et est arraché et arraché et arraché et arraché (1) le béron est détérioré est arraché (1) le béron est détérioré est rouille (1) le béron est détérioré (1) le béron est détériore (1) le canal est ensablé et recouvert de végétations (1) le béron est détériore (1) le canal est ensablé et recouvert de végétation (1) le béron est détériore (1) le canal est ensablé et recouvert de végétation (1) le béron est détériore (1) le béron est détériore (1) le canal est ensablé et recouvert de végétation (1) le béron est détériore (1) le canal est ensablé et recouvert de végétation (1) le béron est détériore (1) le béron est détériore (1) le béron est déteriore (1) le béron est déteriore (1) le canal est ensablé et recouvert de végétation est déteriore (1) le canal est ensablé et recouvert de végétation (1) le béron est déteriore (1) le béron est							トルド
1)le système de levage de vanne 1)le canal est ensablé 1)le béton est détérioré est arraché est arraché est arraché 2)une partie de cadre et vanne 2)une partie de cadre et vanne est rouillée 3)le béron est détérioré st rouillée 3)le béron est détérioré st partie de cadre et vanne 1) curage et nettoyage du canal 1) réparation du béton 1) réparation du béton 2) enlévement de végétations 3) réparation du béton 2) enlévement de végétations 3) réparation du béton 3) réparation du béton 3) réparation du béton 3) réparation du béton 4 raguage 4 raguage 6 raguage 6 raguage 7 raguage 7 raguage 7 raguage 8 raguage 8 raguage 9	Photogr (Ouvr	aphies age)					
1)le systéme de levage de vanne 1)le canal est ensablé et est arraché est arraché 2)les bérges sont couvertes superficiellement de cadre et vanne dérablement des végétations est rouillée 3)le béron est dérérioré supérficiellement 1)réparation du béton et vanne de végétations et rouillée 3)réparation de cadre et vanne 2)enlévement de végétations du béton 1)réparation du béton 2)réparation du béton 3)réparation du béton 2)réparation du béton 2)réparation du béton 3)réparation du béton 4 cadre et vanne 3)réparation du béton 4 cadre et vanne 5 cadre et vanne 5 cadre et vanne 5 cadre et vanne 6 cadre et vanne 7 cadre et vanne 7 cadre et vanne 7 cadre et vanne 9 cadre		ò	1000年度の日本				
1)le systéme de levage de vanne 1) le canal est ensablé et est arraché dérablement des végétations est dérérioré 3) le bétion est dérérioré supérficiellement 1) remplacement de système de 1) curage et nettoyage du canal 1) réparation du bétion 1) travaux de désherbge et d'aguage 2) réparation du bétion 2) enlèvement de végétations 2) réparation du bétion 2) enlèvement de végétations 2) réparation du bétion 2) enlèvement de végétations 2) réparation du bétion arraché est energies et nettoyage du canal 4) réparation du bétion 2) enlèvement de végétations 3) réparation du bétion 2) enlèvement de végétations 2) enlèvement de végétations 3) réparation du bétion 2) enlèvement de végétations 3) réparation du bétion 4 recouvert de végétations 4 recouvert de végétations 4 recouvert de végétation 4 recouvert de végétation 5 recouvert de végétation 4 recouvert de végétation 5 recouvert de végétation 5 recouvert de végétation 5 recouvert de végétation 6 recouvert de végétation 5 recouvert de végétation 6 recouvert de végétation 6 recouvert de végétation 6 recouvert de végétation 7 recouvert de végétation 7 recouvert de végétation 7 recouvert de végétation 6 recouvert de végétation 7 recouvert de végétation 8 recouvert de végé			のというできる		ののでは、		
currention 2) Une partie de cadre et vanne dérablement des végétations est rouillée 3) le béton est détérior é supérificiellement de système de 1) curage et nettoyage du canal 1) réparation du béton 1) remplacement de cadre et vanne 2) enlévement de végétations 2) réparation du béton 2) enlévement de végétations 2) réparation du béton 2) and cadre et vanne 2) réparation du béton 2) and cadre et vanne 2) réparation du béton 2) and cadre et vanne 2) réparation du béton 2) reparation du béton 2) réparation du béton 2) réparation du béton 2) reparation du béton 2) réparation du béton 2) reparation 2			1)le systéme de levage de vanne	1) le canal est ensablé	1)le béton est détérioré	1)le canal est ensablé et	1)l'ouvrage est vetuste
syle béton est détérioré 3)le béton est détérioré 3)le béton est détérioré Supérficiellement 1)remplacement de système de 1)curage et nettoyage du canal (1)réparation du béton (1)travaux de désherbge et levage A 2)reparation du béton (2)enlévement de végétations (3)réparation du béton (3)réparation du béton (3)réparation du béton (3)réparation du béton (4)reparation (4)repa	Ç	i ci	de cadre et vanne	dérablement des végétations			rouillés
3)le béton est détérioré supérficiellement 1)remplacement de système de 1)curage et nettoyage du canal (1)réparation du béton (1)travaux de désherbge et levage (2)reparation de cadre et vanne (2)reparation du béton (3)réparation du béton (3)réparation du béton (4)réparation du béton (5)réparation (6)réparation (6)réparati	COSCI	Vation					3)le béton est détérioré
Supérficiellement 1) remplacement de système de 1) curage et nettoyage du canal (1) réparation du béton (1) travaux de désherbge et l'evage (2) enlévement de végétations (2) reparation du béton (3) réparation du béton (2) enlévement de végétations (3) réparation du béton (3) réparation (4) répar			3)le béton est détérioré				
A legeration du béton B 3)réparation du béton C C C C C C C C C C C C C C C C C C C			supérficiellement 1) remnacement de systéme de	1)Cirade of nottoyade direction	1)réparation du béton	1)travaliv de décherhae et	1)réhabilitation de l'ouvrage
A 2)reparation de cadre et vanne 3)réparation du béton C C C C C C C C C C C C C C C C C C C			levage	2) enlévement de végétations		draguage	2)remplacement de vanne et ses
B 3)réparation du béton C C arques C	Urgence de la	1	ation				accessoires
	Réhabilitation		3)réparation du béton				3)le béton sera à reparer
		В					
Remarques							
	Remar	rdnes					

Nom du canal: D3 / Drain Nord	D3 / Drain Norc			Surveyor:DE	Surveyor:DELANO RANAIVO	Date:11 Oct 2008
Nom de l'ouvrage	ouvrage	REGULATEUR DE		OUVRAGE REGULATEUR SUR		DALLOT CADRE
oil oil	0110	3		(+\(\chi\))		> 201/00107E0
Localisation	ation	X=39KUZU9700		X=39KUZ1U466		X=39KUZ1Z/59
(UTMWGS84)	GS84)	Y=8042111		Y=8042393		Y=8043009
		L=11,35m		L=18,20m		L=8,50m
		l intérieur=5,40m		l intérieur=3,80m		l=1,50m
Mesures	res	Envergure= 15,60m		h=4,50m		h=1,70m
		vanne principale= 255 x 180		Enverguree=8,40m		
		vanne auxiliaire= 80 x 80		vanne= 250 x 200		
		Nbrs 2		Nbrs 1		
Photographie (Canal)	aphie al)				N	
					Salar Contract	
		-	Drain D3	Drain D4	Drain Nord	
Diagramme Sch _é matique	mme tique					<u> </u>
Photographies (Ouvrage)	age)	The same of the sa				Ö
		STATE OF THE PERSON NAMED IN				
Observation	ation	1)les vannes et leurs accessoires sont rouillés sur tout pour la vanne auxiliaire 2)le béton est détérioré	1)le canal est retrechit et recouvert de végétation	1)vanne et cadre rouillés 2) béton détérioré	Dimension= L= 12,00m	1)Recemment construit
Urgence de la	∢	1) remplacement de vannes et leurs accessoires	1)travail de draguage et désherbage	1) réhabilitation de l'ouvrage 2) réparation de béton	1)le canal est ensablé	
Réhabilitation	В	z)ieparation de Deton				
1	ပ					1)Bon état en général
Remarques	senb					
		A: Besoin urgent de réhabilitation ou de remplacement	ou de remplacement	B: Fonctionne d'une manière satis	B. Fonctionne d'une manière satisfaisante mais est partiellement endommagé	lommagé
		C:Entierement fonctionnel, aucune rehabilitation requise	rehabilitation requise	Kehabilitation requise en seconde option	de option	

Nom du canal:	8	Travaux d'in	Travaux d'inventaire sur les Installations d'Irrigation et de Drainage dans la zone PC23 Survevor:D⊟	Irrigation et de Drainage dans	Ia zone PC23 Survevor:DELANO RANAIVO	Date:11 Oct 2008
Nom de l'ouvrage	ouvrage		DA LLOT CADRE		OUVRAGE REGULATEUR (OR 1)	DALLOT CADRE
Localisation	sation		X=39K0212917		X=39K0213001	X=39K0213321
(UTMWGS84)	/GS84)		Y=8042648		Y=808042390	Y=8041714
			L=8,50m =1 50m		L=11,50m intérieur=2 65m	L=8,00m l=1.50m
Mesures	ıres		h=1,70m			h=1,70m
					Envergure=7,70m Nbrs vanne 1	
Photographie (Canal)	raphie nal)					
				Drain Nord		
Diagramme Schematique	amme atique	<u> </u>			↑	
Photographies (Ouvrage)	aphies age)					
Observation	vation	1)les 2 côté du canal est recouvert de végétation	1)Recemment construit	1)bordure pleine de végétations	1)Vanne, mécanisme, cremaillere (1)Béton deterioré, et cadre sont rouillés. 2) Béton déterioré. 3) Le conduit d'eau (buse) est rempir de boue	1)Béton deterioré. 2)Partie buse remplie de terre
Urgence de la	∢	1)travaux de désherbage		1)travaux de nettoyage	Remplacement de vanne et accessoires. Réparation de beton.	1)Réparation béton. 2)Curage et netttoyage des bouches de l'ouvrage.
Réhabilitation	α		1)Bon état en dénéral		3) curage et nettoyde l'ouvrage	
	O					
Remarques	senb.					
		A: Besoin urgent de réhabilitation ou de remplacement CEntièrement fonctionnel, aucune réhabilitation requise	ou de remplacement e réhabilitation requise	B: Fonctionne d'une manière satisfaisante n Réhabilitation requise en seconde option	B: Fonctionne d'une manière satisfaisante mais est partiellement endommage Réhabilitation requise en seconde option	ommage

Nom de l'ouvrage Localisation (UTMWGS84)					
Localisation (UTMWGS84)	e OUVRAGE REGULATEUR (OR 2)		OUVRAGE REGULATEUR (OR 3)	OUVRAGE REGULA TEUR A HAUTERU DE LA DIGUE (OC)	FIN D3
(UTMWGS84)	X=39K0213313		X=39K0213619	X=39K0214020	X=39K0214020
	Y=8041713		Y=8040921	Y=8040097	Y=80400097
Mesures	L=11,50m Intérieur=2,65m h=2,90m Envergure=7,70m Vanne=120 x 170 Nbrs vanne 1		L=11,50m interieur=2,65m h=2,90m Envergure=7,70m Vanne= 120 x 170	L=7,50m interieur=5,25m Frvergue=14,20m h=4,70m	
Photographie (Canal)				vanne= 2,40 x 3,00 nbrs =2 FIN D3	
		Drain Nord			hakaly nakaly
Diagramme Schematique	4 -	 	←		
					Drain D2
Photographies (Ouvrage)	The state of the s				
Observation	1)vanne et cadre arraché 2)béton détérioré	1)le canal D3 n'est plus défini à cet endroit		1)Vannes et cadre rouillés 2)Mécanisme fonctionne encore 3)Béton détérioré sur certains endroits	
	1)vanne et cadre à remplacer A 2)béton à réparer			Remplacement ou réparation des rouilles Réparation de béton	
Réhabilitation	В				
	c				
Remarques					



Canal Name:	7	Travaux d'inventaire sur	Travaux d'inventaire sur les Installations d'Irrigation et de Drainage dans la zone P1 Surveyc	n et de Drainage dans la	zone P1 Surveyor:DELANO RANAIVO	Date:11 Oct 2008
Structure Name	e DEBUT CANT D4	OB 2 unités		OB 2 unités		REGULATEUR OR 401
Location	X=39K0206088	X=39K0207755		X=39K0207763		X=39K0207957
(UTM/WGS84)	Y=8044292	Y=8044842		Y=8044851		Y=8044912
W		L=2,50m =1,50m		L=2,50m =1,50m		L=15,25m intérieur=2,25m
S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D		EDG.'CHU		⊞ე¢,¢=⊓		n=s,50m Envergure=7,25m vanne= 100 x 170
Photographie (Canal)						
		L N L	Drain D4	1 _R L		
Diagramme Schematique						
Photographies (Ouvrage)	-					
Observation		ouvrage hors d'usage	le canal est envahi des végétation	1)ouvrage hors d'usage	Le canal n'existe plus. On l'a transformé en riziere	1)rouvrage est obsolète 2)le vanne, cadre est mecanisme arrachées 3)le béton est détérioré 4)rouvrage est depourvu de la digue
Urgence de la Réhabilitation	۷	Reamenagement de l'ouvrage	Désherbage	1)réhabilitation en cas d'utilisation		1)Reconstitution de la digue definissant le canal D4 2)Réhabilitation compléte en cas de rentilisation de l'ouvrage
	ас					
Remarques)					
	A: Besoin urgent de rehal C:Entièrement fonctionnel,	A: Besoin urgent de rehabilitation ou de remplacement C.Entièrement fonctionnel, aucune réhabilitation requise	B: Fonctionne d'une manière satisfaisante mais est partiellement endomnagé Réhabilitation requise en seconde option	atisfaisante mais est partielli conde option	ement endommagé	

Nom de l'ouvrage	rage	08		90	FIN CANAL D4
: : : : : : : : : : : : : : : : : : :	9	92080007lbc /		620000/JOC X	99707007
(I TTM///GS84)	37)	/=09N0200270		X 5045047	X=39102 10400
	(†)	1=004501 <i>1</i>		1 =004304/	T =0042393
Mesures		L=2,50m I=1.50m		L=2,50m l=1.50m	
		h=5,50m		h=5,50m	
Photographie (Canal)	.ē.				
			Drain D4		←— Orain Nord
Diagramme	<u>e</u>				
Scnemandue					D3
Photographies (Ouvrage)	ies (;				
Observation	le canal est envahi des on véaétation	i des ouvrage hors d'usage	le canal est envahi des véaétation	ouvrage hors d'usage	
	٨	Reamenagement de l'ouvrage	Désherbage	Reamenagement de l'ouvrage	
Urgence de la Réhahilitation	В				
el labilitation	O				
Remarques	Š				

ANNEXE-D

Composantes principales de reforestation et de lutte antiérosive

ANNEXE D COMPOSANTES PRINCIPALES DE REFORESTATION ET DE LUTTE ANTIEROSIVE

TABLE DES MATIERES

1.		Objectifs des composantes principales de reforestation et de lutte antiérosive	D-1
	1.1	4 activités dans le cadre des composantes principales de reforestation et de lutte ar	ntiérosive
			D-1
	1.2	Approche pour la reforestation et le semis	D-1
	1.3	Approche pour la régénération des forêts naturelles dégradées	D-2
	1.4	Approche pour la lutte antiérosive des Lavaka	D-2
	1.5	Approche pour l'accélération de l'agroforesterie	D-3
2.		Contenu des composantes principales de reforestation et de lutte aintiérosive	D-3
3.		Mise en place des pépinières et culture des plants	D-4
	3.1	Sélection de lieu pour la mise en place des pépinières	D-4
	3.2	Mise en place des pépinières	D-5
	3.3	Matériels et matériaux nécessaires pour les travaux aux pépinières	D-6
	3.4	Approvisionnement de semences	D-6
	3.5	Méthode et période de culture des plants	D-6
4.		Travaux simples de conservation des eaux et sols à la sortie et à l'éventail alluvial d	le Lavaka
			D-7
5.		Autres travaux divers	D-9
	5.1	Travaux de délimitation de terrains de reforestation	D-9
	5.2	Espèce des plantes pour la reforestation	D-9
	5.3	Mise en place de l'aire de production de fumiers et production de fumiers	D-9
	5.4	Préparation des sols	D-10
	5.5	Achat, transport et mise en place de l'aire de plantation provisoire des plants	D-11
	5.6	Nouvelles plantations	D-11
	5.7	Semis	D-11
	5.8	Inspection	D-12
	5.9	Regarniture	D-12
6		Planning d'exécution de composantes principales de reforestation et de lutte antiéro	ociva D 1

- Annexe-D-1 Activité de reforestation et semis ;
- Annexe-D-2 Activité de régénération des forêts naturelles dégradées ;
- Annexe-D-3 Activité de lutte antiérosive des Lavaka;
- Annexe-D-4 Activité d'accélération de l'agroforesterie.

Annexe-D Composantes principales de reforestation et de lutte antiérosive

1 Objectifs des composantes principales de reforestation et de lutte antiérosive

4 activités dans le cadre des composantes principales de reforestation et de lutte antiérosive

Les sites objets du projet, retenus à travers la procédure de sélection indiquée dans les
documents en Annexe B se trouvent en amont de quatre (4) cours d'eau à savoir, Behengitra,
Asahamena, Ampasimena et Samamilahy, où existent les terres herbacées et arbustives
dégradées, les forêts naturelles et Lavaka pour lesquels il est nécessaire de prendre les
mesures de reforestation et de lutte antiérosive. Sur la base de la requête remise par le
Gouvernement de Madagascar pour la reforestation de terres herbacées et dénudées et pour la
lutte antiérosive des Lavaka, ces terres herbacées et arbustives dégradées et les forêts
naturelles ainsi que Lavaka sont sélectionnés comme sites faisant l'objet du projet dans le
cadre de composantes principales de reforestation et de lutte antiérosive. Les 4 plans
d'activité indiqués ci-dessous sont élaborés suivant les orientations de base de composantes
principales de reforestation et de lutte antiérosive mentionnées à l'alinéa 3.5 du rapport

- 1. Activité de reforestation et semis ;
- 2. Activité de régénération des forêts naturelles dégradées ;
- 3. Activité de lutte antiérosive des Lavaka;
- 4. Activité d'accélération de l'agroforesterie.

1.2 Approche pour la reforestation et le semis

principal.

1.1

Dans les BV des 4 cours d'eau de Benhengitra, Asahamena, Ampasimena et Samanilahy s'étendent les terres herbacées et arbustives dégradées de la superficie d'environ 28 800 ha.. A partir de cette zone de grande superficie s'écoulent le grand volume des sols érodés vers l'aval des BV. C'est un devoir urgent en amont des BV de réduire ce départ des sols érodés. Il est nécessaire d'effectuer artificiellement <u>la reforestation et le semis des arbustes et herbes</u> pour réaliser immédiatement la récupération des végétations visant à la réduction du départ des sols érodés dans les terres herbacées et arbustives dégradées. Les effets ci-dessous peuvent être attendus à l'issue de la reforestation et du semis des arbustes et herbes.

Empêcher la dégradation et le départ des sols causés par la chute directe des gouttes de pluie à la surface des sols grâce à la croissance des arbres plantés et à la couverture élargie de la canopée ;

Empêcher la chute directe de gouttes de pluie à la surface des sols par les litières produites des arbres grandis empilés sur la surface des sols ;

Prévenir l'écoulement des eaux sur la surface de sol causé par les pluies ;

Mettre en valeur l'effet de conservation des sols sur des terrains en pente grâce au développement du système étendu de racine des arbres plantés ;

Valoriser l'effet de conservation des eaux et sols par le développement de la structure des sols dotés des vides pouvant contenir le grand volume d'eau à travers le

renouvellement de litières produits et du système étendu de racine ;

Empêcher la chute directe de gouttes de pluie sur la surface de sols grâce aux arbres et herbes poussés par le semis des arbustes et herbes, ce qui contribuera à prévenir l'écoulement d'eau sur la surface des sols causé par les pluies.

La couverture des terres dégradées par le semis des arbustes et herbes est une mesure efficace à court terme pour réduire l'écoulement des sols érodés, puisque la croissance des arbustes et herbes ne prend pas beaucoup de temps. D'autre part, bien que la croissance des arbres prenne un certain temps, étant plus efficace par rapport au semis des arbustes et herbes, la reforestation est une mesure à prendre à long terme.

1.3 Approche pour la régénération des forêts naturelles dégradées

Les forêts naturelles subsistent les plus en amont des BV Asahamena et Samanilahy. Les forêts naturelles dont la surface du sol est dotée d'abondant dépôt de terres végétales qui contribue à empêcher des eaux de pluie de s'écouler sur la surface de sol. La végétation repose sur une couche épaisse de nature expansive et meuble. Malgré sa surface exiguë mais grâce à sa localisation la plus en amont des BV, cette couche végétale a une fonction significative de conservation de sources d'eau. Cependant, cette forêt naturelle est en danger de dégradation par des feux de brousses et des coupes illicites répétés jusqu'ici. Si la dégradation avance dans un tel état, il risquerait de perdre les ressources de sols susmentionnées, accumulées grâce aux forêts naturelles pendant de longues années. Dans le but de réduire les pressions dans les forêts naturelles, il est nécessaire de prévenir les feux de brousses et de changer l'approche des habitants aux forêts naturelles de l'utilisation destructive à l'utilisation durable. Les activités de sensibilisation sont indispensables pour la prévention de feux de brousses et seront effectuées dans le cadre des composantes d'appui. D'un coté, il est nécessaire d'envisager l'amélioration de la qualité de forêts naturelles par les méthodes telles que la plantation d'enrichissement. L'amélioration qualitative de forêts naturelles fera disperser les pressions par l'utilisation des habitants, ce qui permettra de prévenir des feux de brousses et en même temps de conserver des forêts naturelles survivantes, cela maintiendra les sols des forêts naturelles de haute fonction pour la conservation des eaux et sols.

1.4 Approche pour la lutte antiérosive des Lavaka

Beaucoup de Lavaka existent en amont des 4 cours d'eau objets du projet et constituent une des causes de l'écoulement de sols vers l'aval des BV. La méthode réaliste applicable pour réduire l'écoulement de sols érodés des Lavaka est <u>la reforestation autours de Lavaka et le reboisement par le semis à l'intérieur des Lavaka.</u> La reforestation et le reboisement sont des approches à long terme nécessitant beaucoup de temps avant d'apporter l'effet par rapport à la méthode basée sur les travaux de génie civile. Toutefois, la reforestation et le reboisement sont moins coûteux et ce sont des approches les plus adéquates à l'égard de la pérennité du projet et de l'efficacité d'investissement. En plus de la reforestation et du reboisement, le projet exécute les travaux simples pour la conservation des forêts, avec les

matériaux pouvant être approvisionnés sur place, en vue de valoriser l'effet du projet.

1.5 Approche pour l'accélération de l'agroforesterie

La culture maraîchère s'effectue aux environs de *fokontany* en utilisant des terrains en pente (*Tanety*) dans les zones en amont de BV faisant l'objet du projet. Le volume des sols de surface écoulés n'y est pas négligeable lors de pluies intenses. Dans le but de conserver les sols destinés à la culture sur des terrains en pente, le projet vise à accélérer l'introduction de l'agroforesterie combinée des arbres et culture maraîchères non seulement dans le but d'escompter l'effet de prévention du départ des sols de surface, mais aussi d'améliorer le revenu par la récolte des produits non ligneux.

2 Contenu des composantes principales de reforestation et de lutte antiérosive

Le tableau suivant montre le détail de l'activité de reforestation et semis, de l'activité de régénération de forêts naturelles dégradées, de l'activité de lutte antiérosive des Lavaka et de l'activité de l'accélération de l'agroforesterie dans le cadre des composantes principales de reforestation et de lutte antiérosive.

Tableau D-2.1 Contenu concret des composantes principales de reforestation et de lutte antiérosive

Г		Délimitation de		Mise en place	Mise en place	Préparation	on des sols	Travaux pour la
	Rubrique	terrain des travaux	Espèces pour la reforestation	de pépinières Culture des plants	de l'aire de production de fumiers	Coupe de buissons	Creusement des trous pour plants	conservation des eaux et sols
1.	. Activité de reforestation et semis	Travaux assurés par parties prenantes	Eucalyptus, Grevillea, Pin	tous les 10 ha de terre à reboiser	tous les 2ha de terre à reboiser	néant	40x40x40cm saison sèche	néant
	Frais de main-d'œuvre pour participants aux activités	néant		néant	néant		à payer	
2.	Activité de régénération des forêts naturelles dégradées	Travaux assurés par parties prenantes	Dalbergia spp., Ocotea spp., Khaya madagascariensis , Haronga madagascariensis	Pas de pépinière	tous les 2ha de terre à reboiser	coupes en bande à 1 m de large	40x40x40cm saison sèche	néant
	Frais de main-d'œuvre pour participants aux activités	néant			à payer	à payer	à payer	
3.	Activité de lutte antiérosive des Lavaka	Travaux assurés par parties prenantes	Grevillea, Eucalyptus	une (1) pépinière à chaque Lavaka	une (1) aire à chaque Lavaka	néant	40x40x40cm saison sèche	Travaux de soutènement à la sortie et dans l'éventail alluvial de Lavaka
	Frais de main-d'œuvre pour participants aux activités			néant	néant	néant	néant	néant
4	Activité de l'accélération l'agroforesterie	Terres cultivées et forêts pour charbons et bois de chauffe	Iatropha Cinnamomoun	Pas de pépinière	une (1) aire à chaque fokontany/ commune	néant	40x40x40cm saison sèche	néant
	Frais de main-d'œuvre pour participants aux activités	néant		néant	néant	néant	néant	néant

			Mise en place	Nouvelles	plantations			Regarniture	e (Plt. complémentaires)
	Rubrique	Achat et transport des plants	de l'aire de plantation provisoire	Densité de plantation	Epandage	Semis	Inspection	Période	Taux approximatif
1.	Activité de reforestation et semis	néant	néant	2mx2m 2 500 plants/ha	50kg/ 1 000 plants	13,3 kg/ha engrais vert et semences fleurs arbres	Inspection par parties prenantes	2 ans suivant les nouvelles plantations	30% à l'année suivante, 10% à 2ans plus tard
	Frais de main-d'œuvre pour participants aux activités			néant	néant	à payer		néant	néant
2.	Activité de régénération des forêts naturelles dégradées	Approvisionner auprès du SNGF Moramanga	tous les 25ha de terre à reboiser	3 plants à tous les 3mx3m 3 300 plants par ha	150 kg/ 1 000 plants	néant	Inspection par parties prenantes	Uniquement un an après les nouvelles plantations	10%
	Frais de main-d'œuvre pour participants aux activités	à payer	à payer	à payer	à payer			à payer	néant
3.	Activité de lutte antiérosive des Lavaka	néant	néant	1m x 1m plant zigzag à 10 lignes	50 kg/ 1 000 plants	10 kg/an par Lavaka semis intérieur des Lavaka	Inspection par parties prenantes	néant	néant
	Frais de main-d'œuvre pour participants aux activités	néant		néant	néant	néant	néant		
4	Activité de l'accélération de l'agroforesterie	Approvisionner auprès du SNGF Moramanga	néant	5 000 plants/ha	50 kg/ 5 000 plants	néant	Inspection par parties prenantes	néant	néant
	Frais de main-d'œuvre pour participants aux activités	néant		néant	néant	néant	néant	néant	néant

3 Mise en place des pépinières et culture des plants

3.1 Sélection de lieu pour la mise en place des pépinières

Pour la sélection de lieu pour la mise en place de pépinière, les conditions facilitant les travaux de culture des plants et permettant d'assurer la performance sont comme ci-dessous indiqués :

Lieu plat pour faciliter la mise en place des plates bandes et planches de semis ;

Endroit où le vent ne souffle pas fort;

Site proche de source d'eau pour faciliter l'arrosage et qui ne connaît pas de dégâts des inondations pendant la saison des pluies ;

Site proche de villages pour permettre les travaux simples de culture des plants ; Site proche du lieu de plantation pour faciliter le transport des plantes.

Il est nécessaire d'installer des pépinières autours clôtures pour prévenir les dégâts causés par le bétail et/ou la pénétration des enfants. Pour les pépinières situées dans un endroit où le vent souffle fort, une haie sera aménagées autours de pépinière. Il est plus préférable d'installer des haies pour séparer l'intérieur d'une pépinière en quelques blocs.




Figure D-3.1 Lieu approprié à la mise en place de pépinière

3.2 Mise en place des pépinières

Les matériaux nécessaires seront approvisionnés sur place dans la mesure du possible pour l'aménagement de pépinières. Cet aménagement se limitera à celui simple pouvant être réalisé par les habitants. Les installations nécessaires à la pépinière sont composées de : le planche de semis, la plante bande, le dépôt de terres destinés aux pots, l'aire de travaux tels que le remplissage de pots, le réservoir d'eau (il n'est pas forcément nécessaire s'il y a une source d'eau à proximité.), l'aire de production de fumiers, les voies pour les travaux, la case de gestion de pépinière utilisée à la fois comme l'entrepôt de matériaux et une clôture extérieure. La production de 10 000 plants nécessite une pépinière de surface de 50m², de ce fait la surface d'entre 200 et 400 m² est requise pour la surface totale de la pépinière. L'intervalle des pépinières sera à 0,5m ou 1,0m pour faciliter les travaux de culture des plants (arrosage, sarclage, désinfection, etc.) Il est favorable que les pépinières soient installées de l'est à l'ouest du point de vue de l'ensoleillement. La pépinière se distingue en deux types en fonction de son but d'utilisation, à savoir la planche de semis et la plate bande. Leurs spécifications sont les suivantes :

Planche de semis : Lit où l'on sème des semences. La taille standard est de 1 m de large, 5 à 10 m de long (La longueur varie en fonction de la production prévue).

Plate bande : Lit où l'on élève les plants. La taille standard est de 1 m de large et 10 m de long.

La figure ci-dessous montre le concept de base des pépinières simplifiées à mettre en place par le présent projet.




Figure D-3.2 Concept du lieu favorable d'implantation des pépinières

3.3 Matériels et matériaux nécessaires pour les travaux aux pépinières

Les matériels et matériaux nécessaires pour les travaux aux pépinières sont comme suit :

Houe labour dans les pépinières, construire une clôture extérieure;
 Pelle (grande) préparer le sol (mélange);
 Pelle (petite) remplir les pots de terre;

• Brouette transporter les terres et sables ;

Arrosoir arroser les plants ;
Pulvérisateur désinfecter les plants contre les vermines nuisibles ;

• Faucille désherber :

• Pare-soleil gérer l'ensoleillement après semis et transplantation

(culture des plants);

• Pot plant Pot pour transplantation des jeunes plants (culture des plants)

3.4 Approvisionnement de semences

Il est possible d'acheter les semences auprès des organismes fournisseurs de semences, tels que le Silo National des Graines Forestières (NSGF). Les semences peuvent être recueillies à partir des arbres poussés sur place. Pour le cas du présent projet, il est nécessaire d'assurer les semences prometteuses à haute faculté germinative la plus possible. Ainsi les semences seront achetées. La faculté germinative des semences est estimée à 90%.

3.5 Méthode et période de culture des plants

Les travaux de culture des plants se dérouleront en gros suivant la procédure divisée en les étapes suivantes : le semis aux planches de semis, la transplantation vers les pots, la culture des plants dans les pots, la transplantation sur terrain. La période de culture des plants dépend de l'espèce, et la culture des plants des toutes les principales espèces tels que *E. robusta*, *P.kesiya*, *P.caribaea* et *G. banksii* à planter dans le cadre du projet peut s'achever pendant 3 à 4 mois. La culture des plants débute en général vers août et septembre dans la

région du lac Alaotra. De ce fait, la période de la culture des plants ne tombe pas à la saison des travaux agricoles et la culture des plants pourra se dérouler sans problème. Le pourcentage de réussite de semis est estimé à 80%. Le nombre total des plants à élever sera déterminé en tenant compte du taux de réussite de semis aux pépinières et des nombres des arbres pour les nouvelles plantations et les plantations complémentaires (regarniture).

4. Travaux simples de conservation des eaux et sols à la sortie et à l'éventail alluvial de Lavaka

Les travaux à la sortie et à l'éventail alluvial de Lavaka sont les activités exécutables pendant la période de soudure de la saison sèche. Le projet demandera aux membres des associations d'y participer gracieusement. Les matériaux nécessaires aux travaux seront ceux pouvant être approvisionnés sur place. Dans le but de valoriser l'éventail alluvial et de motiver les habitants à participer à ces activités, les arbres fruitiers tels que les manguiers, les litchiers, les pêchers seront plantés

Les exemples des travaux simples pour la conservation des eaux et sols à la sortie et à l'éventail alluvial de Lavaka sont montrés ci-dessous :




Figure D-3.3 Exemple des travaux simples pour la conservation des eaux et sols à la sortie de Lavaka (1/2)




Figure D-3.3 Exemple des travaux simples pour la conservation des eaux et sols à la sortie de Lavaka (2/2)



Figure D-3.4 Exemple des travaux simples pour la conservation des eaux et sols à l'éventail alluvial

5 Autres travaux divers

5.1 Travaux de délimitation des terrains de reforestation

Pour commencer la reforestation, la première marche la plus importante à suivre est la délimitation des terrains. Sans délimitation, non seulement la mise en œuvre de la reforestation, mais aussi la conservation des terres reboisées dans l'avenir ne seront pas garantis. Il est ainsi nécessaire d'exécuter d'abord les travaux de délimitation des terrains dans le cadre du présent projet. Les principales orientations et les points à considérer des travaux de délimitation des terrains de reforestation sont comme mentionnés ci-dessous :

Délimiter pendant la saison sèche les terrains prévus pour la reforestation à effectuer pendant la prochaine saison des pluies ;

Délimiter les terrains herbacés et arbustifs en réunissant nécessairement, à condition d'appliquer le système RFR, toutes les parties prenantes, tels que les agents des communes, associations et des DREFT, les individus qui réclament leur priorité des terrains, Examiner les types des travaux tels que la sélection des espèces ;

L'ONG chargée de la reforestation assurera la topographie par système GPS et l'étude des résultats topographiques au stade des travaux de délimitation ;

Effectuer la délimitation en rapport avec l'activité d'appui et de sensibilisation auprès de l'administration et de la population liée aux composantes d'appui à la reforestation et à la lutte antiérosive et en mettant de l'importance à la réalisation d'un consensus des habitants.

5.2 Espèce des plantes pour la reforestation

Les principales orientations et les points à considérer sur les espèces pour la reforestation sont comme suit :

Dans la mise en œuvre de l'activité de reforestation et de semis, il sera nécessaire d'aménager les forêts dans le plus bref délai. Pour cela, les arbres à croissance rapide tels que *Eucalyptus spp.* et/ou le pin seront introduits en considérant les opinions des habitants locaux ;

Pour l'activité de régénération des forêts naturelles dégradées, en prêtant attention aux conditions de la croissance de flore et faune vivant dans les BV ciblés, les espèces autochtones permettant au maximum la reconstitution de l'environnement naturel local seront adoptées comme espèces pour la reforestation ;

Dans le cadre de l'activité de lutte antiérosive des Lavaka, l'espèce *Grevillea banksii* sera principalement introduite pour son taux de réussite de plantation élevé même dans les terres dégradées.

5.3 Mise en place de l'aire de production de fumiers et production de fumiers

Pour faire la reforestation sur la mauvaise terre telle que les terres herbacées et arbustives dont les sols de surface sont pour la plupart écoulés et sur lesquels il ne reste plus que les sols non altérés, l'épandage est indispensable pour augmenter le taux de réussite de plantation des

arbres. L'épandage permettra d'accélérer la croissance du système étendu de racine au sous-sol des arbres plantés et d'améliorer la croissance initiale. D'où, le taux de réussite de plantation sera amélioré. L'augmentation du taux de réussite permettra de réduire la quantité des plants additionnels projetés pour l'année suivante. Ainsi il est possible de diminuer l'ensemble du volume des travaux. Les principales orientations et les points à considérer pour la mise en place de l'aire de production de fumiers ainsi que la production de fumiers sont décrits ci-dessous :

Dans le cadre de l'activité de reforestation et de semis et de l'activité de régénération des forêts naturelles dégradées, une (1) aire de production de fumiers sera installée à tous les 2 ha de terres à reboiser. Par contre, une (1) aire sera installée à chaque Lavaka ciblé du projet dans l'activité de lutte antiérosive des Lavaka. Ceci a pour but de réduire la charge pour le transport de fumiers lors de la reforestation en installant l'aire de production de fumiers à proximité des terres à reboiser;

Les matériaux pour la production de fumiers seront approvisionnés sur place. Les arbustes et herbes poussés se transformeront en ces matériaux et seront utilisés comme engrais vert ;

La production de fumiers sera démarrée avant l'entrée dans la saison des pluies de sorte à effectuer l'épandage à temps lors de la reforestation ;

La quantité d'engrais pour l'épandage est de 50g par plant.

5.4 Préparation des sols

La préparation signifie le plus souvent le terrassement effectué avant la plantation. Toutefois, les zones objets du projet ne nécessitent pas les travaux de terrassement particulier. Par contre, les travaux de creusement des trous des plants demanderont un gros labeur dans des zones dont la surface est très durcie à cause de l'écoulement des sols érodés comme mentionnés plus haut. Ces travaux de trouaison et les travaux de coupes des buissons sont traités comme travaux de préparation des sols à part les travaux de plantation. Les principales orientations et les points à considérer pour les travaux de préparation des sols sont comme suit :

Dans l'activité de reforestation et semis ainsi que l'activité de lutte antiérosive des Lavaka, la coupe de buissons ne sera pas effectuée. L'activité de régénération des forêts naturelles dégradées prévoit les coupes en bande de 1m de large à tous les 3m; Les troues seront creusés pendant la saison sèche, environ 2 mois avant la plantation. Cela permettra de détruire les vermines nuisibles sous la terre par le rayon du soleil. De puis, après le commencement de la saison des pluies, les trous pourront se servir d'un bassin des pluies, ce qui donnera l'effet pour que les eaux pénètrent en quantité suffisante le sol périphérique des trous ;

La dimension d'un trou de plant sera de 40 cm x 40 cm x 40 cm;

Les frais de main-d'œuvre seront payés pour les travaux de trouaison dans la reforestation effectuée par l'activité de reforestation et semis ainsi que par l'activité de

lutte antiérosive des Lavaka en vue de motiver les habitants à la reforestation.

5.5 Achat, transport et mise en place de l'aire de plantation provisoire des plants

L'achat, le transport et la mise en place de l'aire de plantation provisoire des plants sont les travaux à effectuer seulement dans l'activité de régénération des forêts naturelles dégradées. Les principales orientations et les points à considérer pour l'achat, le transport et la mise en place de plantation provisoire sont mentionnés ci-dessous :

Les espèces autochtones qui seront utilisées pour la conservation des forêts naturelles risquent de ne pas assurer le taux de réussite de plantation attendu puisqu'elles apportent des fois la bonne récolte et également la mauvaise récolte et que la technique n'est pas établie pour la culture de ces plants. De ce fait, les plants ne seront pas élevés sur place, mais achetés chez les pépiniéristes fiables comme le SNGF;

L'aire de plantation provisoire des plants sera installée à tous les 25 ha de terres à reboiser.

5.6 Nouvelles plantations

Les nouvelles plantations se feront pendant la saison des pluies de décembres à mars. Les travaux des nouvelles plantations tombent à la période des ceux de l'agriculture. Toutefois, les agriculteurs de la région du lac Alaotra fixent le jour de repos (jeudi dans la plupart des cas) où ils n'exercent pas de travaux aux rizières suivant leurs coutumes agricoles. En profitant dudit jour, les travaux des nouvelles plantations seront effectués. Les principales orientations et les points à considérer pour les nouvelles plantations sont indiqués ci-dessous :

Dans l'activité de reforestation et semis, les plantations se feront à l'intervalle de haute densité de 2m x 2m avec 2 500 plants/ha pour augmenter l'effet de la prévention de l'écoulement des sols érodés des terres reboisées ;

L'activité de régénération des forêts naturelles dégradées prévoit l'amélioration de la qualité des forêts naturelles survivantes par la méthode de plantation d'enrichissement. 3 plants seront plantés dans un trou à tous les 3m x 3m avec la densité de 3 300 plants/ha;

L'activité de lutte antiérosive des Lavaka prévoit 10 lignes de plantation espacées de 1,0m pour faire en sorte de disposer les plants à zigzag.

5.7 Semis

Le semis sera effectué dans l'activité de reforestation et semis ainsi que l'activité de lutte antiérosive des Lavaka. Les principales orientations et les points à considérer pour le semis sont indiqués ci-dessous :

Dans l'activité de reforestation et semis, le semis sera effectué sur les terres herbacées en dehors de terres sélectionnées pour le reboisement en vue d'augmenter l'effet de la prévention de l'écoulement des sols érodés ;

Le semis prévu dans l'activité de reforestation et semis consiste à semer à densité de

13,3 kg/ha, les semences pour les engrais vert, matières premières pour la production de fumiers, les fleurs et les plants ligneux servant à l'apiculture, etc. En outre, les deux façons de semis seront adoptées : i) semer directement sur les lieux labourés destinés à la plantation des arbres et herbes et ii) enterrer des semences dans des trous simples pour *Grevillea*.

L'activité de lutte antiérosive des Lavaka prévoit le semis intrinsèque de Lavaka avec la quantité annuelle des 10 kg de semences par Lavaka pour la stabilisation de ce dernier.

5.8 Inspection

L'inspection sera effectuée 3 mois après l'achèvement des travaux de plantation de la saison des pluies. Le taux de réussite des plantations effectuées par chaque activité sera examiné pour déterminer le volume des plantations complémentaires (regarniture) pour l'année suivante. Sur la base de ledit volume, le projet de reforestation de l'année suivante sera déterminé.

5.9 Regarniture

Pour atteindre le taux élevé de réussite requis par la RFR, la regarniture sera effectuée. Le taux de regarniture sera déterminé à l'issue de résultat de l'inspection susmentionnée. L'activité de reforestation et semis prévoit 30% de regarniture pour l'année suivante et 70% pour 2 ans après l'année de l'exécution et l'activité de régénération des forêts naturelles dégradées prévoit 10% uniquement pour l'année suivante de l'exécution. Toutefois, l'activité de lutte antiérosive des Lavaka exerce les nouvelles plantations par plantation à haute densité et ne prévoit pas en principe la regarniture.

6 Planning d'exécution de composantes principales de reforestation et de lutte antiérosive

Le planning d'exécution des composantes principales de reforestation et de lutte antiérosive est comme indiqué à la Figure-III 3.5.2 Planning d'exécution des composantes principales de reforestation et de lutte antiérosive figurant dans l'alinéa 3.5.1 Planning d'exécution et d'approvisionnement de la Partie III du Chapitre 3.

Annexe-D-1 Activité de reforestation et semis

Intitulé d'activité	Activité de r	Activité de reforestation et semis				
Période d'exécution	2012 à 2016	2012 à 2016 (4 ans)				
Groupement ciblé	Populations de 19 villages de la zone objet de la mise en œuvre du projet en amont des BV					
Objectif : Réduire le départ des sols érodés de zones en amont par la reforestation		Approche: Réalisation du pr reforestation à type parti populations en exploitant	•	Effet attendu : Amélioration de la productivité agricole dans la zone PC23 en aval		

Stratégie:

- 1. Mettre en œuvre le projet de reforestation efficace pour la lutte contre le départ des sols érodés en amont des BV des 4 cours d'eau, à savoir Behengitra, Asahamena, Ampasimena et Samamilahy en tenant compte des stratégies des politiques de la réforme foncière et de la reforestation ;
- 2. Introduire des espèces à croissance rapide et planter les plants à 2m x 2m avec la densité de 2 500 plants/ha pour aménager les forêts dans le plus bref délai et augmenter l'effet de prévention du départ des sols érodés ;
- 3. Effectuer le semis des arbres et arbustes sur les terres en dehors de terres sélectionnés pour la reforestation dans le but de compléter l'effet de prévention du départ des sols érodés dans les BV;
- 4. Effectuer le projet en principe par la reforestation participative à l'initiative des populations locales (application de la RFR) tout en considérant le bon déroulement et la pérennité du projet. Pour la reforestation en lieu élongé et celle qui ne peut pas être assurée par la population active de chaque village, l'équipe de reforestation sera demandé;
- 5. Organiser une association par secteur/fokontany et effectuer la reforestation par association. Exploiter en priorité des ONG locales ayant la connaissance des circonstances régionales des zones ciblées pour la gestion des travaux et la formation technique de reforestation.

Activité

- 1. Délimitation des terrains pour les travaux de reforestation
- 2. Reforestation pour la récupération des végétations des terres herbacées et arbustives dégradées :
 - 2-1 Mise en place de pépinières simplifiées ;
 - 2-2 Culture des plants ;
 - 2-3 Préparation des sols (creusement des trous pour plants) ;
 - 2-4 Nouvelles plantations;
 - 2-5 Inspection de reforestation;
 - 2-6 Regarniture.
- 3. Semis pour accélérer les végétations des terres herbacées et arbustives dégradées

Volume de l'activité:

Rubrique	Quantité /Unité	Remarque
Délimitation des terrains pour la reforestation	I 10 000 ha	La superficie de 90ha sera destinée aux activitiés d'essai de la
To Deminiation des terrains pour la reforestation	10 000 114	technique de reforestation.
Travaux de reforestation	9 910 ha	
2-1 Mise en place de pépinières simplifiées	337 sites	
2-2 Culture des plants	33 878 en milliers de plants	Nombre total des plants pour nouvelle plantation et regarniture
2-3 Préparation des sols (creusement des trous)	33 878 en milliers de plants	Nombre des trous requis pour nouvelle plantation et regarniture
2-4 Nouvelles plantations	24 775 en milliers de plants	
2-5 Regarniture	9 103 en milliers de plants	
3. Travaux de semis	4 970 ha	Terrain dégradé et arbustifs à l'exception de zones faisant
5. Havaux de seinis	4 9/0 Ha	l'objet de reforestation
3-1 Semis	6 610 kg	4 espèces des arbres et herbes

Sommaire du coût :

Rubrique		Montant (millier de MGA)	Remarque
1. Reforestation	Installation de pépinières	2 536 487	
	Culture des plants	736 548	Matériau pour pots de plants
	Préparation des sols	2 032 650	
	Epandage	107 843	Frais pour fabrication de fumiers
2. Semis	Semences	397 600	
	Tranport des semences	27 322	Frais de transport depuis le point de vente
	Semis	74 550	Prime journalière pour ouvriers hors zones
3. Embauche des ouvriers hors zones		883 330	Frais d'approvisionnement des mains d'œuvre manquant aux villages
4. Contrats avec associations villageoises/organisations sectorielles		196 000	Fonds d'associations/organisations
	Total	6 992 330	

N.B: Les frais des travuax de délimitation pour reforestation sont compris dans les frais de conception détaillé du coût de consultant, et les frais de l'ONG pour personnel de gestion des travaux de reforestation/semis et de transfert technique dans les frais de prestation de consultant.

Annexe-D-2 Activité de régénération des forêts naturelles dégradées

Intitulé d'activité	Activité de re	Activité de régénération des forêts naturelles dégradées			
Période d'exécution	2012 à 2016	(4 ans)			
Groupement ciblé Populations des villages où restent les forêts naturelles parmi les zones objets du projet amont des BV et populations des villages périphériques				1 3 1 3	
Objectifs : Réduire le volume sables écoulés à part naturelles		Approche : Amélioration de la forêts naturelles dégradées	qualité des survivantes	Effet attendu : Amélioration de la fonction de conservation des eaux et sols des forêts naturelles et de leur fonction préventive contre l'écoulement du départ des sols érodés	

Stratégie:

- 1. Envisager l'amélioration de la qualité de ressources naturelles forestières par la méthode de plantation d'enrichissement dans les forêts naturelles dégradées en amont des BV des cours d'eau Asahamena et Samamilahy ;
- 2. Adopter les espèces autochtones permettant de restituer dans la mesure du possible l'environnement original de la nature locale en prêtant attention aux conditions de la croissance des faune et flore vivant dans les BV ciblés ;
- 3. En ce qui concerne les espèces ligneuses à planter pour la conservation des forêts naturelles, ne pas effectuer la culture des plants sur place, mais acheter les plants auprès de pépiniéristes fiables tels que le SNGF puisque le taux de réussite de plantation ne serait pas atteint le taux attendu pour des espèces autochtones à cause de récoltes non stables et de la technique non établie de la culture des plants ;
- 4. Planter des espèces servant à l'apiculture dont l'introduction est envisagée dans le cadre des composantes d'appui en vue d'améliorer les cadres de vie des populations locales dépendantes de forêts naturelles survivantes dégradées.

Activité

- 1. Délimitation des terrains pour la régénération des forêts naturelles dégradées
- 2. Reforestation pour la régénération des forêts naturelles dégradées:
 - 2-1 Préparation des sols (coupes de buissons) ;
 - 2-2 Préparation des sols (creusement des trous pour plants);
 - 2-3 Mise en place de l'aire de plantation provisoire des plants ;
 - 2-4 Approvisionnement et transport des plants ;
 - 2-5 Nouvelles plantations;
 - 2-6 Inspection de reforestation;
 - 2-7 Regarniture.

Volume de l'activité :

Rubrique	Quantité /Unité	Remarque
Délimitation des terrains pour la régération des forêts 1. naturelles dégradées	500 ha	La superficie de 10 ha est destinée à l'activité d'essai de la technique de plantation.
Travaux de régénération	490 ha	
2-1 Préparation des sols (coupes des buissons)	$3\ 234\ {\rm m}^2$	
2-2 Préparation des sols (creusement des trous)	592 900 trous	
2-3 Achat de plants	1 778 700 plants	3 plants par trou
2-4 Lieu de plantation provisoire des plants	56 sites	
2-5 Plantation	1 778 700 plants	
2-6 Panneau	51 unités	

Sommaire du coût :

Rubrique		Montant (millier de MGA)	Remarque
 Préparation des sols 	Coupe de brousses	9 702	Prime journalière pour ouvriers dans les travaux de la coupe
	Creusement de trous	35 574	Prime journalière pour ouvriers dans les travaux du creusement
2. Plants	Achat	1 482	Achat aux pépinières de pépinéristes
	Transport	5 662	Frais de transport des simples conteneurs à partir des pépinéristes
	Installation de plantation provisoire	2 934 855	
3. Engrais	Fumiers	526 480	Frais pour fabrication de fumiers
	Epandage	396	Prime journalière pour ouvriers dans la fabrication de fumiers
4. Reforestation	Plantation	26 681	Prime journalière aux ouvriers dans la plantation
	Panneau	2 550	
	Total	3 543 382	

N.B: Les frais des travuax de délimitation pour régénération des forêts naturelles dégradées sont compris dans les frais de conception détaillé du coût de consultant, et les frais de l'ONG pour personnel de régénération des forêts naturelles dégradées et transfert technique dans les frais de prestation de consultant.

Annexe-D-3 Activité de lutte antiérosive des Lavaka

Intitulé d'activité	Projet de l	utte antiérosive des Lavaka			
Période d'exécution 2012 à 20		16 (4 ans)			
Groupement ciblé		s des villages périphériques où existent les Lavaka actifs dans la zone objet du mont des BV			
Objectif: Récupérer les végétations à l'intérieur des Lavaka actifs		Approche: Reforestation autours des Lavaka, semis intrinsèque des Lavaka, travaux simples pour la conservation des eaux et sols à la sortie des Lavaka	Effet attendu : Prévenir l'écoulement des sols de l'intérieur de Lavaka et réduire les dégâts directement causés par l'écoulement des sols érodés vers l'aval		

Stratégie :

- 1. Effectuer les activités de lutte antiérosive des Lavaka visant aux Lavaka actifs qui causent le plus souvent les dégâts de l'écoulement des sols érodés ;
- 2. Effectuer le semis intrinsèque et la reforestation autours des Lavaka pour la stabilisation des Lavaka ;
- 3. Effectuer les travaux simples de conservation des eaux et sols (travaux de soutènement) aux étranglements de la sortie des Lavaka pour stabiliser les Lavaka et réduire l'écoulement des sols érodés vers l'aval;
- 4. Utiliser les matériaux pouvant être approvisionnés sur place pour les travaux de conservation des eaux et sols ;
- 5. Créer des pépinières près des lieux des travaux de Lavaka et fournir les plants par ces pépinières en tenant compte de la pérennité des activités et de la vulgarisation technique auprès des populations ;
- 6. Envisager l'utilisation efficace des terrains par les plantations des fruitiers tels que le manguier, le litchier sur l'éventail alluvial en aval de Lavaka.

Activité:

- 1. Mise en œuvre des travaux de délimitation des terrains dans la zone de lutte antiérosive des Lavaka
- 2. Travaux de lutte antiérosive des Lavaka
 - 2-1 Mise en place des pépinières simplifiées ;
 - 2-2 Culture des plants ;
 - 2-3 Préparation des sols (creusement des trous) ;
 - 2-4 Travaux de conservation des eaux et sols à la sortie de Lavaka (travaux de soutènement) ;
 - 2-5 Nouvelles plantations autours de Lavaka;
 - 2-6 Semis à l'intérieur des Lavaka;
 - 2-7 Inspection de Lavaka.

Volume de l'activité :

	Rubrique	Quantité /Unité	Remarque
Travaux de délimitation antiérosive des Lavak	on des terrains de la zone de lutte a	109 sites	5 sites sont destinés à l'activité d'essai de la technique de plantation.
2. Travaux pour la lutte	antiérosive des Lavaka	104 sites	
2-1 Mise en place des pér	vinières pour la reforestation des Lavaka	104 sites	Une (1) pépinière par Lavaka
2-2 Culture des plants	_	208 000 plants	
2-3 Préparation des sols (creusement des trous)	208 000 trous	
2-4 Nouvelles plantations		208 000 plants	Pas de regarniture
2-5 Semis à l'intéiruer des	Lavaka	3 250 kg	
2-6 Travaux simples pour	la conservation des eaux et sols	244 sites	
2-7 Installation des panne	aux	104 unités	

Sommaire du coût :

Rubrique	Montant (millier de MGA)	Remarque
1. Installation des pépinières pour reforestation autours de Lavaka	15 600	Matériau pour pots de plants
2. Plants	4 736	
Préparation des sols (creusement de trous)	12 480	Prime journalière pour ouvriers dans le creusement de trous
4. Fumiers	662	Frais pour fabrication de fumiers
Semences pour semis intrisèque de Lavaka	19 520	
6. Matériau pour travaux de conservation des eaux et sols	147 010	Sacs de terre et rondins
7. Matériau de panneaux	5 200	
Total	205 208	

N.B: Les frais des travuax de délimitation pour la lutte antiérosive de Lavaka sont compris dans les frais de conception détaillé du coût de consultant, et les frais de l'ONG pour personnel de travaux de la lutte antiérosive et du transfert technique dans les frais de prestation du coût de consultant

Annexe-D-4 Activité d'accélération de l'agroforesterie

Intitulé d'activité	Activité d'accélération de l'agroforesterie				
Période d'exécution	2012 à 2016 (4 ans)				
Groupement ciblé	pement ciblé Populations utilisateurs de terrains en pente aux environs de villages dans la zone objet projet en amont des BV				
Objectif: Réduire le volume des sols de surface érodés des terrains cultivés des terrains en pente		Arroche: Introduire et accélérer l'agroforesterie, système intégré d'utilisation des sols combinant les espèces utiles et la méthode de culture à conservation des sols	1 1		

Stratégie:

- 1. Promouvoir la plantation des jatropha et cinnamomoun comme espèces utiles ;
- 2. Ne pas utiliser les plants trouvables sur place, mais acheter les plants chez des pépiniéristes fiables tels que la SNGF;
- 3. Aider l'introduction des méthodes de transformation nécessaires à l'exploitation des produits récoltés des espèces utiles ;
- 4. Vulgariser les méthodes pratiques de culture et semis, telles que la culture isohypse, la culture de plantes grimpantes et la culture sans labour des arbres et cultures maraîchères pour les mesures de conservation des sols superficiels de terrains cultivés en pente ;
- 5. Installer les parcelles modèles servant à la démonstration du concept et de l'approche de l'agroforesterie et contribuer à l'accélération de l'introduction.

Activité:

- 1. Identification de terrains cultivés appartenant aux habitants qui souhaitent introduire l'agroforesterie et mise en œuvre des travaux de la délimitation des zones sur place ;
- 2. Travaux de vulgarisation de l'agroforesterie :
 - 2-1 Préparation des sols (creusement de trous) ;
 - 2-2 Achat de plants;
 - 2-3 Transport de plants ;
 - 2-4 Nouvelles plantations;
 - 2-5 Installation de parcelles modèles.

Volume de l'activité :

Rubrique	Quantité /Unité	Remarque
Travaux de délimitation des terrains de la zone d'accélération de l'agroforesterie	392 ha	4 ha en moyenne par village
2. Travaux pour l'accélération de l'agroforesterie 2-1 Préparation des sols (creusement des trous) Achat de plants		Ceux qui souhaitent effectuent la préparation.
2-2 (196 ha respectivement pour <i>jatropha</i> et <i>cinnamomoum</i>)	654 640 plants	
2-3 Nouvelles plantations	654 640 plans	Pas de regarniture
2-4 Installation de parcelles modèles	98 sites	Un (1) site par village (superficie de 1 ha)

Sommaire du coût :

Rubrique	Montant (millier de MGA)	Remarque
Achat de plants	294 588	Achat de plants chez les pépinéristes
2. Transport de plants	176 153	Frais de transport de simples conteneurs à partir de pépinéristes
3. Fumiers	2 084	Frais pour fabrication de fumiers
4. Installation de parcelles modèles	132 300	
Total	605 125	

N.B. Les frais des travuax de délimitation pour l'accélération de l'agroforesterie sont compris dans les frais de conception détaillé du coût de consultant, et les frais de l'ONG pour personnel de travaux d'accélération de l'agroforesterie et de transfert technique dans les frais de prestation de consultant. Jatropha et cinnamomoum sont à planter respectivement sur la superficie de 0,5 ha dans les parcelles modèles. Les frais de gestion après l'installation des percelles seront compris dans les frais de prestation du consultant pour les composantes d'appui.