




No.	38	Modo	Trem
Data da Pesquisa	08/10/12	Nome da Estação	Augusto Vasconcelos
Área	Senador Vasconcelos	Nome da Linha	Deodoro
Condições Atuais			
Entrada / Entorno		Localização	
			
Condições Gerais (Bilheteria / Plataforma)			
			
Equipamentos (Informações e Acessibilidade)			
[Informações]			
Painéis	ITS	Direções	
			
[Acessibilidade]			
Escada		Rampa	
			
Descrição			
1. Condições		2. Questões/Necessidades	
Entrada / Saída	Não há sinalização na entrada e na saída da estação.No bike rack for users.	>Má Sinalização/Informação no Entorno da Estação; > Faltam mapas e informações na entrada; > Adicionar mapas com informações nas plataformas; > Acessibilidade para usuários especiais.	
Bilheteria	Informações de tarifa com letras pequenas.		
Plataforma	Não há nenhuma forma de informação ao usuário como mapas, painéis.		
Outros	Faltam informações em outros idiomas.		

No.	39	Modo	Trem
Data da Pesquisa	24/09/12	Nome da Estação	Bangu
Área	Bangu	Nome da Linha	Deodoro
Condições Atuais			
Entrada / Entorno		Localização	
			
Condições Gerais (Bilheteria / Plataforma)			
			
Equipamentos (Informações e Acessibilidade)			
[Informações]			
Mapa	ITS	Direções	Painel
			
[Acessibilidade]			
Escada Rolante	Elevador	Escada	
			
Descrição			
1. Condições		2. Questões/Necessidades	
Entrada / Saída	Não há Imagensda entrada. Sinais indicando a saída.	> Sinalização/Informação no Entorno da Estação; > Faltam mapas e informações na entrada; > Adicionar mapas com informações nas plataformas.	
Bilheteria	Fonte (letras) das informações pequenas dificultando a leitura.		
Plataforma	Não há nenhuma forma de informação ao usuário como mapas, painéis.		
Outros	Faltam informações em outros idiomas.		

No.	40	Modo	Trem
Data da Pesquisa	09/10/12	Nome da Estação	Bento Ribeiro
Área	Bento Ribeiro	Nome da Linha	Deodoro

Condições Atuais

Entrada / Entorno	Localização
	

Condições Gerais (Bilheteria / Plataforma)



Equipamentos (Informações e Acessibilidade)

[Informações]

Mapa



ITS



Sinais de Direção




[Acessibilidade]


Escada










Descrição



1. Condições		2. Questões/Necessidades
Entrada / Saída	Não há sinalização na entrada e na saída da estação.	> Má sinalização/indicação de acesso à estação; > Arame farpado espiral próximo do acesso; > Sinalização/Informação no Entorno da Estação; > Faltam mapas e informações na entrada; > Adicionar mapas com informações nas plataformas; > Não há acessibilidade para deficientes
Bilheteria	Informações de tarifa com letras pequenas.	
Plataforma	Não há nenhuma forma de informação ao usuário como mapas, painéis.	
Outros	Faltam informações em outros idiomas.	


No.	41	Modo	Trem
Data da Pesquisa	24/09/12	Nome da Estação	Campo Gree
Área	Inhoaíba	Nome da Linha	Deodoro
Condições Atuais			
Entrada / Entorno		Localização	
<Não há Imagens>			
Condições Gerais (Bilheteria / Plataforma)			
			
Equipamentos (Informações e Acessibilidade)			
[Informações]			
Mapa	ITS	Direções e Sinalização	
			
[Acessibilidade] Escada			
			
Descrição			
1. Condições		2. Questões/Necessidades	
Entrada / Saída	<Não há Imagens>	> Adicionar mapas com informações nas plataformas; > Acessibilidade para usuários especiais.	
Bilheteria	Fonte (letras) das informações pequenas, dificultando a leitura e acesso somente por escada.		
Plataforma	Não há nenhuma forma de informação ao usuário como mapas e painéis.		
Outros	Faltam informações em outros idiomas.		



No.	42	Modo	Trem
Data da Pesquisa	17/09/12	Nome da Estação	Cascadura
Área	Cascadura	Nome da Linha	Deodoro
Condições Atuais			
Entrada / Entorno		Localização	
			
Condições Gerais (Bilheteria / Plataforma)			
			
Equipamentos (Informações e Acessibilidade)			
[Informações]			
Mapa		Direções	
			
[Acessibilidade]			
Escada		Rampa	Elevador
			
Descrição			
1. Condições		2. Questões/Necessidades	
Entrada / Saída	Não há sinalização na entrada e na saída da estação.	> Má sinalização/indicação de acesso à estação; > Sinalização/Informação no Entorno da Estação; > Faltam mapas e informações na entrada; > Adicionar mapas com informações nas plataformas.	
Bilheteria	Informações de tarifa com letras pequenas.		
Plataforma	Não há nenhuma forma de informação ao usuário como mapas, painéis.		
Outros	Faltam informações em outros idiomas.		


No.	43	Modo	Trem
Data da Pesquisa	17/09/12	Nome da Estação	Deodoro
Área	Deodoro	Nome da Linha	Deodoro
Condições Atuais			
Entrada / Entorno		Localização	
			
Condições Gerais (Bilheteria / Plataforma)			
			
Equipamentos (Informações e Acessibilidade)			
[Informações]			
Quiosque de Informação	ITS	Direções	Sinalização
			
[Acessibilidade]			
Escada Rolante	Elevador		
			
Descrição			
1. Condições		2. Questões/Necessidades	
Entrada / Saída	Não há sinalização na entrada e na saída da estação.	> Sinalização/Informação no Entorno da Estação; >Faltam mapas com informações como por exemplo de saída.	
Bilheteria	Informação de preço da passagem muito pequena.		
Plataforma	<Não há Imagens>		
Outros	Faltam informações em outros idiomas.		




No.	44	Modo	Trem
Data da Pesquisa	08/10/12	Nome da Estação	Engenho Novo
Área	Engenho Novo	Nome da Linha	Deodoro
Condições Atuais			
Entrada / Entorno		Localização	
			
Condições Gerais (Bilheteria / Plataforma)			
			
Equipamentos (Informações e Acessibilidade)			
[Informações] Mapa	ITS	Direções	Sinalização
			
[Acessibilidade] Escada	Vão		
			
Descrição			
1. Condições		2. Questões/Necessidades	
Entrada / Saída	Não há sinalização no entorno da estação local inseguro para usuários	>Segurança no embarque – desnível entre trem e plataforma; >Sinalização e iluminação na passagem subterrânea; > Sinalização/Informação no Entorno da Estação; > Faltam mapas e informações na entrada; > Adicionar mapas com informações nas plataformas; > Acessibilidade para usuários especiais.	
Bilheteria	Inform. de preço da passagem muito pequena.		
Plataforma	Não há placas ou sinalização no piso.		
Outros	Faltam informações em outros idiomas. Não há rampas para pessoas com deficiência. Não há informações de tempo de viagem.		

No.	45	Modo	Trem
Data da Pesquisa	05/10/12	Nome da Estação	Guilherme da Silveira
Área	Bangu	Nome da Linha	Deodoro
Condições Atuais			
Entrada / Entorno		Localização	
			
Condições Gerais (Bilheteria / Plataforma)			
			
Equipamentos (Informações e Acessibilidade)			
[Informações]			
Mapa	ITS	Direções	Sinalização
			
[Acessibilidade]			
Estreito	Escada	Vão	
			
Descrição			
1. Condições		2. Questões/Necessidades	
Entrada / Saída	Passagem muito estreita	>Desnível entre trem e plataforma; > Faltam mapas e informações na entrada; > Adicionar mapas com informações nas plataformas; > Acessibilidade para usuários especiais.	
Bilheteria	Preço das passagens muito pequeno.		
Plataforma	Não há placas ou sinalização no piso.		
Outros	Faltam informações em outros idiomas.		



No.	46	Modo	Trem
Data da Pesquisa	17/09/12	Nome da Estação	Madureira
Área	Madureira	Nome da Linha	Deodoro
Condições Atuais			
Entrada / Entorno		Localização	
			
Condições Gerais (Bilheteria / Plataforma)			
			
Equipamentos (Informações e Acessibilidade)			
[Informações]			
Mapa	ITS	Direções	Quiosque de Informação
			
[Acessibilidade]			
Escada Rolante	Elevador	Escada	Rampa
			
Descrição			
1. Condições		2. Questões/Necessidades	
Entrada / Saída	Não há sinalização na entrada e na saída da estação.	>Adicionar informação geral em mapa – outro idioma; > Sinalização/Informação no Entorno da Estação; >Faltam mapas com informações como por exemplo de saída.	
Bilheteria	Informação do preço da passagem muito pequena.		
Plataforma	<Não há Imagens>		
Outros	Faltam informações em outros idiomas. Elevador quebrado.		



No.	47	Modo	Trem
Data da Pesquisa	05/10/12	Nome da Estação	Magalhães Bastos
Área	Magalhães Bastos	Nome da Linha	Deodoro
Condições Atuais			
Entrada / Entorno		Localização	
			
Condições Gerais (Bilheteria / Plataforma)			
			
			
Equipamentos (Informações e Acessibilidade)			
[Informações] ITS		Direções	
			
[Acessibilidade]		Perigo de Segurança	
Escada Rolante		Vão	
			
			
Descrição			
1. Condições		2. Questões/Necessidades	
Entrada / Saída	Sem Direções para a entrada, necessita indicação de saída.	>Segurança: Entrada da estação muito próxima da rua; > Sinalização/Informação no Entorno da Estação; > Faltam mapas e informações na entrada; > Adicionar mapas com informações nas plataformas; > Acessibilidade para usuários especiais.	
Bilheteria	Não há instruções sobre tarifa e bilhete.		
Plataforma	Não há nenhuma forma de informação ao usuário como mapas, painéis. Plataforma sem cobertura		
Outros	Faltam informações em outros idiomas.		




No.	48	Modo	Trem
Data da Pesquisa	08/10/12	Nome da Estação	Mangueira
Área	São Cristóvão	Nome da Linha	Deodoro
Condições Atuais			
Entrada / Entorno		Localização	
			
Condições Gerais (Bilheteria / Plataforma)			
			
Equipamentos (Informações e Acessibilidade)			
[Informações]			
ITS		Direções	Sinalização
			
[Acessibilidade] Escada			
			
Descrição			
1. Condições		2. Questões/Necessidades	
Entrada / Saída	Muitas escadas. Sem acessibilidade para idosos e deficientes.	> Faltam mapas e informações na entrada; > Adicionar mapas com informações nas plataformas; > Acessibilidade para usuários especiais.	
Bilheteria	Informação de preço de passagens muito pequeno.		
Plataforma	Não há nenhuma forma de informação ao usuário como mapas, painéis.		
Outros	Faltam informações em outros idiomas. Não há rampas para pessoas com deficiência.		

No.	49	Modo	Trem
Data da Pesquisa	17/09/12	Nome da Estação	Maracanã
Área	Maracanã	Nome da Linha	Deodoro
Condições Atuais			
Entrada / Entorno		Localização	
<Não há Imagens>			
Condições Gerais (Bilheteria / Plataforma)			
   			
Equipamentos (Informações e Acessibilidade)			
[Informações]			
Mapa	ITS	Direções	Sinalização
			
[Acessibilidade]			
Escada Rolante	Escada		
			
Descrição			
1. Condições		2. Questões/Necessidades	
Entrada / Saída	Sem Direções de entrada, sinalização e indicação de saída.	> Sinalização/Informação no Entorno da Estação; > Faltam mapas e informações na entrada; > Adicionar mapas com informações nas plataformas; > Acessibilidade para usuários especiais.	
Bilheteria	Fonte (letras) das informações pequenas, dificultando a leitura.		
Plataforma	Não há placas ou sinalização no chão.		
Outros	Faltam informações em outros idiomas.		


No.	50	Modo	Trem
Data da Pesquisa	09/10/12	Nome da Estação	Marechal Hermes
Área	Marechal Hermes	Nome da Linha	Deodoro
Condições Atuais			
Entrada / Entorno		Localização	
			
Condições Gerais (Bilheteria / Plataforma)			
			
Equipamentos (Informações e Acessibilidade)			
[Informações]			
Mapa	ITS	Direções	Sinalização
			
[Acessibilidade] Escada Vão e Desnível			
			
Descrição			
1. Condições		2. Questões/Necessidades	
Entrada / Saída	Não há sinalização na entrada e na saída da estação.	> Falta segurança: Desnível e obstáculo entre a plataforma e o Trem; > Sinalização/Informação no Entorno da Estação; > Faltam mapas e informações na entrada; > Adicionar mapas com informações nas plataformas; > Acessibilidade para usuários especiais.	
Bilheteria	Fonte (letras) das informações pequenas dificultando a leitura.		
Plataforma	Não há nenhuma forma de informação ao usuário como mapas, painéis.		
Outros	Faltam informações em outros idiomas.Não há rampas para pessoas com deficiência.		




No.	51	Modo	Trem		
Data da Pesquisa	08/10/12	Nome da Estação	Méier		
Área	Méier	Nome da Linha	Deodoro		
Condições Atuais					
Entrada / Entorno		Localização			
					
Condições Gerais (Bilheteria / Plataforma)					
					
Equipamentos (Informações e Acessibilidade)					
[Informações]					
Mapa	ITS	Direções			
					
[Acessibilidade]					
Escada Rolante		Escada			
					
Descrição					
1. Condições		2. Questões/Necessidades			
Entrada / Saída	Não há sinalização na entrada e na saída da estação.	> Sinalização/Informação no Entorno da Estação; > Faltam mapas e informações na entrada; > Adicionar mapas com informações nas plataformas; > Acessibilidade para usuários especiais.			
Bilheteria	Fonte (letras) das informações pequenas, dificultando a leitura.				
Plataforma	Não há placas ou sinalização no piso.				
Outros	Faltam informações em outros idiomas. Não há informações de tempo de viagem.				


No.	52	Modo	Trem
Data da Pesquisa	17/09/12	Nome da Estação	Engenho de Dentro
Área	Engenho de Dentro	Nome da Linha	Deodoro
Condições Atuais			
Entrada / Entorno		Localização	
			
Condições Gerais (Bilheteria / Plataforma)			
			
Equipamentos (Informações e Acessibilidade)			
[Informações] Mapa	ITS	Avisos	Direções
			
[Acessibilidade]			
Escada Rolante	Elevador	Escada	
			
Descrição			
1. Condições		2. Questões/Necessidades	
Entrada / Saída	Não há sinalização na entrada e na saída da estação.	> Sinalização/Informação no Entorno da Estação; > Faltam mapas e informações na entrada; > Adicionar mapas com informações nas plataformas.	
Bilheteria	Fonte (letras) das informações pequenas, dificultando a leitura.		
Plataforma	Não há placas ou sinalização no piso.		
Outros	Faltam mensagens em outros idiomas, Fontes pequenas, dificultando a leitura, escada em má conservação.		


No.	53	Modo	Trem
Data da Pesquisa	09/10/12	Nome da Estação	Oswaldo Cruz
Área	Oswaldo Cruz	Nome da Linha	Deodoro
Condições Atuais			
Entrada / Entorno		Localização	
			
Condições Gerais (Bilheteria / Plataforma)			
			
			
Equipamentos (Informações e Acessibilidade)			
[Informações]			
Mapa		ITS	
			
[Acessibilidade]			
Escada		Vão e Desnível	
			
			
Descrição			
1. Condições		2. Questões/Necessidades	
Entrada / Saída	Necessita de informação de saída.	> Falta segurança: Desnível e obstáculo entre a plataforma e o Trem; > Sinalização/Informação no Entorno da Estação; > Faltam mapas e informações na entrada; > Adicionar mapas com informações nas plataformas; > Acessibilidade para usuários especiais.	
Bilheteria	Fonte (letras) das informações pequenas, dificultando a leitura.		
Plataforma	Sem direção/sinalização no piso, sem Mapa.		
Outros	Faltam informações em outros idiomas. Local inseguro para usuários. Não há rampas.		



No.	54	Modo	Trem
Data da Pesquisa	05/10/12	Nome da Estação	Padre Miguel
Área	Padre Miguel	Nome da Linha	Deodoro
Condições Atuais			
Entrada / Entorno		Localização	
			
Condições Gerais (Bilheteria / Plataforma)			
			
Equipamentos (Informações e Acessibilidade)			
[Informações]			
ITS		Direções	
			
[Acessibilidade]			
Elevador		Escada	
			
		Rampa	
			
Descrição			
1. Condições		2. Questões/Necessidades	
Entrada / Saída	Não há sinalização na entrada e na saída da estação.	> Pouca indicação de direção na entrada e para elevador; > Sinalização/Informação no Entorno da Estação; > Faltam mapas e informações na entrada; > Adicionar mapas com informações nas plataformas;	
Bilheteria	Fonte (letras) das informações pequenas, dificultando a leitura.		
Plataforma	Não há Imagens.		
Outros	Faltam informações em outros idiomas.		





No.	55	Modo	Trem
Data da Pesquisa	09/10/12	Nome da Estação	Piedade
Área	Piedade	Nome da Linha	Deodoro
Condições Atuais			
Entrada / Entorno		Localização	
			
Condições Gerais (Bilheteria / Plataforma)			
			
Equipamentos (Informações e Acessibilidade)			
[Informações]			
Mapa		Direções	
			
[Acessibilidade]			
Elevador		Rampa	
			
Descrição			
1. Condições		2. Questões/Necessidades	
Entrada / Saída	Sem direções para entrada, necessita de sinalização p/ indicação saída.	> Sinalização/Informação no Entorno da Estação; > Faltam mapas e informações na entrada; > Adicionar mapas com informações nas plataformas, > Acessibilidade para usuários especiais.	
Bilheteria	Não há Imagens.		
Plataforma	Não há placas ou sinalização no chão. Elevador out of order.		
Outros	Faltam informações em outros idiomas. Estação em reforma. Falta de segurança para usuários.		



No.	56	Modo	Trem
Data da Pesquisa	08/10/12	Nome da Estação	Praça da Beeira
Área	Praça da Beeira	Nome da Linha	Deodoro
Condições Atuais			
Entrada / Entorno		Localização	
			
Condições Gerais (Bilheteria / Plataforma)			
			
Equipamentos (Informações e Acessibilidade)			
[Informações]			
Mapa	ITS	Direções	Sinalização
			
[Acessibilidade]			
Escada			
			
Descrição			
1. Condições		2. Questões/Necessidades	
Entrada / Saída	Sem direções para entrada.	> Sinalização/Informação no Entorno da Estação; > Faltam mapas e informações na entrada; > Adicionar mapas com informações nas plataformas; > Acessibilidade para usuários especiais.	
Bilheteria	Fonte (letras) das informações pequenas dificultando a leitura.		
Plataforma	Sem indicação de direção no piso.		
Outros	Faltam mensagens em outros idiomas, fontes pequenas, dificultando a leitura. Não há rampas para pessoas com deficiência.		


No.	57	Modo	Trem
Data da Pesquisa	09/10/12	Nome da Estação	Quintino
Área	Quintino Bocaiúva	Nome da Linha	Deodoro
Condições Atuais			
Entrada / Entorno		Localização	
			
Condições Gerais (Bilheteria / Plataforma)			
			
Equipamentos (Informações e Acessibilidade)			
[Informações] ITS		Direções	
			
[Acessibilidade] Escada		Elevador	
			
Descrição			
1. Condições		2. Questões/Necessidades	
Entrada / Saída	Não há sinalização no entorno da estação. Sinalização indicação p/ saída.	> Sinalização/Informação no Entorno da Estação e para direção ao elevador; > Faltam mapas e informações na entrada; > Adicionar mapas com informações nas plataformas; > Acessibilidade para usuários especiais.	
Bilheteria	Não há identificação		
Plataforma	Não há nenhuma forma de informação ao usuário como mapas, painéis. Elevador danificado.		
Outros	Faltam informações em outros idiomas. Não há identificação e direção para o elevador.		


No.	58	Modo	Trem
Data da Pesquisa	05/10/12	Nome da Estação	Realengo
Área	Realengo	Nome da Linha	Deodoro
Condições Atuais			
Entrada / Entorno		Localização	
			
Condições Gerais (Bilheteria / Plataforma)			
			
Equipamentos (Informações e Acessibilidade)			
[Informações]			
Mapa	ITS	Direções	
			
[Acessibilidade]			
Escada			
			
Descrição			
1. Condições		2. Questões/Necessidades	
Entrada / Saída	Sinalização/indicação de saída.	> Segurança: Entrada muito perto da rua; > Sinalização/Informação no Entorno da Estação; > Faltam mapas e informações na entrada; > Adicionar mapas com informações nas plataformas; > Acessibilidade para usuários especiais.	
Bilheteria	Fonte (letras) das informações pequenas dificultando a leitura.		
Plataforma	Não há nenhuma forma de informação ao usuário como mapas e painéis.		
Outros	Faltam informações em outros idiomas.		

No.	59	Modo	Trem
Data da Pesquisa	08/10/12	Nome da Estação	Riachuelo
Área	Riachuelo	Nome da Linha	Deodoro
Condições Atuais			
Entrada / Entorno		Localização	
			
Condições Gerais (Bilheteria / Plataforma)			
			
Equipamentos (Informações e Acessibilidade)			
[Informações]			
Mapa	ITS	Direções	
			
[Acessibilidade]			
Escada			
			
Descrição			
1. Condições		2. Questões/Necessidades	
Entrada / Saída	Sem indicação para entrada, necessita de mapa com direções, sem indicação de saída.	> Sinalização/Informação no Entorno da Estação; > Faltam mapas e informações na entrada; > Adicionar mapas com informações nas plataformas; > Acessibilidade para usuários especiais.	
Bilheteria	Fonte (letras) das informações pequenas dificultando a leitura.		
Plataforma	Não há placas ou sinalização no piso.		
Outros	Faltam informações em outros idiomas.		



No.	60	Modo	Trem
Data da Pesquisa	08/10/12	Nome da Estação	Sampaio
Área	Sampaio	Nome da Linha	Deodoro
Condições Atuais			
Entrada / Entorno		Localização	
			
Condições Gerais (Bilheteria / Plataforma)			
			
Equipamentos (Informações e Acessibilidade)			
[Informações]			
Mapa	ITS	Direções	
			
[Acessibilidade]			
Escada	Passagem Subterrânea	Desnível	
			
Descrição			
1. Condições		2. Questões/Necessidades	
Entrada / Saída	Sem indicação de entrada e saída e falta mapa com direções.	> Desnível entre plataforma e trem > Passagem subterrânea sem segurança; > Sinalização/Informação no Entorno da Estação; > Faltam mapas e informações na entrada; > Adicionar mapas com informações nas plataformas; > Acessibilidade para usuários especiais.	
Bilheteria	Fonte (letras) das informações pequenas dificultando a leitura.		
Plataforma	Não há nenhuma forma de informação ao usuário como mapas, painéis.		
Outros	Faltam informações em outros idiomas, local inseguro p/ usuários.		


No.	61	Modo	Trem		
Data da Pesquisa	05/10/12	Nome da Estação	Santíssimo		
Área	Santíssimo	Nome da Linha	Deodoro		
Condições Atuais					
Entrada / Entorno		Localização			
					
Condições Gerais (Bilheteria / Plataforma)					
					
Equipamentos (Informações e Acessibilidade)					
[Informações]					
ITS					
					
[Acessibilidade]					
Escada					
					
Descrição					
1. Condições		2. Questões/Necessidades			
Entrada / Saída	Sem indicação de entrada e saída e falta mapa com direções.	>Sem indicação de direções; > Sinalização/Informação no Entorno da Estação; > Faltam mapas e informações na entrada; > Adicionar mapas com informações nas plataformas; > Acessibilidade para usuários especiais.			
Bilheteria	Fonte (letras) das informações pequenas, dificultando a leitura.				
Plataforma	Sem indicação de direções				
Outros	Faltam informações em outros idiomas.Não há rampas para pessoas com deficiência.				

No.	62	Modo	Trem
Data da Pesquisa	17/09/12	Nome da Estação	São Cristóvão
Área	São Cristóvão	Nome da Linha	Deodoro
Condições Atuais			
Entrada / Entorno		Localização	
			
Condições Gerais (Bilheteria / Plataforma)			
			
Equipamentos (Informações e Acessibilidade)			
[Informações]			
Mapa	ITS	Direções	
			
[Acessibilidade] Escada			
Desnível			
			
Descrição			
1. Condições		2. Questões/Necessidades	
Entrada / Saída	Não há sinalização na entrada e na saída da estação.	> Desnível entre trem e plataforma > Sinalização/Informação no Entorno da Estação; > Faltam mapas e informações na entrada; > Adicionar mapas com informações nas plataformas; > Acessibilidade para usuários especiais.	
Bilheteria	Fonte (letras) das informações pequenas, dificultando a leitura.		
Plataforma	Não há nenhuma forma de informação ao usuário como mapas e painéis.		
Outros	Faltam informações em outros idiomas. Não há rampas para pessoas com deficiência.		


No.	63	Modo	Trem
Data da Pesquisa	17/09/12	Nome da Estação	São Francisco Xavier
Área	Rocha	Nome da Linha	Deodoro
Condições Atuais			
Entrada / Entorno		Localização	
			
Condições Gerais (Bilheteria / Plataforma)			
			
Equipamentos (Informações e Acessibilidade)			
[Informações] Mapa ITS Direções			
			
[Acessibilidade]			
Escada Rolante		Vão e Desnível	Escada
			
Descrição			
1. Condições		2. Questões/Necessidades	
Entrada / Saída	Não há sinalização na entrada e na saída da estação.	> Falta segurança: Desnível e obstáculo entre a plataforma e o Trem; > Sinalização/Informação no Entorno da Estação; > Faltam mapas e informações na entrada; > Adicionar mapas com informações nas plataformas; > Acessibilidade para usuários especiais.	
Bilheteria	Fonte (letras) das informações pequenas, dificultando a leitura.		
Plataforma	Sem sinalização no piso.		
Outros	Faltam mensagens em outros idiomas, fontes pequenas, dificultando a leitura. Não há rampas para pessoas com deficiência.		



No.	64	Modo	Trem
Data da Pesquisa	08/10/12	Nome da Estação	Senador Camará
Área	Senador Camará	Nome da Linha	Deodoro
Condições Atuais			
Entrada / Entorno		Localização	
			
Condições Gerais (Bilheteria / Plataforma)			
Equipamentos (Informações e Acessibilidade)			
[Informações] Direções			
			
[Acessibilidade]			
Descrição			
1. Condições		2. Questões/Necessidades	
Entrada / Saída	Não há identificação e direção p/ entrada.	> Sinalização/Informação no Entorno da Estação; > Faltam mapas e informações na entrada; > Adicionar mapas com informações nas plataformas; > Acessibilidade para usuários especiais.	
Bilheteria	<Não há Imagens>		
Plataforma	Não há nenhuma forma de informação ao usuário como mapas, painéis.		
Outros	Faltam informações em outros idiomas. PS: Não há Imagens da estação.		


No.	65	Modo	Trem
Data da Pesquisa	05/10/12	Nome da Estação	Vila Militar
Área	Vila Militar	Nome da Linha	Deodoro
Condições Atuais			
Entrada / Entorno		Localização	
			
Condições Gerais (Bilheteria / Plataforma)			
			
Equipamentos (Informações e Acessibilidade)			
[Informações]			
ITS		Direções	
			
		Sinalização	
			
[Acessibilidade]			
Escada		Cabo elétrico na passagem	
			
Descrição			
1. Condições		2. Questões/Necessidades	
Entrada / Saída	Não há sinalização na entrada e na saída da estação.	> Cabo de eletricidade na plataforma; > Sinalização/Informação no Entorno da Estação; > Faltam mapas e informações na entrada; > Adicionar mapas com informações nas plataformas; > Acessibilidade para usuários especiais.	
Bilheteria	Não há Imagens.		
Plataforma	Não há nenhuma forma de informação ao usuário como mapas, painéis, cabo elétrico.		
Outros	Faltam informações em outros idiomas. Estação em manutenção.		

No.	66	Modo	Teleférico
Data da Pesquisa	19/09/12	Nome da Estação	Adeus
Área	Complexo do Alemão	Nome da Linha	-
Condições Atuais			
Entrada / Entorno		Localização	
			
Condições Gerais (Bilheteria / Plataforma)			
 			
Equipamentos (Informações e Acessibilidade)			
[Informações]			
Direções		Sinalização	
 		 	
[Acessibilidade]			
Elevador			
			
Descrição			
1. Condições		2. Questões/Necessidades	
Entrada / Saída	Indicação guiada de entrada.	> Adicionar mapas com informações nas plataformas.	
Bilheteria	<Não há Imagens>		
Plataforma	Sem Mapa.		
Outros	Faltam mensagens em outros idiomas, fontes pequenas, dificultando a leitura. Não há indicação de preço de passagem.		

No.	67	Modo	Teleférico
Data da Pesquisa	19/09/12	Nome da Estação	Alemão
Área	Complexo do Alemão	Nome da Linha	
Condições Atuais			
Entrada / Entorno		Localização	
			
Condições Gerais (Bilheteria / Plataforma)			
			
Equipamentos (Informações e Acessibilidade)			
[Informações]			
Sinalização		Direções	
			
[Acessibilidade]			
Elevador		Escada	
			
Descrição			
1. Condições		2. Questões/Necessidades	
Entrada / Saída	<Não há Imagens>	> Adicionar mapas com informações nas plataformas.	
Bilheteria	Fonte (letras) das informações pequenas, dificultando a leitura.		
Plataforma	Sem Mapa.		
Outros	Faltam mensagens em outros idiomas, fontes pequenas dificultando a leitura. Sem informação de preço da passagem.		

No.	68	Modo	Teleférico
Data da Pesquisa	19/09/12	Nome da Estação	Baiana
Área	Complexo do Alemão	Nome da Linha	-
Condições Atuais			
Entrada / Entorno		Localização	
			
Condições Gerais (Bilheteria / Plataforma)			
			
Equipamentos (Informações e Acessibilidade)			
[Informações]			
Direções			
			
[Acessibilidade]			
Elevador e Escada			
			
Descrição			
1. Condições		2. Questões/Necessidades	
Entrada / Saída	<Não há Imagens>	> Adicionar mapas com informações nas plataformas.	
Bilheteria	<Não há Imagens>		
Plataforma	Sem Mapa.		
Outros	Faltam mensagens em outros idiomas, fontes pequenas, dificultando a leitura. Sem informação de preço da passagem.		

No.	69	Modo	Teleférico
Data da Pesquisa	19/09/12	Nome da Estação	Itacaré
Área		Nome da Linha	
Condições Atuais			
Entrada / Entorno		Localização	
			
Condições Gerais (Bilheteria / Plataforma)			
			
Equipamentos (Informações e Acessibilidade)			
[Informações]			
Direções		Sinalização	
			
[Acessibilidade]			
Elevador		Escada	
			
Descrição			
1. Condições		2. Questões/Necessidades	
Entrada / Saída	Percurso guiado.	> Adicionar mapas com informações nas plataformas.	
Bilheteria	<Não há Imagens>		
Plataforma	Sem Mapa.		
Outros	Faltam mensagens em outros idiomas, fontes pequenas, dificultando a leitura. Sem informação de preço da passagem.		

No.	70	Modo	Teleférico
Data da Pesquisa	19/09/12	Nome da Estação	Palmeiras
Área	Complexo do Alemão	Nome da Linha	-
Condições Atuais			
Entrada / Entorno		Localização	
			
Condições Gerais (Bilheteria / Plataforma)			
			
Equipamentos (Informações e Acessibilidade)			
[Informações]			
Direções		Sinalização	
			
[Acessibilidade]			
Elevador		Escada	
			
Descrição			
1. Condições		2. Questões/Necessidades	
Entrada / Saída	Indicação guiada de entrada.	> Adicionar mapas com informações nas plataformas.	
Bilheteria	Não há Imagens.		
Plataforma	Sem Mapa.		
Outros	Faltam mensagens em outros idiomas, fontes pequenas dificultando a leitura. Sem informação de preço da passagem.		